


AL-KO

605 363

Zugkugelkupplung
f



D

GB

F

I

E

NL

DK

N

S

FIN

CZ

SK

H

PL

RUS

SLO

EST

LT

LV

P

GR

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| D | Bedienungsanleitung Zugkugelkopplung | GB | Operating Instructions Coupling Head |
| F | Mode d'emploi Tête d'attelage | I | Instruzioni d'uso Ganci |
| E | Manual de instrucciones Cabezales de enganche | NL | Gebruiksanwijzing Kogelkoppeling |
| DK | Brugsanvisning Trækkrogskobling | N | Bruksanvisning Kulekoppling |
| S | Bruksanvisning Kulhandsekear | FIN | Käyttöopas Vetokytkimen |
| CZ | Návod k obsluze Přípojný kloub | SK | Návod na používanie Prípojný kĺb |
| H | Használati utasítás Kapcsolófejhez | PL | Instrukcja obsługi Zaczepu kulowego |
| RUS | Инструкция по эксплуатации Замкового устройства | SLO | Navodila Sklopke |
| EST | Kasutusjuhendi Haagisekonksuga | LT | Instrukcijà Užkabinimo |
| LV | Instrukcijas Lodveida | P | Instruções Antes de compeçar |
| GR | Οδηγίες χρήστης σφαιράς ζεύξης | | |

Hersteller · Manufacturer · Fabricant · Produttore · Fabrikant

Hersteller · Fabrikant · Tillverkare · Produsent · Valmistaja

Producent · Vyrobcé · Výrobce · Gyártó · Изготовитель

Gamintojas · Ražotājs · Tootja · Fabricante · τασκευαστής

Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany

Telefon (08221) 970 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de




Bild 1





Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5




Bild 6




Bild 7




Bild 8




Bild 9




Bild 10




Bild 11

Inhaltsverzeichnis

- Herstellernachweis
- Verwendungsbereich
- Sicherheitshinweise
- Montage an Auflaufenrichtung
- Bedienung
- Wartung und Reinigung
- Ersatzteile
- Fehlersuchplan



Bedienungsanleitung lesen und danach handeln.
Bedienungsanleitung für den allgemeinen Gebrauch aufzubewahren.
Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf dem Gerät beachten.



Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Einbau nur durch Fachwerkstatt.

Verwendungsbereich

Die AL-KO Zugkugelkupplungen sind zur Verbindung mit Kupplungskugeln ø50 nach Richtlinie 94/20 EG zu verwenden.
AL-KO Zugkugelkupplungen sind nach 94/20 EG geprüft und zugelassen.
Die Freiräume nach DIN 74070, Bauraum A und B werden eingehalten.

Sicherheitshinweise

- Nach jedem Ankuppeln den richtigen Sitz der Kugelkupplung auf der Kugel am Zugfahrzeug über-

prüfen. Wird nicht richtig angekuppelt, kann sich der Anhänger vom Zugfahrzeug lösen und es besteht Unfallgefahr!

- Schwenkbereich von vertikal ±25° und horizontal ±20° einhalten (Bild 1). Bei Überschreitung werden die Bauteile überlastet. Die Funktion ist nicht mehr sichergestellt!

Montage an Auflaufenrichtung Stoßdämpfer an Befestigungsschraube eingehängt

Hinweis bei den Typen 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Bevor Sie mit der Demontage der Zugkugelkupplung beginnen bitte folgendes beachten:
Der Stoßdämpfer ist bei den oben genannten Typen an der Befestigungsschraube (Bild2/Pos.2) eingehängt. Der Stoßdämpfer fährt selbstständig aus. Zur Erleichterung der Montage finden Sie einen Montagebolzen ø10 im Karton.

Selbstsichernde Muttern der Skt.-Schrauben (Bild2/Pos.2 und 4) lösen und entfernen.
Skt.-Schraube (Bild2/Pos.4) herausziehen.
Skt.-Schraube (Bild2/Pos.2) mit Montagebolzen (Bild2/Pos1) durchschlagen. Bolzen zur Zentrierung des Stoßdämpfers im Zugrohr stecken lassen.
Zugkugelkupplung auf die Zugstange schieben, dass Befestigungsbohrungen übereinstimmen. Distanz-buchse positionieren.

Mit Skt.-Schraube M12x75/80 (Bild2/Pos.2) Montagebolzen durchschlagen (Stoßdämpfer wird aufgefädelt). Zweite Skt.-Schraube M12x75/80 (Bild2/Pos.4) durchstecken.

ACHTUNG: Um sicherzustellen, dass der Stoßdämpfer aufgefädelt ist, die Zugstange ein- und ausschie-

ben. Wird dabei ein Widerstand spürbar, ist der Stoßdämpfer eingehängt.

Selbstsichernde Skt.-Muttern (neue Muttern verwenden) auf die Schrauben aufdrehen und mit Anziedrehmoment (n. Tab.) anziehen.

Hinweis: Bei Kreuzverschraubung muss der senkrechten Schraube eine Profilscheibe (Bild3/Pos.1) beigelegt werden.

ACHTUNG: Selbstsichernde Muttern dürfen nur einmal verwendet werden!

Bausatz AK 300:

| Typ | Zul. Ges.-Gew. | Bohrungen | Anschluß | Bohrungsabstand | Länge |
|--------|----------------|------------|----------|-----------------|-------|
| AK-300 | 3000 | Horizontal | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Kreuz | 46 + 51 | 40 | |

Bevor Sie mit der Demontage der Zugkugelkupplung beginnen ist folgendes zu beachten:

Der Stoßdämpfer ist bei den oben genannten Typen an der Befestigungsschraube (Bild2/Pos.2) eingehängt. Der Stoßdämpfer fährt selbstständig aus. Zur Erleichterung der Montage finden Sie einen Montagebolzen (ø10) im Karton.

Die Zugkugelkupplung ist für einen Zugstangenanschluss von 50mm ausgelegt. Für kleinere Zugstangen Durchmesser müssen Distanzbügel (a, b, c) beigelegt werden (Bild 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | kein Distanzbügel erforderlich |
| ø 40 | Distanzbügel 5 mm (a) |
| ø 35 | Distanzbügel 7,5 mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | Distanzbügel 2,5 mm (c) |

Selbstsichernde Muttern der Skt.-Schrauben (Bild2/Pos.2 und 4) lösen und entfernen.

Skt.-Schraube (Bild2/Pos.4) herausziehen.

Skt.-Schraube (Bild2/Pos.2) mit Montagebolzen (Bild2/Pos.1) durchschlagen. Bolzen zur Zentrierung des Stoßdämpfers im Zugrohr stecken lassen.

Zugkugelkupplung und, wenn erforderlich,

Distanzbügel (Bild5/Pos. 4) auf die Zugstange schieben, dass Befestigungsbohrungen übereinstimmen. Distanzbuchse positionieren.

Mit Skt.-Schraube M12x75/80 (Bild2/Pos.2)

Montagebolzen durchschlagen. (Stoßdämpfer wird aufgefädelt). Zweite Skt.-Schraube M12x75/80 (Bild2/Pos.4) durchstecken.

ACHTUNG: Um sicherzustellen, dass der Stoßdämpfer aufgefädelt ist, die Zugstange ein und ausschieben. Wird dabei ein Widerstand spürbar, ist der Stoßdämpfer eingehängt.

Selbstsichernde Skt.-Muttern (neue mitgelieferte Muttern verwenden) auf die Schrauben aufdrehen und mit Anziehdrehmoment (n. Tab.) anziehen.

Hinweis: Bei Kreuzverschraubung muss der senkrechten Schraube eine Profilscheibe (Bild3/Pos.1) beigelegt werden.

ACHTUNG: Selbstsichernde Muttern dürfen nur einmal verwendet werden.

Stoßdämpfer NICHT an der Befestigungsschraube eingehängt.

Selbstsichernde Muttern der Skt.-Schraube lösen und entfernen. Skt.-Schrauben herausziehen, alte Zugkugelkupplung abheben. Zugkugelkupplung auf die Zugstange schieben, dass Befestigungsbohrungen übereinstimmen. Distanzbuchse positionieren (Bild 5).

Skt.-Schrauben M12x75/80 (Bild4/Pos.1 und 2) durchstecken und Distanzbuchsen mit auffädeln.

Selbstsichernde Skt.-Mutter auf die Schrauben aufdrehen und mit Anziehdrehmoment (n. Tab.) anziehen.

ACHTUNG: Bei Kreuzverschraubung muss der senkrechten Schraube eine Profilscheibe (Bild3/Pos.1) beigelegt werden.

ACHTUNG: Selbstsichernde Muttern dürfen nur einmal verwendet werden.

ANZIEHDREHMOMENT:

| AE-Typ ** | Anziehdrehmoment* |
|-------------------|-------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| alle anderen AE's | 86 Nm |

* Schraubengüte: 8.8 ** AE = Auflaufenrichtung

Bedienung

bei Typ AK 160 / AK 300 / AK 350:

Schwenkbereich:

Schwenkbereich von vertikal $\pm 25^\circ$ einhalten (Bild 1)

Schwenkbereich von horizontal $\pm 20^\circ$ einhalten (Bild 1)

ACHTUNG: Bei Überschreitung des Schwenkbereichs werden die Bauteile überlastet. Die Funktion ist nicht mehr sichergestellt!

Ankuppeln:

Zugkugelkupplung öffnen- hierzu Kupplungsgriff in Pfeilrichtung nach oben ziehen (Bild 7/Pos.1). Der Kupplungsmechanismus besitzt eine "Offenstellung", d. h. solange die Kugelkupplung nicht auf die Kugel aufgesetzt wird, bleibt der Kupplungsgriff geöffnet. Die geöffnete Zugkugelkupplung auf die Anhängekugel des Zugfahrzeuges setzen.

Durch die Stützlast rastet die Zugkugelkupplung selbsttätig, hörbar in die Ausgangsstellung zurück.

Aus Sicherheitsgründen Handgriff zusätzlich von Hand nach unten drücken (Bild 7/Pos.1).

Schließen und sichern erfolgt automatisch.

Die Kupplungskugel ist richtig angekuppelt, wenn seitlich der grüne Zylinder der Einrastanzeige durch die Anhängevorrichtung herausgedrückt und sichtbar wird (Bild 7/Pos.2).

Der Kupplungsmechanismus ist richtig verriegelt, wenn sich der Kupplungsgriff auch von Hand nicht weiter nach unten drücken lässt.

ACHTUNG: Wenn die Zugkugelkupplung nicht richtig auf der Kupplungskugel angekuppelt wird, kann sich der Anhänger vom Zugfahrzeug lösen.

Abkuppeln:

Kupplungsgriff öffnen und die Zugkugelkupplung von der Anhängekupplung am Zugfahrzeug abheben.

Das An- und Abheben kann bei höheren Stützlasten durch Verwendung eines Stützrades erleichtert werden.

Verschleißanzeige:

Eine Verschleißanzeige am Kupplungsgriff (Bild 8) zeigt, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel vom Zugfahrzeug, oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder nicht.

Hierzu Zugkugelkupplung am Zugfahrzeug ankuppeln (siehe Ankuppeln) und mit dem Gespann ca. 500m fahren. Durch die Fahrbewegung stellt sich der Kupplungsmechanismus maximal nach. Anschließend Verschleiß wie folgt kontrollieren.

Ist am Kupplungsgriff die grüne Anzeige im angekupelten Zustand sichtbar (siehe Bild 8/Pos.2) ist die Zugkugelkupplung im Neuzustand bzw. der Verschleiß der Anhängekugel hält sich in der zulässigen Grenze.

Ist am Kupplungsgriff die grüne Anzeige im angekupelten Zustand ganz bedeckt und nur noch die rote

Anzeige sichtbar (Bild 8/Pos.1) hat es in der Regel folgende Ursachen:

- Anhängekugel an der untersten Verschleißgrenze Ø 49 oder kleiner - Zugkugelkupplung ohne Verschleiß.
- Zugkugelkupplung und Anhängekugel weisen Verschleiß auf.
- Anhängekugel im Neuzustand Ø 50 - Zugkugelkupplung weist einen erhöhten Verschleiß auf.

ACHTUNG:

Die Zugkugelkupplung kann aushängen - der Anhänger kann sich vom Zugfahrzeug lösen!
Zugkugelkupplung und Anhängekugel **SOFORT** prüfen lassen!
Das verschlissene Teil **SOFORT** austauschen lassen.

Sämtliche Wartungsarbeiten sind von AL-KO autorisierten Fachwerkstätten (AL-KO Servicestationen) durchzuführen!

Bedienung

bei AK 7 / AK 10/2:

Schwenkbereich:

Schwenkbereich von vertikal ± 25° einhalten (Bild 1)
Schwenkbereich von horizontal ± 20° einhalten (Bild 1)

ACHTUNG: Bei Überschreitung des Schwenkbereichs werden die Bauteile überlastet. Die Funktion ist nicht mehr sichergestellt!

Ankuppeln:

Sicherungshebel (Bild 9/Pos.1) mit Zeigefinger nach oben drücken und den Handgriff nach vorne hochziehen (geöffnet).
Geöffnete Kupplung mit hochgezogenem Handgriff auf den Kugelkopf aufsetzen und zusätzlich von Hand nach unten drücken.

Kupplung schließt sich durch leichten Druck.
Den Handgriff von Hand soweit nach unten drücken, bis die Sperrlinke (Bild 9/Pos.3) herauschnappt.
Die Zugkugelkupplung ist richtig eingekuppelt, wenn der grüne Rand der Einrastanzeige sichtbar ist.
(Bild 9/Pos.2)

ACHTUNG: Der richtige Sitz der Kugelkupplung auf der Kugel muß in jedem Fall überprüft werden.

Bei Kupplung Typ AK7 / AK 10/2 ohne Einrastanzeige

Den richtigen Sitz der Kupplung in jedem Fall manuell überprüfen!

Abkuppeln:

Kupplungsgriff öffnen und die Zugkugelkupplung von der Anhängekugel am Zugfahrzeug abheben.
Das An- und Abheben kann bei höheren Stützlasten durch Verwendung eines Stützrades erleichtert werden.

Verschleißanzeige:

Steht der Handgriff bei angekuppelter Zugkugelkupplung am Gehäuseausschnitt hinten an, (Bild 10) bekommt die Anhängekugel Spiel in der Zugkugelkupplung!
Eine automatische Nachstellung ist nicht mehr möglich.

Überprüfung erforderlich!

ACHTUNG:

Die Zugkugelkupplung kann aushängen - der Anhänger kann sich vom Zugfahrzeug lösen!
Zugkugelkupplung und Anhängekugel **SOFORT** prüfen lassen!
Das verschlissene Teil **SOFORT** austauschen lassen.
Sämtliche Wartungsarbeiten sind von kompetenten Fachwerkstätten durchzuführen.

Wartung und Reinigung

Schmierstellen (Bild 11)

Die Kugelkupplung reinigen.
Kugelschale, Gelenke und Lagerstellen fetten bzw. ölen.
Mehrzweckfett nach DIN 51825.

Wartung und Pflege von feuerverzinkten Fahrzeugeilen

Weißrostbildung, ist nur ein Schönheitsfehler. Um diesen weitgehend zu verhindern, sind folgende Maßnahmen notwendig:
Während des Abstellens bzw. Lagerung der feuerverzinkten Teile für eine ausreichende Luftzirkulation sorgen.

Nach Fahrten im Winter sind die feuerverzinkten Oberflächen mit klarem Wasser zu säubern (z.B. Dampfstrahlen).

Ersatzteile:

Ersatzteile sind Sicherheitsteile! Für den Einbau von Ersatzteilen in unsere Produkte empfehlen wir deshalb die Verwendung von Original AL-KO Teilen oder von solchen Teilen, die von uns ausdrücklich als zum Einbau geeignet freigegeben worden sind. Für diese Ersatzteile wurde in einem besonderen Prüfverfahren die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für unsere Produkte festgestellt. Für andere Erzeugnisse können wir dies trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen und auch nicht dafür einstehen. Im Reparaturfall verfügen wir über ein flächendeckendes Netz von AL-KO Servicestationen in Europa. Das Servicestellenverzeichnis kann bei Bedarf direkt bei uns angefordert werden (Best.-Nr. 371912). Bitte beachten Sie, dass Reparaturarbeiten nur von kompetenten Fachbetrieben durchgeführt werden dürfen. Für eine eindeutige Identifizierung der Ersatzteile benötigen die Servicestationen die ETI = Ersatzteildentifikationsnummer.

| Fehlersuchplan | | |
|--|---|---|
| Störung | Ursache | Beseitigung |
| Kupplung rastet nach dem Auflegen auf die Kugel nicht ein. | Kugeldurchmesser größer als Ø 50mm. Innenteile der Kupplung verschmutzt oder nicht gängig. Vorsicht bei Eis - Schnee. | Kugel auswechseln. Kupplung reinigen und schmieren gegebenenfalls austauschen. |
| Anhänger lässt sich nicht abkuppeln. | Unrunde Kugel. | Anhänger und PKW in gleiche Richtung bringen und abkuppeln. Kupplungsmechanismus fetten bzw. ölen. |
| Zuviel Spiel zwischen Kupplung und Kugel, Gefahr des Aushängens. | Kupplung abgenutzt. Schwenkbereich überschritten. Niet verbogen. | Kupplung auswechseln lassen Kugel auswechseln lassen. |

Contents

- Manufacturer's Details
- Field of application
- Safety Information
- Fitting onto the overrun device
- Operation
- Maintenance and Cleaning
- Spare Parts
- Fault Finding Plan



Read the operating instructions and act accordingly. Keep the operating instructions for general use. Obey the safety information and the warnings on the device.



Important safety component
Assembly only by an authorised garage

Field of application

AL-KO ball-type coupling drawbars are to be used with trailer balls Ø50 as per guideline 94/20 EC. AL-KO ball-type coupling drawbars are tested and approved in accordance with 94/ EC. The clearances are adhered to in accordance with DIN 74070, construction area A and B.

Safety Information

- After each coupling check the correct seat of the ball-type coupling on the ball on the towing vehicle. If correct coupling does not take place then the

trailer can remove itself from the towing vehicle and there is danger of an accident!

- Swivel range from vertical $\pm 25^\circ$ and horizontal $\pm 20^\circ$ (Fig. 1). If this is exceeded the components will be overloaded. Function is no longer ensured!

Fitting onto the overrun device

Shock absorber hung in on the fixing bolt

Note: For models: 60S/2; 90S/3; 161S; 251S;
2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R;
161R; 251R

Before you begin dismantling the ball-type coupling drawbar, please note the following:
The shock absorber is hung in on the fixing bolt on the above-mentioned models (Fig 2/Item2).
The shock absorber moves out by itself. A fitting bolt Ø10 is included in the box for easier assembly.
Slacken and remove self-locking nuts of the hexagonal screws (Fig. 2/Item 2 and 4).
Pull out hexagonal bolt (Fig 2/Item 4).
Punch in hexagonal bolt (Fig 2/Item2) using the fitting bolt (Fig 2 / Item1). Leave bolts for centring the shock absorber in the draw bar tube.
Push ball type coupling onto the drawbar so that the fastening drill holes match with one another.
Put distance bush in place.
Punch the fitting bolt through using the hexagonal bolt M12x75/80 (Fig 2/Item 2), (shock absorber is threaded in place).
Insert the second hexagonal screw M12 x75/80 (Fig 2/Item 4).

ATTENTION: To ensure that the shock absorber is threaded on, push the draw bar in and out. If resistance can be felt, the shock absorber is hung in position.
Screw self-locking hexagonal nuts (use new nuts) on

the screws and tighten using tightening moment (see table).

Note: Where there is a cross union a profile disk (Fig 3 / Item1) must be included with the vertical screw.

ATTENTION: Self-locking nuts may only be used once!

AK 300 kit:

| Model | Permitted overall weight | Drill holes | Connection | Distance drill holes apart | Lenght |
|--------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--------|
| AK-300 | 3000 | Horizontal | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Cross | 46 + 51 | 40 | |

Before you begin dismantling the ball-type coupling drawbar, please note the following:

The shock absorber is hung in on the fixing bolt on the above-mentioned models (Fig 2/Item2).
The shock absorber moves out by itself. A fitting bolt Ø10 is included in the box for easier assembly.
The ball-type coupling drawbar is designed for a 50 mm draw bar connection. Spacer hoops must be added for smaller drawbar diameters (a,b,c), (Fig 6)

| | |
|------|---|
| ø 50 | No spacer hoop required |
| ø 40 | Spacer hoop 5 mm (a) |
| ø 35 | Spacer hoop 7.5 mm (b) (1x5 mm + 1x2.5 mm) |
| ø 45 | Spacer hoop 2.5 mm (c) |

Slacken and remove self-locking nuts of the hexagonal screws (Fig. 2/Item 2 and 4).

Pull out hexagonal bolt (Fig 2/Item 4).

Punch in hexagonal bolt (Fig 2/Item2) using the

fitting bolt (Fig 2 / Item1). Leave bolts for centring the shock absorber in the draw bar tube.

Push the ball type coupling and if necessary the spacer hoop (Fig 5 /Item 4) on the draw bar, so that the fastening drill holes match. Position distance bush.

Punch the hexagonal screw M12 x75/80 (Fig 2/Item 2) using the fitting bolt. (Shock absorber is threaded on).

Insert the second hexagonal screw M12 x75/80 (Fig 2/Item 4).

ATTENTION: To ensure that the shock absorber is threaded on, push the draw bar in and out.

If resistance can be felt, the shock absorber is hung in position.

Screw self-locking hexagonal nuts (use new nuts supplied) on the screws and tighten using tightening moment (see table).

Note: Where there is a cross union a profile disk (Fig 3 / Item1) must be included with the vertical screw.

ATTENTION: Self-locking nuts may only be used once.

Shock absorber NOT hung on the fixing bolt.

Slacken and remove self-locking nuts for the hexagonal bolts. Pull hexagonal bolts out; lift off old ball type coupling. Push ball type coupling onto the drawbar so that the fastening drill holes match with one another. Put distance bush in place (Fig 5).

Insert hexagonal bolts M12x75/80 (Fig 4/Item 1 and 2) and thread distance bush on with them.

Screw self-locking hexagonal nuts on the screws and tighten using tightening moment (see table).

ATTENTION: Where there is a cross union a profile

disk (Fig 3 / Item1) must be included with the vertical screw.

ATTENTION: Self-locking nuts may only be used once.

TIGHTENING MOMENT:

| Overrun device model** | Tightening moment* |
|---------------------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| all other overrun devices | 86 Nm |

* Screw quality 8.8 ** AE = overrun device

Operation

for model AK 160/ AK 300/ AK 350:

Swivel range:

Keep swivel range of vertical $\pm 25^\circ$ (Fig. 1).

Keep swivel range of horizontal $\pm 20^\circ$ (Fig. 1).

ATTENTION: If this is exceeded the components will be overloaded. Function is no longer ensured!

Coupling in place:

Open the ball-type coupling drawbar = to do this, pull the coupling handle upward in the direction of the arrow (Fig 7/Item.1). The coupling mechanism has an "open position", i.e. as long as the coupling is not placed on the ball, the coupling handle remains open. Place the opened ball type coupling drawbar on the trailer ball of the towing vehicle.

The tongue load causes the ball type coupling drawbar to lock into place into the starting position with an audible sound automatically.

For safety reasons also push the handle down manually (Fig 7 / Item 1).

It is locked and secured automatically.

The trailer ball is coupled correctly when the trailer device pushes out the green cylinder of the locking

display and the green cylinder becomes visible (Fig 7 / Item 2).

The coupling mechanism is locked correctly when the coupling handle can no longer be pushed down by hand.

ATTENTION: If the ball type coupling drawbar is no longer coupled to the trailer ball, the trailer can detach itself from the towing vehicle.

Uncoupling:

Open the coupling handle and lift the ball type coupling drawbar up on the trailer coupling on the towing vehicle.

Lifting up and off where there are larger tongue loads can be made easier by using a jockey wheel.

Wear display:

A wear display on the coupling handle (Fig. 8) shows if the wear limit of the trailer ball of the towing vehicle, or the trailer coupling has been reached or not.

To do this couple the ball type coupling drawbar to the towing vehicle and drive approx. 500 m with the car & trailer. The driving movement will give the coupling mechanism maximum reset. Finally check the wear as follows.

If the green display is visible on the coupling handle when coupled (see Fig 8 / Item 2) the ball type coupling drawbar in its new state or the wear in the trailer ball is within the permitted boundary/ies.

If the green display on the coupling handle is completely covered when coupled and only the red display is visible (Fig 8/Item 1) then the causes are as follows as a rule:

- Trailer ball in the bottom most wear boundary Ø 49 or less - ball type coupling drawbar without wear.
- Ball type coupling drawbar and trailer ball show wear.

- Trailer ball in new state Ø 50 - ball type coupling drawbar shows increased wear.

ATTENTION:

The ball type coupling drawbar can come off - the trailer can detach itself from the towing vehicle!
Have the ball type coupling drawbar and trailer ball checked IMMEDIATELY!

Replace the worn part IMMEDIATELY.

All maintenance work is to be carried out by specialist workshops authorised by AL-KO (AL-KO service stations).

Operation

for AK 7 / AK 10/2:

Swivel range:

Keep swivel range of vertical $\pm 25^\circ$ (Fig. 1).

Keep swivel range of horizontal $\pm 20^\circ$ (Fig. 1).

ATTENTION: If this is exceeded the components will be overloaded. Function is no longer ensured!

Coupling in place:

Push the locking lever upward (Fig 9/Item 1) using your index finger and pull the handle forward (opened).

Place the open coupling on the trailer ball with the handle pulled upward and additionally push down by hand.

The coupling will close using light pressure.

Push the handle so far down until the locking catch (Fig. 9/Item 3) snaps out.

The ball type coupling drawbar is coupled in place correctly, when the green edge of the lock in display is visible.

(Fig. 9/Item 2)

ATTENTION: Correct seat of the ball-type coupling on the ball must always be checked.

In the case of coupling AK7, AK 10/2 without safety indicator, always check manually that the ball coupling is correctly seated.

Uncoupling:

Open the coupling handle and lift the ball type coupling drawbar off the trailer coupling on the towing vehicle.

Lifting up and off where there are larger tongue loads can be made easier by using a jockey wheel.

Wear display:

If the handle is toward the rear when the ball type coupling drawbar is on the housing recess, (Fig 10) the trailer ball will have clearance in the ball type coupling drawbar!

Automatic readjustment is no longer possible.

Checking is required!

ATTENTION:

The ball type coupling drawbar can come off - the trailer can detach itself from the towing vehicle!

Have the ball type coupling drawbar and trailer ball checked IMMEDIATELY!

Replace the worn part IMMEDIATELY.

All maintenance work must be carried out by competent specialist workshops.

Maintenance and Cleaning

Greasing points (Fig. 11)

Clean the ball-type coupling.

Grease or oil ball cup, joints and bearings.

Multi-purpose grease as per DIN 51825.

Maintenance and care of hot galvanised vehicle parts

Formation of white rust is only a defect in appearance. The following measures are necessary to prevent this as far as is possible.

Ensure that there is sufficient ventilation during

parking or storage of the hot galvanised parts.
The hot galvanised surfaces are to be cleaned with clear water after winter journeys (e.g. steam jet).

Spare Parts

Spare parts are safety critical parts! For this reason when fitting spare parts in our products we recommend the use of original AL-KO parts or those parts that we have explicitly approved. The reliability, safety and suitability of parts designed especially for our products, has been determined using a special test procedure. In spite of constantly monitoring the market we are unable to assess or vouch for other products.

If repair work or servicing is required AL-KO have a large network of AL-KO service centres throughout Europe. A list of service centres can be requested direct if required. Please bear in mind that repairs should only be carried out by trained and qualified workshops/personnel. To establish the correct spare parts the service centres need the ETI number = spare part identification number.

| Troubleshooting | | |
|--|--|---|
| Fault | Cause | Elimination |
| Coupling does not engage when placed on ball | Ball diameter greater than 50 mm. Inner parts of the coupling are dirty or are not functioning correctly. | Change ball. Clean and grease coupling, replace as necessary. |
| Trailer cannot be uncoupled | Ball deformed. | Align trailer and car and uncouple. Grease/lubricate coupling mechanism. |
| Too much play in the coupling danger of trailer becoming unhitched | Coupling worn out. Articulation angle exceeded. Rivet bent. | Have coupling changed. Have towball changed. |

Table des matières

Raison sociale du fabricant

Domaine d'application

Consignes de sécurité

Montage sur commande de freinage

Mode d'utilisation

Entretien et nettoyage

Pièces de rechange

Détection de défauts



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire cette notice attentivement et agir conformément à son contenu. Tenez-la disponible lors de chaque utilisation de l'appareil. Respectez les avertissements ainsi que toutes les consignes de sécurité qu'elle contient.



Pièce de montage et de sécurité importante. Montage uniquement par un atelier spécialisé.

Domaine d'application

Les têtes d'attelage AL-KO sont montées sur les boules d'attelage de diamètre 50 selon la Directive 94/20 CE.

Les têtes d'attelage AL-KO sont certifiées conformes 94/20 CE et homologuées.

Les espaces libres selon DIN 74070, zones A et B, sont respectés.

Consignes de sécurité

- Après chaque accrochage, vérifier le bon positionnement de la tête d'attelage sur la boule du véhicule. Si l'enclenchement n'est pas bon, la remorque peut se détacher du véhicule et il y a danger d'accident !
- Respecter l'angle de pivotement vertical de $\pm 25^\circ$ et horizontal de $\pm 20^\circ$ (figure 1). En cas de dépassement, les composants sont surchargés. Le fonctionnement n'est plus garanti !

Montage sur commande de freinage

Amortisseur accroché à la vis de fixation

Note: concernant les types 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Avant de procéder au démontage de la tête d'attelage, veuillez faire attention à ce qui suit : Pour les types cités ci-dessus, l'amortisseur est accroché à la vis de fixation (figure 2/rep. 2). Pour éviter que l'amortisseur soit démonté du fût coulissant, il faut chasser la vis de fixation à l'aide d'une goupille cylindrique de diamètre 10 fournie dans le carton.

Desserrer les écrous autobloquants des vis à tête hexagonale (figure 2/rep. 2 et 4) et les retirer.

Retirer la vis à tête hexagonale (figure 2/rep. 4).

Chasser la vis à tête hexagonale (figure 2/rep. 2) avec la goupille (figure 2/rep. 1). Laisser la goupille dans le tube pour le maintien de l'amortisseur.

Glisser la tête d'attelage sur le fût coulissant jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident. Positionner la douille d'écartement.

Chasser la goupille avec la vis à tête hexagonale M12x75/80 (figure 2/rep. 2) (l'amortisseur est ainsi fixé avec le fût coulissant).

Passer la deuxième vis à tête hexagonale M12x75/80 (figure 2/rep. 4).

ATTENTION: Pour s'assurer du parfait maintien de l'amortisseur, faire glisser le fût coulissant dans les deux sens (entrée et sortie). Si l'on ressent une résistance, l'amortisseur est accroché.

Visser les écrous autobloquants hexagonaux (utiliser de nouveaux écrous) sur les vis et les serrer au couple de serrage indiqué (cf. tableau).

Note: En cas de vissage en croix, le boulon à tête hexagonale doit être monté avec une rondelle profilée (figure 3/rep. 1).

ATTENTION: Les écrous autobloquants sont à usage unique !

Kit AK 300 :

| Type | PTAC | Perçages | Raccord | Distance entre trous | Longueur |
|--------|------------|----------|---------|----------------------|----------|
| 3000 | Horizontal | 50 | 50 | | |
| AK-300 | | | 35 + 40 | 54 | 168 |
| 2300 | En croix | 46 + 51 | 40 | | |

Avant de procéder au démontage de la tête d'attelage, veuillez faire attention à ce qui suit :

Pour les types cités ci-dessus, l'amortisseur est accroché à la vis de fixation (figure 2/rep. 2). Pour éviter que l'amortisseur soit démonté du fût coulissant, il faut chasser la vis de fixation à l'aide d'une goupille cylindrique de diamètre 10 fournie dans le carton.

La tête d'attelage est conçue pour s'adapter sur un fût coulissant de 50 mm. Pour les diamètres inférieurs de fût coulissant, utiliser des entretoises (a, b, c) (figure 6).

| | |
|------|---|
| ø 50 | Aucune entretoise nécessaire |
| ø 40 | entretoise de 5 mm (a) |
| ø 35 | entretoise de 7,5 mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | entretoise de 2,5 mm (c) |

Desserrer les écrous autobloquants des vis à tête hexagonale (figure 2/rep. 2 et 4) et les retirer. Retirer la vis à tête hexagonale (figure 2/rep. 4). Chasser la vis à tête hexagonale (fig 2/rep. 2) à l'aide de la goupille (figure 2/rep. 1). Laisser la goupille dans le tube pour le centrage de l'amortisseur. Glisser la tête d'attelage et, si nécessaire, l'entretoise (figure 5/rep. 4) sur le fût coulissant jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident. Positionner la douille d'écartement.

Chasser la goupille avec la vis à tête hexagonale M12x75/80 (figure 2/rep. 2) (l'amortisseur est ainsi fixé avec le fût coulissant).

Passer la deuxième vis à tête hexagonale M12x75/80 (figure 2/rep. 4).

ATTENTION: Pour s'assurer du parfait maintien de l'amortisseur, faire glisser le fût coulissant dans les deux sens (entrée et sortie). Si l'on ressent une résistance, l'amortisseur est accroché.

Visser les écrous autobloquants hexagonaux (utiliser les nouveaux écrous fournis avec le kit) sur les vis, puis les serrer au couple de serrage indiqué (cf. tableau).

Note: En cas de vissage en croix, le boulon à tête hexagonale doit être monté avec une rondelle profilée (figure 3/rep. 1)

ATTENTION: Les écrous autobloquants sont à usage unique !

NE PAS décrocher l'amortisseur de la vis de fixation

Desserrer les écrous autobloquants des vis à tête hexagonale et les retirer. Retirer les vis à tête hexagonale et déposer l'ancienne tête d'attelage. Glisser la tête d'attelage sur le fût coulissant jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident. Positionner la douille d'écartement (figure 5).

Glisser les vis à tête hexagonale M12x75/80 (figure 4/rep. 1 et 2) et enfiler les douilles d'écartement en même temps.

Visser les écrous autobloquants hexagonaux sur les vis et les serrer au couple de serrage (cf. tableau).

ATTENTION: En cas de vissage en croix, la vis à tête hexagonale doit être montée avec une rondelle profilée (figure 3/rep. 1)

ATTENTION: Les écrous autobloquants sont à usage unique !

COUPLES DE SERRAGE

| Type d' AE** | Couple de serrage* |
|----------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| tous autres AE | 86 Nm |

* Qualité de boulon: 8.8 ** AE = commande de freinage

Utilisation

Pour les types AK 160 /AK 300 / AK 350 :

Angle de pivotement:

Respecter l'angle de pivotement vertical de $\pm 25^\circ$ (fig. 1)

Respecter l'angle de pivotement horizontal de $\pm 20^\circ$ (fig. 1)

ATTENTION: En cas de dépassement de l'angle de pivotement, les composants sont surchargés. Le fonctionnement n'est plus garanti !

Verrouillage:

Ouvrir la tête d'attelage - pour ce faire, tirer la poignée de la tête vers le haut dans le sens de la flèche (figure 7/rep. 1). Le mécanisme de la tête d'attelage possède une position "déverrouillé", c'est à dire tant que la tête d'attelage n'est pas enclenchée sur la boule, la poignée reste déverrouillée.

Placer la tête d'attelage ouverte sur la boule du véhicule tracteur.

Du fait de la charge à la rotule, la tête d'attelage se remet automatiquement dans sa position initiale avec un léger déclic.

Pour des raisons de sécurité, pousser la poignée vers le bas (figure 7/rep. 1).

Le verrouillage et la sécurité se font automatiquement.

La tête d'attelage est bien enclenchée lorsque le témoin vert latéral devient visible (figure 7/rep. 2).

Le mécanisme de la tête est bien verrouillé lorsque la poignée de la tête ne se laisse plus pousser vers le bas.

ATTENTION: Lorsque la tête d'attelage n'est pas bien enclenchée sur la boule, la remorque peut se détacher du véhicule tracteur.

Déverrouillage

Ouvrir la poignée de la tête et détacher la tête d'attelage de l'attelage. Si la charge à la rotule est trop élevée, l'accrochage ou le décrochage peut être facilité par l'utilisation d'une roue jockey.

Témoin d'usure:

Un témoin d'usure sur la poignée de la tête d'attelage (fig. 8) montre si la limite d'usure de la boule d'attelage du véhicule tracteur ou de l'attelage de la remorque est atteinte ou non.

Pour ce faire, accrocher l'attelage au véhicule tracteur (voir accrochage) et rouler environ 500m. Le

mouvement en roulant règle le mécanisme d'attelage. Ensuite, vérifier l'usure comme suit.

Si le témoin vert sur la poignée est visible en position verrouillée (voir figure 8/rep. 2), la tête d'attelage est dans un état neuf ou bien l'usure de la boule d'attelage se situe dans les limites admissibles.

Si le témoin vert sur la poignée est complètement couvert en position verrouillée et que seul le témoin rouge est visible (figure 8/rep. 1), les causes sont en règle générale les suivantes:

- la boule d'attelage est à la limite d'usure Ø 49 minimale ou plus - la tête d'attelage n'est pas usée
- la tête d'attelage et la boule d'attelage sont usées.
- la boule d'attelage est neuve Ø 50 - la tête d'attelage indique une usure élevée.

ATTENTION:

La tête d'attelage peut se décrocher - la remorque peut se détacher du véhicule tracteur !

Faire vérifier IMMEDIATEMENT la tête et la boule d'attelage !

Faire changer IMMEDIATEMENT la pièce usée.

Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par des garages agréés AL-KO (stations-services AL-KO)!

Utilisation

Pour les types AK 7 / AK 10/2:

Angle de pivotement:

Respecter l'angle de pivotement vertical de $\pm 25^\circ$ (fig. 1)

Respecter l'angle de pivotement horizontal de $\pm 20^\circ$ (fig. 1)

ATTENTION : En cas de dépassement de l'angle de pivotement, les composants sont surchargés. Le fonctionnement n'est plus garanti !

Verrouillage :

Pousser le levier de sécurité (figure 9/rep. 1) avec flèche vers le haut et tirer la poignée vers l'avant

(ouvert).

Placer la tête déverrouillée sur la boule et pousser vers le bas.

La tête se verrouille par simple poussée.

Pousser la poignée vers le bas jusqu'à ce que le levier de sécurité soit enclenché (figure 9/rep. 3).

La tête d'attelage est bien enclenchée lorsque la partie verte du témoin est visible (figure 9/rep. 2).

ATTENTION: Le bon positionnement de la tête d'attelage sur la boule doit toujours être vérifié.

Pour les têtes type AK/7 et AK 10/2 sans témoin de verrouillage: Vérifiez le bon positionnement de la tête à chaque fois manuellement.

Déverrouillage :

Ouvrir la poignée de la tête et détacher la tête d'attelage de l'attelage. Si la charge à la rotule est trop élevée, l'accrochage ou le décrochage peut être facilité par l'utilisation d'une roue jockey.

Témoin d'usure :

Si la poignée en position verrouillée touche l'arrière de la découpe du boîtier, (fig. 10) la boule d'attelage a du jeu dans la tête d'attelage !

Un rattrapage d'usure automatique n'est plus possible.

Vérification indispensable !

ATTENTION :

La tête d'attelage peut se décrocher - la remorque peut se détacher du véhicule tracteur !

Faire vérifier IMMEDIATEMENT la tête et la boule d'attelage !

Faire changer IMMEDIATEMENT la pièce usée.

Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par des garages compétents.

Entretien et nettoyage

Positions de graissage (fig. 11)

Nettoyer la tête d'attelage.

Graisser ou huiler le logement de la boule, les articulations et les points d'appui.

Entretien des pièces de véhicule galvanisées

La formation de rouille blanche n'est qu'un défaut d'aspect. Afin de minimiser au maximum ce défaut, il est nécessaire d'appliquer les mesures suivantes:

- Pendant le stockage des pièces galvanisées, faire en sorte de garantir une circulation d'air suffisante.
- Après utilisation routière, en hiver, nettoyer les surfaces galvanisées à l'eau claire (par ex. jets de vapeur).

Pièces de recharge

Les pièces de recharge sont des pièces de sécurité. En ce qui concerne le montage de pièces de recharge sur nos produits, nous recommandons donc l'utilisation de pièces d'origine AL-KO ou de pièces qui ont été validées par AL-KO.

Ces pièces de recharge ont été vérifiées sur leur fiabilité et leur sécurité.

Pour les autres produits, nous ne pouvons, malgré un suivi constant du marché, ni porter de jugement, ni nous porter garant.

En cas de réparation, nous avons un réseau étendu de stations-service AL-KO en Europe. La liste de ces stations-service est disponible chez nous sur demande (référence 371912). Veuillez aussi tenir compte du fait que les réparations et les travaux de réglage doivent uniquement être faites par des ateliers agréés.

Pour une identification parfaite de la pièce de recharge, les stations-service ont besoin du numéro ETI.

| Détection du défaut | | |
|---|---|--|
| Défaut | Cause | Solution |
| La tête ne s'enclenche pas après l'avoir placée sur la boule. | Le diamètre de la boule dépasse Ø 50 mm. Les pièces de la tête sont sales ou ne fonctionnent pas bien. Attention en cas de verglas et de neige. | Remplacer la boule. Nettoyer la tête et graisser le cas échéant, la remplacer. |
| La remorque ne se laisse pas dételer. | Boule ovalisée. | Mettre la remorque et le véhicule dans le même sens et dételer. Graisser ou huiler le mécanisme de la tête. |
| Trop de jeu entre la tête et la boule, danger de dételage. | Tête usée. Angle de pivotement dépassé. Rivet déformé. | Faire remplacer la tête. Faire remplacer la boule. |



Istruzioni d'uso per ganci

Indice

Costruttore
Campo di applicazione
Provvedimenti di sicurezza
Montaggio su freno a repulsione
Impiego
Manutenzione e pulizia
Ricambi
Scheda ricerca guasti



Leggere le istruzioni per l'uso ed agire di conseguenza. Conservare le istruzioni per l'uso per consultarle durante l'impiego. Osservare le avvertenze sulla sicurezza e gli avvertimenti riportati sull'apparecchio.



Componente rilevante per la sicurezza
Montaggio solo da officina specializzata

Campo di applicazione

I giunti a sfera AL-KO devono essere collegati con sfere di Ø50, ai sensi della direttiva 94/20/CE.
I giunti a sfera AL-KO sono testati e autorizzati secondo i parametri della direttiva 94/20/CE.
Gli spazi liberi secondo DIN 74070 e gli spazi costruttivi A e B sono stati rispettati.

Provvedimenti di sicurezza

- Assicurarsi, dopo ogni avvenuto aggancio, che il gancio calza perfettamente la sfera della struttura di traino. In caso di non corretto aggancio il rimorchio

si può staccare dalla motrice, esiste pericolo di incidenti.

- Rispettare il raggio d'azione verticale di $\pm 25^\circ$ e orizzontale di $\pm 20^\circ$ (Figura 1). In caso di non rispetto i componenti vengono sovraccaricati. Il corretto funzionamento non è più garantito!

Montaggio su freno a repulsione

L'ammortizzatore è agganciato al bullone di fissaggio

Nota: Con i tipi 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Prima di smontare il giunto a sfera osservare quanto segue:

Nei tipi di prodotto sopra menzionati l'ammortizzatore è agganciato al bullone di fissaggio (Figura 2/Rif. 2). L'ammortizzatore fuoriesce automaticamente. Per facilitare il montaggio viene fornito un bullone di montaggio Ø10.

Allentare e rimuovere i dadi autobloccanti delle viti a testa esagonale (Figura 2/Rif. 2 e 4).

Estrarre le viti a testa esagonale (Fig. 2/Rif. 4).

Inserire le viti a testa esagonale (Fig. 2/Rif. 2) con il bullone di montaggio (Fig. 2/Rif. 1). Lasciare inserito il bullone per la centratura dell'ammortizzatore nel canotto di traino.

Spingere il giunto a sfera sull'asta di traino fino a far coincidere i fori di fissaggio.

Posizionare la boccola distanziatrice.

Inserire i bulloni di montaggio con viti a testa esagonale M12x75/80 (Fig. 2/Rif. 4) (ammortizzatore infilato).

Passare la seconda vite a testa esagonale M12x75/80 (Fig. 4/Rif. 1).

ATTENZIONE: Per sincerarsi che l'ammortizzatore sia

infilato correttamente, provare a inserire e rimuovere l'asta di traino.

Se durante questa operazione si incontra una certa resistenza, l'ammortizzatore è agganciato.

Serrare i dadi autobloccanti (utilizzare dadi nuovi) sulle viti e applicare la coppia di serraggio (n. Tab.).

Nota: Per l'avvitamento a croce aggiungere alla vite verticale una mola profilata (Fig. 3/Rif. 1).

ATTENZIONE: I dadi autobloccanti devono essere utilizzati una sola volta!

Serie AK 300:

| Tipo | Peso max. cons. | Fori | Collegamento | Distanza tra i fori | Lunghezza |
|--------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|
| AK-300 | 3000 | Orizzontali | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Incrocianti | 46 + 51 | 40 | |

Prima di smontare il giunto a sfera osservare quanto segue:

Nei tipi di prodotto sopra menzionati l'ammortizzatore è agganciato alla vite di fissaggio (Figura 2/Rif. 2). L'ammortizzatore fuoriesce automaticamente. Per facilitare il montaggio viene fornito un perno di montaggio Ø10.

Il junto a sfera è progettato per essere collegato a un'asta di traino di 50 mm. Per asta con diametro inferiore aggiungere staffe distanziatrici (a,b,c) (Fig. 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | staffa distanziatrice non necessaria |
| ø 40 | staffa distanziatrice di 5 mm (a) |
| ø 35 | staffa distanziatrice di 7,5 mm (b) (1x5mm + 1x 2,5 mm) |
| ø 45 | staffa distanziatrice di 2,5 mm (c) |

Allentare e rimuovere i dadi autobloccanti delle viti a testa esagonale (Figura 2/Riff. 2 e 4).

Estrarre le viti a testa esagonale (Fig. 2/Rif. 4).

Inserire le viti a testa esagonale (Fig. 2/Rif. 2) con il bullone di montaggio (Fig. 2/Rif. 1). Lasciare inserito il bullone per la centratura dell'ammortizzatore nel tubo di traino.

Spingere il giunto a sfera e, se del caso, la staffa distanziatrice (Fig. 5/Rif. 4) sull'asta di traino fino a far coincidere i fori di fissaggio. Posizionare le boccole distanziatrici.

Inserire il bullone di montaggio con la vite a testa esagonale M12x75/80 (Fig. 2/Rif. 2) (ammortizzatore infilato).

Passare la seconda vite a testa esagonale M12x75/80 (Fig. 2/Rif. 4).

ATTENZIONE: Per sincerarsi che l'ammortizzatore sia infilato correttamente, inserire e rimuovere l'asta di traino.

Se durante questa operazione si incontra una certa resistenza, l'ammortizzatore è agganciato.

Serrare i dadi autobloccanti (utilizzare dadi nuovi in dotazione) sulle viti e applicare la coppia di serraggio (n. Tab.).

Nota: Per l'avvitamento a croce deve essere inserita accanto alla vite verticale una mola profilata (Fig. 3/Rif. 1)

ATTENZIONE: I dadi autobloccanti devono essere utilizzati una sola volta.

Ammortizzatore NON agganciato al bullone di fissaggio.

Svitare i dadi autobloccanti delle viti a testa esagonale e rimuoverli. Estrarre le viti a testa esagonale, sollevare il vecchio giunto a sfera. Spingere il giunto a sfera sull'asta di traino fino a far coincidere i fori di

fissaggio. Posizionare la boccola distanziatrice (Fig. 5). Passare la vite M12X75/80 (Fig.4/Riff. 1 e 2) e infilare le boccole distanziatici.

Serrare i dadi autobloccanti sulle viti e applicare la coppia di serraggio (n. Tab.).

ATTENZIONE: Per l'avvitamento a croce deve essere inserita accanto alla vite verticale una mola profilata (Fig. 3/Rif. 1).

ATTENZIONE: I dadi autobloccanti devono essere utilizzati una sola volta.

COPPIA DI SERRAGGIO:

| AE-Tipi** | coppia di serraggio * |
|--------------------|-----------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| tutti gli altri AE | 86 Nm |

* Classe della vite: 8.8 ** AE = freni a repulsione

Impiego

per i tipi AK160 AK300 AK350

Raggio d'azione:

Rispettare il raggio d'azione verticale di $\pm 25^\circ$ (fig.1)

Rispettare il raggio d'azione orizzontale di $\pm 20^\circ$ (fig.1)

ATTENZIONE:

In caso di non rispetto i componenti vengono sovraccaricati. Il corretto funzionamento non è più garantito!

Aggancio

Aprire il gancio - per far questo tirare la leva di apertura verso l'alto (Fig. 7/Rif. 1). Il meccanismo del gancio ha una posizione di "apertura", ciò significa che il gancio rimane aperto finché il gancio viene calzato sulla sfera.

Posizionare il gancio sulla sfera della struttura di traino.

Per causa del peso sul occhione, il meccanismo del gancio chiude automaticamente e la leva, con uno scatto torna in posizione iniziale.

Per motivi di sicurezza si consiglia di fare supplementare pressione con la mano sulla leva (Fig. 7/Rif. 1).

La chiusura e il serraglio avviene automaticamente.

La sfera è agganciata correttamente quando si vede il gambo verde dell'indicatore di sicurezza espulso dalla testa sferica della struttura di traino (Fig. 7/Rif. 2).

Il meccanismo è serrato correttamente quando la leva anche spingendo a mano non si abbassa di più.

ATTENZIONE:

Se l'accoppiamento tra gancio e sfera non è stato eseguito corretto, il rimorchio si può staccare della motrice.

Sganciare:

Aprire la leva e staccare il gancio dalla sfera della struttura di traino sollevando il timone. La manovra di sollevamento può essere facilitata con un ruotino d'appoggio.

Indicatore del stato di usura:

Un indicatore posto sulla leva (figura 8) segnala un eventuale usura della sfera della struttura di traino oppure dal gancio stesso.

Per questo controllo agganciare il rimorchio (vedi agganciare) e fare un percorso di 500 m. Con i movimenti il meccanismo di chiusura del gancio si chiude al massimo.

In seguito controllare lo stato di usura come segue. Se, in questi condizioni è visibile il tratto verde del indicatore (vedi figura 8/2) i componenti del meccanismo di chiusura non sono logorati e l'usura

della sfera è entro i limiti di usura consentiti. Quando invece il tratto verde del indicatore è completamente coperto e si vede solamente la zona rossa (figura 8/1), le cause possono essere:

- sfera con diametro Ø 49 oppure più piccolo - meccanismo del gancio non logorato
- la sfera e il meccanismo del gancio usurati
- sfera con diametro Ø 50 - meccanismo del gancio usurato

ATTENZIONE:

Il gancio si può sganciare, il rimorchio si stacca dalla motrice.

Fare controllare IMMEDIATAMENTE la sfera ed il gancio.

Sostituire IMMEDIATAMENTE i componenti usurati. Tutti gli interventi devono essere eseguiti da officine autorizzate dalla AL-KO (Centri Assistenza AL-KO).

Impiego

per i tipi AK7 AK10/2:

Raggio d'azione:

Rispettare il raggio d'azione verticale di ±25° (figura1)

Rispettare il raggio d'azione orizzontale di ±20° (figura1)

ATTENZIONE:

In caso di non rispetto i componenti vengono sovraccaricati. Il corretto funzionamento non è più garantito!

Aggancio

Premere la levetta di sicurezza (Fig. 9/Rif. 1) e alzare la leva del gancio (aperto). Posizionare il gancio sulla sfera della struttura di traino e abbassare il gancio facendo pressione con la mano.

Sotto una leggera pressione il meccanismo del gancio chiude automaticamente e la levetta di sicurezza si innesta.

La sfera è agganciata correttamente quando si vede il gambo verde dell'indicatore di sicurezza espulso dalla testa sferica della struttura di traino (Fig. 9/Rif. 2).

ATTENZIONE:

In ogni caso è da controllare la sede corretta del gancio sulla sfera.

Per ganci tipo AK 7, AK 10/2 senza indicatore di sicurezza Verificare manualmente che il gancio nella sua sede (sfera)

Sganciare:

Aprire la leva e staccare il gancio dalla sfera della struttura di traino sollevando il timone. La manovra di sollevamento può essere facilitata con un ruotino d'appoggio.

Indicatore del stato di usura:

Qualora la leva del gancio tocca il bordo della carcassa (figura 10) si crea gioco tra sfera e gancio! L'autoserraggio non è più funzionante.

Controllo dei componenti indispensabile!

ATTENZIONE:

Il gancio si può sganciare, il rimorchio si stacca dalla motrice.

Fare controllare IMMEDIATAMENTE la sfera ed il gancio.

Sostituire IMMEDIATAMENTE i componenti usurati. Tutti gli interventi devono essere eseguiti da officine autorizzate dalla AL-KO (Centri Assistenza AL-KO).

Manutenzione e pulizia

Punti da ingrassare (figura 11)

Pulire il gancio.

Oliare ed ingrassare tutti i parti mobili del gancio!

Tipo di grasso: Grasso multiuso DIN 51825.

Manutenzione e pulizia dei componenti zincati a caldo La ruggine bianca è solamente un fenomeno estetico e non può mai essere eliminato completamente. Per evitare la formazione al più possibile rispettare i seguenti consigli:

- aerare bene il magazzino dei componenti
- dopo viaggi invernali i componenti zincati sono da pulire con acqua limpida. (p.e. a getto di vapore)

Ricambi

I ricambi sono elementi di sicurezza! Per il montaggio di ricambi sui nostri prodotti, raccomandiamo pertanto l'uso di ricambi originali AL-KO oppure di elementi, per i quali sia stato espresso da parte nostra un parere favorevole. Per questi elementi infatti, sono stati appurati nel corso di appositi test, le caratteristiche di affidabilità, sicurezza e idoneità specifica per i nostri prodotti. Per altri prodotti disponibili sul mercato, e nonostante la loro costante presenza sullo stesso, non siamo in grado di appurare le sopraindicate caratteristiche e quindi di esprimere parere positivo.

In caso di riparazioni AL-KO dispone di una rete capillare di centri di assistenza per tutta Europa. L'elenco in caso di necessità può essere richiesto direttamente all'AL-KO. Codice Nr. 371912

Si prega di tenere presente che riparazioni e registrazioni devono essere eseguite esclusivamente presso officine autorizzate.

Per la identificazione dei ricambi è necessario comunicare il numero .

| Scheda ricerca guasti | | |
|---|---|---|
| Difetto | Origine | Eliminazione |
| Il giunto appoggiato sulla sfera non si chiude. | Diametro della sfera più grande di Ø 50 mm. meccanismo di serraggio del giunto sporco oppure ruggito. Residui di neve o ghiaccio. | Sostituire la sfera. Pulire ed oliare oppure sostituire. |
| Non è possibile sganciare il rimorchio. | Sfera ovalizzata | Allineare motrice e rimorchio e sganciare. Pulire ed oliare il meccanismo della sfera. |
| troppo gioco tra sfera e gancio. Pericolo di distacco. | Sfera oppure gancio usurato. Meccanismo logorato a causa di oltrepasso del raggio d'azione. | Sostituire il gancio oppure la sfera. |

Contenido

- Datos del fabricante
- Campo de aplicación
- Instrucciones de seguridad
- Montaje en el enganche de inercia
- Manejo
- Mantenimiento y limpieza
- Repuestos
- Esquema de búsqueda de averías



Lea las instrucciones de uso y después utilice el aparato.

Guarde las instrucciones de uso para su utilización general.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad, así como las

Indicaciones de advertencia que hay en el aparato.



Pieza de seguridad

Montaje sólo por Taller Especializado

Campo de aplicación

Los cabezales de enganche AL-KO se deben utilizar para la unión con las bolas de enganche Ø50 según directiva 94/20 CE.

Los cabezales de enganche AL-KO están ensayados y homologados según 94/20 CE.

Cumple con los espacios libres, espacio de montaje A y B, según DIN 74070.

Instrucciones de seguridad

- Compruebe siempre, después de haber acoplado su remolque al vehículo tractor, que el cabezal asiente correctamente sobre la bola del gancho de remolque. Si no queda bien acoplado, el remolque puede soltarse, provocando peligros de accidente.
- El área de oscilaciones vertical ±25° y horizontal ±20° debe mantenerse (Fig.1). Al contrario, las piezas sufrirán una sobrecarga y el funcionamiento ya no está garantizado.

Montaje en el enganche de inercia

Amortiguador sujetado en el tornillo de fijación

Nota: En los tipos 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Antes de empezar a desmontar el cabezal de enganche debe observar lo siguiente:

En los tipos arriba indicados el amortiguador está sujeto en el tornillo de fijación (Fig. 2/Pos.2). El amortiguador se expande solo. Para facilitar el montaje encontrará en la caja de cartón un bulón de montaje Ø10.

Soltar y retirar las tuercas autoblocantes de los tornillos hexagonales (Fig. 2/Pos.2 y 4).

Sacar el tornillo hexagonal (Fig. 2/Pos. 4).

Pasar el tornillo hexagonal (Fig. 2/Pos. 2) con el bulón de montaje (Fig. 2/Pos.1). Dejar el bulón dentro del tubo de tracción para centrar el amortiguador.

Colocar el cabezal de enganche sobre la barra de tracción, haciendo coincidir los agujeros de fijación. Posicionar el casquillo distanciador.

Pasar el bulón de montaje con el tornillo hexagonal M12x75/80 (Fig. 2/Pos.2) (el amortiguador se enfilá también).

Pasar el segundo tornillo hexagonal M12x75/80 (Fig. 2/Pos.4).

ATENCIÓN: Para asegurar que el amortiguador está enfilado, comprimir y expandir la barra de tracción. Si siente una resistencia, el amortiguador está colocado.

Enroscar las tuercas hexagonales autoblocantes (utilizar tuercas nuevas) en los tornillos y apretar con el par de apriete (según tabla).

Nota: En caso de atornillado en cruz se tiene que adjuntar una arandela perfilada (fig. 3/ Pos.1) al tornillo vertical.

ATENCIÓN: Las tuercas autoblocantes sólo se pueden utilizar una vez.

Kit de montaje AK 300:

| Tipo | Peso total adm. | Aquijeros | Conexión | Distancia entre aquijeros | |
|--------|-----------------|-------------|----------|---------------------------|-----|
| AK-300 | 3000 | Orizontali | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Incrocianti | 46 + 51 | 40 | |

Antes de comenzar con el desmontaje del cabezal de enganche, debe observarse lo siguiente:

En los tipos arriba indicados, el amortiguador está sujeto en el tornillo de fijación (Fig. 2/Pos.2).

El amortiguador se expande solo. Para facilitar el montaje se encuentra un bulón de montaje (Ø 10) en la caja de cartón.

El cabezal de enganche ha sido realizado para la conexión a una barra de tracción de 50 mm. Para diámetros de barra de tracción más pequeños se deben adjuntar distanciadores (a,b,c) (Fig. 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | No necesita distanciador |
| ø 40 | Distanciador 5 mm (a) |
| ø 35 | Distanciador 7,5 mm (b) (1,5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | Distanciador 2,5 mm (c) |

Soltar y retirar las tuercas autoblocantes de los tornillos hexagonales (Fig. 2/Pos.2 y 4). Sacar el tornillo hexagonal (Fig. 2/Pos.4). Pasar el tornillo hexagonal (Fig. 2/Pos.2) con el bulón de montaje (Bild 2/Pos.1). Dejar el bulón dentro de la barra de tracción para centrar el amortiguador. Colocar el cabezal de enganche y, si es necesario, el distanciador (Fig. 5/Pos.4) en la barra de tracción haciendo coincidir los agujeros de fijación. Posicionar el casquillo distanciador. Pasar el bulón de montaje con el tornillo hexagonal M12x75/80 (Fig. 2/Pos.2. (el amortiguador se enfila también). Pasar el segundo tornillo hexagonal M12x75/80 (Fig. 2/Pos.4). **ATENCIÓN:** Para asegurar que el amortiguador está enfilado, comprimir y expandir la barra de tracción. Si siente una resistencia, el amortiguador está colocado.

Enroscar las tuercas hexagonales autoblocantes (utilizar tuercas nuevas suministradas) en los tornillos y apretar con el par de apriete (según tabla).

Nota: En caso de atornillado se tiene que adjuntar una arandela perfilada (fig. 3/ Pos.1) al tornillo vertical.

ATENCIÓN: Las tuercas autoblocantes sólo se pueden utilizar una vez.

Amortiguador NO sujeto en el tornillo de fijación.

Soltar y retirar las tuercas autoblocantes de los tornillos hexagonales. Sacar los tornillos hexagonales, levantar el cabezal de enganche antiguo. Colocar el cabezal de enganche sobre la barra de tracción haciendo coincidir los agujeros de fijación. Posicionar el distanciador (Fig. 5).

Pasar los tornillos hexagonales M12x75/80 (Fig. 4/Pos.1 y 2) y enfilar también los distanciadores.

Enroscar las tuercas hexagonales autoblocantes en los tornillos y apretar con el par de apriete (según tabla).

ATENCIÓN: En caso de atornillado en cruz se debe colocar una arandela perfilada (Fig. 3/Pos.1) al tornillo vertical.

ATENCIÓN: Las tuercas autoblocantes sólo se pueden utilizar una vez.

PAR DE APRIETE:

| Tipo Enganche de inercia** | Par de apriete* |
|----------------------------|-----------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8V/B/1 | 210 Nm |
| todos los demás Eng. I. | 86 Nm |

* Calidad de tornillo: 8.8 ** Eng. I. = Enganche de Inercia

Manejo

para los modelos AK 160 / AK 300 / AK 350:

Área de oscilaciones:

Aténgase al área de oscilaciones vertical de $\pm 25^\circ$ (fig.1)

Aténgase al área de oscilaciones horizontal de $\pm 20^\circ$ (fig.1)

ATENCIÓN: Si no se cumple con el área de oscilaciones, las piezas sufrirán una sobrecarga y el funcionamiento ya no está garantizado.

Acoplamiento

Abra el cabezal de enganche, tirando la maneta (Fig. 7/Pos.1) hacia arriba, según indica la flecha.

El mecanismo de acoplamiento tiene una "posición abierta", es decir mientras que el cabezal no asiente sobre la bola, la maneta se mantiene abierta.

Coloque el cabezal abierto sobre la bola del vehículo tractor.

Debido a la carga en bola, el cabezal baja automáticamente y de forma audible hasta su posición inicial.

Por motivos de seguridad debe empujar la maneta además con la mano (Fig. 7/Pos.1).

El cierre y bloqueo se realiza automáticamente.

El cabezal está correctamente acoplado cuando aparece el cilindro verde del dispositivo óptico de seguridad por la presión de la bola del gancho de remolque (Fig. 7/Pos.2).

El mecanismo de acoplamiento está correctamente bloqueado, cuando no se puede empujar la maneta del cabezal más hacia abajo con la mano.

ATENCIÓN: Cuando el cabezal no está correctamente acoplado sobre la bola, el remolque puede soltarse del vehículo tractor.

Desacoplamiento

Abra la maneta y levante el cabezal de la bola del vehículo tractor.

Tanto el acoplamiento como el desacoplamiento puede facilitarse usando la rueda jockey, cuando las cargas en bola son altas.

Control de desgaste

Un dispositivo óptico de desgaste integrado en la maneta (fig. 8) indica si se ha alcanzado el límite de

desgaste de la bola del gancho de remolque o del cabezal de enganche.

Para efectuar este control debe acoplar el cabezal al vehículo tractor (véase Acoplamiento) y conducir aprox. 500 m. con el conjunto vehículo tractor - remolque. Debido a este movimiento el mecanismo de acoplamiento se ajusta al máximo. A continuación deberá comprobar si en la maneta se ve la marca verde (Fig. 8/Pos.2), entonces el desgaste de la bola y del cabezal está dentro de los límites admisibles. Si la marca verde de la maneta está completamente tapada y sólo se ve la marca roja (Fig. 8/Pos.1), existe un desgaste producido por una de las siguientes causas:

- Bola desgastada ø49 o menor - Cabezal no desgastado
- Tanto la bola como el cabezal están desgastados
- Bola correcta ø50 - Cabezal desgastado.

ATENCIÓN

¡El cabezal puede desengancharse, el remolque puede soltarse del vehículo tractor!

Haga comprobar INMEDIATAMENTE el cabezal y la bola.

Sustituya INMEDIATAMENTE la pieza desgastada.

Todos los trabajos de mantenimiento deben ser efectuados por un taller de servicio AL-KO autorizado.

Manejo

para los modelos AK 7 / AK 10/2

Área de oscilaciones:

Aténgase al área de oscilaciones vertical de ±25° (fig. 1)

Aténgase al área de oscilaciones horizontal de ±20° (fig. 1)

ATENCIÓN: Si no se cumple con el área de oscilaciones, las piezas sufrirán una sobrecarga y el funcionamiento ya no está garantizado.

Acoplamiento

Empuje con el dedo índice la palanca de seguridad (Fig. 9/Pos.1) hacia arriba y tire la maneta (Fig. 9/Pos.1) hacia arriba. (abierto).

Coloque el cabezal abierto sobre la bola del vehículo tractor y empújelo con la mano hacia abajo.

El cabezal se cierra con una ligera presión.

Empuje la maneta hacia abajo, hasta que el trinquete de bloqueo (Fig. 9/Pos.3) sale.

El cabezal está correctamente acoplado cuando se ve el borde verde del dispositivo óptico de acoplamiento (Fig. 9/Pos.2)

ATENCIÓN: Compruebe siempre el asiento correcto del cabezal sobre la bola.

Para cabezales AK 7, AK 10/2 sin dispositivo óptico! Se debe comprobar siempre con la mano que el cabezal está correctamente acoplado!

Desacoplamiento

Abra la maneta y levante el cabezal de la bola del vehículo tractor.

Tanto el acoplamiento como el desacoplamiento puede facilitarse usando la rueda jockey, cuando las cargas en bola son altas

Control de desgaste

Si la maneta está muy cerca del recorte en la carcasa (fig. 10) cuando está acoplado, la bola del gancho de remolque empieza a tener juego dentro del cabezal. El reajuste automático es imposible
¡Haga una revisión!

ATENCIÓN

¡El cabezal puede desengancharse, el remolque puede soltarse del vehículo tractor!

Haga comprobar INMEDIATAMENTE el cabezal y la bola.

Sustituya INMEDIATAMENTE la pieza desgastada.

Todos los trabajos de mantenimiento deben ser efectuados por un taller de servicio AL-KO autorizado.

Mantenimiento y limpieza

Racores de engrase (fig. 11)

Limpie el cabezal

Engrase o lubrique el medio cono, las articulaciones y los puntos de apoyo.

Grasa multiusos según DIN 51825.

Mantenimiento y cuidado de piezas galvanizadas.

La formación de óxido blanco es solamente un defecto óptico o nunca podrá eliminarse del todo.

Para minimizarlo hasta lo posible, debe tomar las siguientes medidas:

Disponer de una circulación de aire suficiente para las piezas galvanizadas cuando su remolque está guardado.

Limpiar las superficies galvanizadas con agua limpia después de viajar en invierno (p.ej. agua vaporizada).

Repuestos

Los repuestos son piezas de seguridad, por lo que se deben usar únicamente repuestos originales AL-KO o piezas que han sido expresamente liberadas por AL-KO. En ensayos específicos se ha comprobado la fiabilidad, seguridad e idoneidad de estos repuestos para nuestros productos. A pesar de una continua observación del mercado no podemos emitir una valoración ni hacernos responsables de otros productos. En caso de reparación nosotros disponemos de una amplia red de talleres de servicio AL-KO en Europa. La lista de direcciones de nuestros talleres de servicio puede solicitarla directamente a nosotros (Ref. 371912). Las reparaciones deben ser realizadas por nuestros Talleres de Servicio Autorizados. Para identificar claramente los repuestos los talleres de servicio necesitan el número ETI (Nº identificación de repuesto).

Esquema de búsqueda de averías

| Avería | Causas | Eliminación |
|--|---|--|
| El cabezal no encaja después de colocarlo sobre la bola. | El diámetro de bola mayor a Ø 50mm. Piezas interiores del cabezal sucias o no se deslizan bien Cuidado con hielo - nieve. | Cambiar la bola Limpiar y engrasar el cabezal, y si es necesario, sustituirlo. |
| No se puede desacoplar el remolque. | Bola no está redonda. | Colocar completamente rectos el vehículo tractor y el remolque y desacoplar. Engrasar o lubricar el mecanismo de acoplamiento. |
| Mucho juego entre cabezal y bola. Peligro de que se suelte. | Cabezal desgastado. Se ha sobrepasado el área de oscilaciones. Remache doblado | Hacer sustituir el cabezal Hacer sustituir la bola |

Inhoudsopgave

Verklaring van de fabrikant
Toepassingsgebied
Veiligheidsinstructies
Montage aan oplooprem
Bediening
Onderhoud en reiniging
Reservewerken
Schema voor het oplossen van storingen



Lees de gebruiksaanwijzing en handel volgens de oorschriften. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor algemeen gebruik. Neem de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen op de machine in acht.



Een veiligheidselement onderdeel
Inbouw alleen bij een geautoriseerde werkplaats

Toepassingsgebied

De AL-KO kogelkoppelingen kunnen worden gebruikt voor het koppelen aan koppelingskogels Ø50 volgens richtlijn 94/20 EG.
AL-KO kogelkoppelingen zijn getest en toegestaan volgens 94/20 EG.
De vrije ruimten volgens DIN 74070, bouwruimte A en B worden aangehouden.

Veiligheidsinstructies

- Tekens na het vastkoppelen dient u te controleren

dat de kogelkoppeling goed op de trekhaak van de trekauto zit. Wanneer het vastkoppelen niet goed gebeurt, kan de aanhangwagen van het voertuig loskomen en bestaat er gevaar voor ongevallen!

- Zwenkbereik van verticaal $\pm 25^\circ$ en horizontaal $\pm 20^\circ$ aanhouden (afb. 1). Bij overschrijding worden de onderdelen overbelast. De juiste werking is niet meer gewaarborgd!

Montage aan oplooprem

Schokdemper aan montagebout bevestigt

Aanwijzing: bij de typen 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Voordat u met het demonteren van de kogelkoppeling begint, gelieve u het volgende in acht te nemen:

De schokdemper is bij de boven genoemde typen aan de montagebout (afb. 2/pos.2) bevestigd.

De schokdemper gaat vanzelf uit. Voor het gemak wordt een montagestift Ø10 meegeleverd.

Zelfborgende moeren van de zeskantbouts (afb. 2/pos.2 en 4) losmaken en verwijderen.

Zeskantbout (afb. 2/pos.4) uitnemen.

Zeskantbout (afb. 2/pos.2) met montagestift (afb. 2/pos.1) doorslaan. Bout voor het centreren van de schokdemper in de trekstang laten zitten.

Kogelkoppeling zodanig op de trekstang schuiven, dat montagegaten samenvallen.

Afstandsbus positioneren.

Met zeskantbout M12x75/80 (afb. 2/pos.2) montagestift doorslaan (schokdemper wordt aangekoppeld).

Tweede zeskantbout M12x75/80 (afb. 2/pos.4) doorsteken.

LET OP: om zeker te zijn dat de schokdemper is aangekoppeld, de trekstang in- en uitschuiven.

Is daarbij weerstand merkbaar, dan is de schokdemper bevestigd.

Zelfborgende zeskantmoeren (nieuwe moeren gebruiken) op de bouten draaien en met aanhaalmoment (vlgs. Tabel) aanhalen.

Aanwijzing: bij kruislingse verbinding moet er bij de loodrechte bout een profielplaatje (afb. 3/pos.1) worden tussengevoegd.

LET OP: zelfborgende moeren mogen slechts éénmaal worden gebruikt!

Bouwset AK 300:

| Type | toegest. totaalgew. | boorgaten | aansluiting | gaatpatronen | lengte |
|--------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| AK-300 | 3000 | horizontaal | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | kruis | 46 + 51 | 40 | |

Voordat u met het demonteren van de kogelkoppeling begint, dient u te letten op het volgende:
de schokdemper is bij boven genoemde typen op de montagebout (afb. 2/pos.2) bevestigd.

De schokdemper gaat vanzelf uit. Voor het gemak wordt een montagestift (Ø10) meegeleverd.
De kogelkoppeling is geschikt voor een trekstangaansluiting van 50mm. Voor een kleinere trekstangdiameter moet gebruik worden gemaakt van verloopbussen (a,b,c) (afb.6)

| | |
|------|--|
| ø 50 | geen verloopbus nodig |
| ø 40 | verloopbus 5 mm (a) |
| ø 35 | verloopbus 7,5 mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | verloopbus 2,5 mm (c) |

Zelfborgende moeren losmaken van de zeskantbouten (afb. 2/pos.2 en 4) en verwijderen.

Zeskantbout (afb.2/pos.4) aanhalen.

Zeskantbout (afb.2/pos.2) met montagestift

(afb.2/pos.1) doorslaan. Bouten voor het centreren van de schokdemper in de trekstang laten zitten.

Kogelkoppeling en, indien noodzakelijk, verloopbusl (afb.5/pos.4) zodanig op de trekstang schuiven, dat montagegaten samenvallen. Verloopbus positioneren.

Met zeskantbout M12x75/80 (afb.2/pos.2) montagestift doorslaan (schokdemper wordt aangekoppeld).

Tweede zeskantbout M12x75/80 (afb.2/pos.4) doorsteken.

LET OP: om zeker te zijn dat de schokdemper is aangekoppeld, de trekstang in- en uitschuiven. Is daarbij weerstand merkbaar, dan is de schokdemper bevestigd.

Zelfborgende zeskantmoeren (nieuwe meegeleverde moeren gebruiken) op de bouten draaien en met aanhaalmoment (vlgs. tabel) aanhalen.

Aanwijzing: bij kruislingse verbinding moet er bij de verticale bout een profielplaatje (afb. 3/pos.1) worden tussengevoegd.

LET OP: zelfborgende moeren mogen slechts éénmaal worden gebruikt!

Schokdemper NIET op de montagebout bevestigd.

Zelfborgende moeren van de zeskantbouten losmaken en verwijderen. Zeskantbouten uitnemen, oude kogelkoppeling afnemen. Kogelkoppeling zodanig op de trekstang schuiven, dat de montagegaten samenvallen. Verloopbus positioneren (afb.5).

Zeskantbouten M12x75/80 (afb.4/pos.1 en 2) door koppeling, verloopbus en trekstang steken.

Zelfborgende zeskantmoeren op de bouten draaien en met aanhaalmoment (vlgs tabel) aanhalen.

Aanwijzing: bij kruislingse verbinding moet er bij de verticale bout een profielplaatje (afb. 3/pos.1) worden tussengevoegd.

LET OP: zelfborgende moeren mogen slechts éénmaal worden gebruikt.

AANHAALMOMENT:

| AE-Typ** | Aanhaalmoment* |
|------------------|----------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| alle andere AE's | 86 Nm |

*boutkwaliteit: 8.8 **AE = oplopprem

Bediening

bij type AK 160/AK 300/AK 350:

Zwenkbereik:

Zwenkbereik van verticaal $\pm 25^\circ$ aanhouden (afb. 1)

Zwenkbereik van horizontaal $\pm 20^\circ$ aanhouden (afb. 1)

LET OP: Bij overschrijding van het zwenkbereik wordt de constructie overbelast. De juiste werking is niet meer gewaarborgd!

Vastkoppelen:

Kogelkoppeling openen - hiervoor koppelingshendel in de richting van de pijl naar boven trekken (afb.7/pos.1). Het koppelmechanisme heeft een „open“ stand, d.w.z. zo lang de kogelkoppeling niet op de kogel wordt geplaatst, blijft de koppelingshendel geopend.

De geopende kogelkoppeling op de trekhaakkogel van de trekauto plaatsen.

Door de kogeldruk wordt de kogelkoppeling vanzelf, hoorbaar, in de uitgangspositie vergrendeld.

Om veiligheidsredenen moet de hendel ook met de hand naar beneden worden gedrukt (afb.7/pos.1). Sluiten en vastzetten gebeurt automatisch.

De trekhaakkogel is goed vastgekoppeld wanneer aan de voorzijde de groene cilinder van de vergrendelingsindicatie door de kogel naar buiten wordt gedrukt en zichtbaar wordt (afb.7/pos.2). Het koppelingsmechanisme is goed vergrendeld wanneer de koppelingshendel ook met de hand niet verder naar beneden kan worden gedrukt.

LET OP: Wanneer de kogelkoppeling niet goed op de trekhaakkogel wordt vastgekoppeld, kan de aanhangwagen van de trekauto losraken.

Loskoppelen:

Koppelingshendel openen en de kogelkoppeling van de trekhaakkogel van de trekauto aftillen. Het op- en aftillen kan bij hogere kogeldrukken door gebruik van een neuswiel worden vergemakkelijkt.

Slijtage-indicatie:

Een slijtage-indicatie op de koppelingshendel (afbeelding 8) geeft aan, of de slijtagegrens van de trekhaakkogel van de trekauto, of van de koppeling van de aanhangwagen wel of niet is bereikt.

Hier voor de kogelkoppeling aan de trekauto vastkoppelen (zie Vastkoppelen) en ca. 500 m rijden met de auto met aanhanger. Door de rijbeweging wordt het koppelingsmechanisme maximaal afgesteld. Vervolgens de slijtage als volgt controleren. Is in gekoppelde toestand de groene indicatie op de koppelingshendel zichtbaar (zie afb. 8/pos.2), dan is de kogelkoppeling als nieuw resp. de slijtage van de trekhaakkogel is binnen de toelaatbare grenzen. Is in gekoppelde toestand de groene indicatie op de koppelingshendel niet zichtbaar, en is alleen de rode indicatie zichtbaar (afb. 8/pos.1), dan zijn dit meestal de oorzaken:
• trekhaakkogel op onderste slijtagegrens Ø 49 of

- kleiner - kogelkoppeling geen slijtage;
- kogelkoppeling en trekhaakkogel vertonen slijtage;
- trekhaakkogel als nieuw Ø 50 - kogelkoppeling vertoont verhoogde slijtage.

LET OP:

De kogelkoppeling kan losschieten - de aanhanger kan van de trekauto losraken!
Kogelkoppeling en trekhaakkogel **ONMIDDELIJK** laten controleren!
Het versleten onderdeel **ONMIDDELIJK** laten vervangen.
Alle onderhoudswerkzaamheden dienen in door AL-KO geautoriseerde werkplaatsen te worden uitgevoerd (AL-KO-servicestations)!

Bediening

bij type AK 7 / AK 10/2:

Zwenkbereik:

Zwenkbereik van verticaal $\pm 25^\circ$ aanhouden
(afbeelding 1)

Zwenkbereik van horizontaal $\pm 20^\circ$ aanhouden
(afbeelding 1)

LET OP: Bij overschrijding van het zwenkbereik wordt de constructie overbelast. De juiste werking is niet meer gewaarborgd!

Vastkoppelen:

Vergrendelingshendel (afb.9/pos.1) met wijsvinger naar boven drukken en de handgreep naar voren omhoog tillen (geopend).

Geopende koppeling met omhooggetrokken handgreep op de kogelknop zetten en ook met de hand naar beneden drukken.

De koppeling sluit door een lichte druk.

De handgreep met de hand zover naar beneden drukken, totdat de borgpal (afb.9/pos.3) naar buiten schiet.

De kogelkoppeling is goed vastgekoppeld wanneer de

groene rand van de vergrendelingsindicatie zichtbaar is (afb.9/pos.2).

LET OP: Er moet in ieder geval worden gecontroleerd of de kogelkoppeling goed op de kogel zit.

Bij kogelkoppelingen type AK 7, AK 10/2 zonder aankoppelindicator: In ieder geval handmatig controleren of de kogelkoppeling juist is aangekoppeld!

Loskoppelen:

Koppelingshendel openen en de kogelkoppeling van de trekhaakkogel van de trekauto aftillen.

Het op- en aftillen kan bij hogere kogeldrukken door gebruik van een neuswiel worden vergemakkelijkt.

Slijtage-indicatie:

Indien bij vastgekoppelde kogelkoppeling de handgreep bij de uitsparing in het huis naar achteren staat (afbeelding 10), dan heeft de trekhaakkogel spelling in de kogelkoppeling!

Automatische bijstelling is niet meer mogelijk.
Dit dient te worden gecontroleerd!

LET OP:

De kogelkoppeling kan losschieten - de aanhanger kan van de trekauto losraken!

Kogelkoppeling en trekhaakkogel **ONMIDDELIJK** laten controleren!

Het versleten onderdeel **ONMIDDELIJK** laten vervangen.

Alle onderhoudswerkzaamheden dienen in door AL-KO geautoriseerde werkplaatsen te worden uitgevoerd.

Onderhoud en reiniging

Smeerpunten (afbeelding 11)

De kogelkoppeling reinigen.

De kogelpan, draaipunten en lagers invetten resp. oliën.
Universeel vet volgens DIN 51825.

Onderhoud en reiniging van thermisch verzinkte delen van het voertuig

Vorming van witte roest is alleen een schoonheidsfoutje. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

Bij het parkeren resp. tijdens opslag van de thermisch verzinkte onderdelen voor voldoende luchtcirculatie zorgen.

Na ritten in de winter moeten de thermisch verzinkte oppervlakken met schoon water worden gereinigd (bijv. stoomstralen).

Reserveonderdelen

Vervangingsdelen zijn veiligheidsonderdelen. Voor het inbouwen van vervangingsdelen in onze producten raden wij daarom het gebruik van originele AL-KO delen of van die delen, die door ons uitdrukkelijk als voor vervanging geschikt zijn vrijgegeven, aan. Voor deze vervangingsdelen werd in een speciale test de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor inbouw in onze producten vastgesteld.

Voor andere producten kunnen wij dit, ondanks voortdurende marktwaarnemingen, niet beoordelen en er bovendien niet borg voor staan.

Ingeval van reparaties beschikken wij over een net van AL-KO servicestations dat geheel Europa bestrijkt. Indien nodig kan het overzicht met serviceplaatsen direct bij ons worden besteld (bestelno. 371912). Let er a.u.b. op dat reparatiewerkzaamheden alleen maar door competentie vakbedrijven mogen worden uitgevoerd.

Voor een eenduidige identificatie van de reserveonderdelen hebben de servicestations het identificatienummer van het reserveonderdeel (= ETI, Du.: Ersatzteilidentifizierungsnummer).

Schema voor het oplossen van storingen

| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|--|---|--|
| Koppeling vergrendelt niet na het plaatsen op de kogel. | Kogeldiameter groter dan Ø 50 mm. Inwendige delen van de koppeling zijn vuil of niet gangbaar. Voorzichtig bij ijs - sneeuw | Kogel vervangen Koppeling reinigen en smeren, zo nodig vervangen |
| Aanhanger kan niet worden losgekoppeld. | Kogel niet rond | Aanhanger en auto in dezelfde richting brengen en loskoppelen. Koppelingsmechanisme invetten resp. oliën. |
| Overmatige speling tussen koppeling en kogel, gevaar voor losschieten. | Koppeling versleten Zwenkbereik overschreden Klinknagel verbogen. | Koppeling laten vervangen. Kogel laten vervangen. |

Indholdsfortegnelse

- Produktcertifikat
- Anvendelsesområde
- Sikkerhedsforskrifter
- Montering på påløbsbremse
- Betjening
- Vedligeholdelse og rengøring
- Reserve dele
- Fejlfindingsskema



Læs betjeningsvejledningen og følg den.
Gem vejledningen til senere brug.
Lagttag sikkerhedsforskrifterne samt
advarselshenvisningerne på maskinen



Sikkerhedsdetalje
Må kun monteres af fagværksted

Anvendelsesområde

AL-KO kuglekoblingerne er beregnet til sammenkobling med koblingskugler med en diameter på 50 mm i henhold til Rådets direktiv 94/20 EF. AL-KO kuglekoblingerne er prøvet og godkendt i henhold til Rådets direktiv 94/20 EF. Kravene til friplads i henhold til DIN 74070, monteringsplads A og B, overholderes.

Sikkerhedsforskrifter

- Hver gang De foretager en sammenkobling, skal De kontrollere, at trækkrogskoblingen sidder korrekt

på krogen på trækkøretøjet. Hvis sammenkoblingen ikke er foretaget korrekt, kan anhængeren rive sig løs fra trækkøretøjet og forårsage en ulykke.

- Et svingområde på $\pm 25^\circ$ lodret og $\pm 20^\circ$ vandret må ikke overskrides, da konstruktionsdelene derved kan blive overbelastede, så funktionen ikke mere er sikker!

Montering på påløbsbremse

Støddæmper monteret på monteringsbolt

Bemærk! Ved typerne 60S/2; 90S/3; 161S;
251S; 2,8VB/1; 150 V;
200 V; 131R; 161R; 251R

Før du påbegynder afmonteringen af kuglekoblingen, skal du være opmærksom på følgende:

På ovenstående modeller er støddæmperen monteret på monteringsbolten (billede 2, pos. 2).

Støddæmperen kører automatisk ud. For at lette monteringen kan du anvende den 10 mm store monteringsbolt, der medfølger ved levering.

Løsn og fjern de selvlåsende møtrikker fra sekskantskruerne (billede 2, pos. 2 og 4).

Tag sekskantskruen (billede 2, pos. 4) ud.

Driv sekskantskruen (billede 2, pos. 2) og monteringsbolten (billede 2, pos.1) ud. Monter bolten til centrerings af støddæmperne i trækkrøret.

Skub kuglekoblingen på trækstangen, så boringerne til monteringsbolten flugter.

Anbring afstandsskiven.

Driv monteringsbolten og sekskantskruen i størrelsen M12x75/80 (billede 2, pos. 2) ud (støddæmperen monteres).

Skub den anden sekskantskruue i størrelsen M12x75/80 (billede 2, pos. 4) igennem.

BEMÆRK! Skub trækstangen ind og ud for at sikre, at støddæmperen er monteret.

Hvis du kan mærke modstand, er støddæmperen monteret korrekt.

Skru selvlåsende sekskantmøtrikker (nye møtrikker)

på skruerne, og spænd dem med det tilspændingsmoment, der er angivet i tabellen.

Bemærk! Ved krydstilspænding skal du lægge en profilskive (billede 3, pos. 1) under den lodrette skrue.

BEMÆRK! Selvlåsende møtrikker må kun anvendes én gang!

Monteringssæt AK 300:

| Typerne | Maksimalt tilladte | belastning for typen | Borung Tilslutning | Boringsafstand | Længde |
|---------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------|
| AK-300 | 3000 | Horisontal | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Kryds | 46 + 51 | 40 | |

Før du påbegynder afmonteringen af kuglekoblingen, skal du være opmærksom på følgende:

På ovenstående modeller er støddæmperen monteret på monteringsbolten (billede 2, pos. 2).

Støddæmperen kører automatisk ud. For at lette monteringen kan du anvende den 10 mm store monteringsbolt, der medfølger ved levering.

Kuglekoblingen er beregnet til montering på en trækstang med en diameter på 50 mm. Ved montering på trækstænger med mindre diameter skal der anvendes en afstandsskive (a, b, c) (billede 6).

| | |
|------|---|
| ø 50 | ikke behov for nogen afstandsbøjle |
| ø 40 | afstandsbøjle på 5 mm (a) |
| ø 35 | afstandsbøjle på 7,5 mm (b) (1 x 5 mm +1 x 2,5 mm) |
| ø 45 | afstandsbøjle på 2,5 mm (c) |

Løsn og fjern de selvlåsende møtrikker fra sekskantskruerne (billede 2, pos. 2 og 4). Tag sekskantskruen (billede 2, pos. 4) ud. Driv sekskantskruen (billede 2, pos. 2) og monteringsbolten (billede 2, pos.1) ud. Monter bolten til centrering af støddæmperne i trækørret. Skub kuglekoblingen og om nødvendigt afstandsbøjlen (billede 5, pos. 4) på trækstangen, så fastgørelsесboringerne flugter. Positioner afstandsskiven. Driv monteringsbolten ud med sekskantskruen i størrelsen M12x75/80 (billede 2, pos. 2). (Støddæmperen monteres). Skub den anden sekskantskrupe i størrelsen M12x75/80 (billede 2, pos. 4) igennem. **BEMÆRK!** Skub trækstangen ind og ud for at sikre, at støddæmperen er monteret. Hvis du kan mærke modstand, er støddæmperen monteret korrekt. Skru selvlåsende sekskantmøtrikker (anvend de nye møtrikker, der fulgte med) på skruerne, og spænd dem med det tilspændingsmoment, der er angivet i tabellen. Bemærk! Ved krydfsprængning skal du lægge en **profilskive** (billede 3, pos. 1) under den lodrette skrue. **BEMÆRK!** Selvlåsende møtrikker må kun anvendes én gang!

Støddæmperen er IKKE monteret på monteringsskruen.

Løsn og fjern de selvlåsende møtrikker fra sekskantskruerne. Tag sekskantskruerne ud, og løft kuglekoblingen af. Skub kuglekoblingen på trækstangen, så fastgørelsесboringerne flugter. Anbring afstandsskiven (billede 5). Skub sekskantskruen i størrelsen M12x75/80 (billede

4, pos.1 og 2) igennem, og sørg for at få afstandsskiven med. Skru selvlåsende sekskantmøtrikker på skruerne, og spænd dem med det tilspændingsmoment, der er angivet i tabellen. **BEMÆRK!** Ved krydfsprængning skal du lægge en profilskive (billede 3, pos. 1) under den lodrette skrue. **BEMÆRK!** Selvlåsende møtrikker må kun anvendes én gang!

TILSPÆNDINGSMOMENT:

| Type AE ** | Tilspændingsmoment * |
|------------------|----------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| alle andre AE'er | 86 Nm |

* Skruestørrelse: 8.8 ** AE = påløbsbremse

Betjening

Type AK 160 AK 300 AK 350:

Svingområde:

Et svingområde på $\pm 25^\circ$ lodret skal overholdes (billede 1)

Et svingområde på $\pm 20^\circ$ vandret skal overholdes (billede 1)

BEMÆRK:

Ved overskridelse af svingområdet bliver konstruktionsdelene overbelastede, og funktionen er ikke mere sikker!

Tilkobling:

Trækrogskoblingen åbnes, ved at koblingsgrebet trækkes opad i pilens retning (billede 7, pos. 1). Koblingsmekanismen har en "åben-stilling", hvor koblingsgrebet bliver ved med at være åbent, så længe trækrogskoblingen ikke er sat på kuglen.

Den åbne kuglekobling sættes nu på anhængerkuglen på trækørretøj.

Pga. vægtbelastningen går trækrogskoblingen af sig selv i hak i udgangsstillingen med et klik.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal håndgrebet desuden trykkes ned med hænderen (billede 7, pos. 1) Lukning og sikring sker automatisk.

Trækrogen er korrekt tilkoblet, når trækrogen trykker indgrebsindikatorens grønne cylinder ud, så den bliver synlig (billede 7, pos. 2).

Koblingsmekanismen er korrekt låst, når koblingsgrebet heller ikke manuelt kan trykkes længere ned.

BEMÆRK:

Hvis trækrogskoblingen ikke er koblet korrekt på trækrogen, kan anhængeren rive sig løs fra trækørretøj.

Frakobling

Koblingsgrebet åbnes, og trækrogskoblingen løftes af trækrogen på trækørretøj. Ved større vægtbelastninger kan brugen af et støttehjul gøre af- og påsætningen lettere.

Slidindikator:

En slidindikator ved koblingsgrebet (billede 8) viser, om slidgrænsen for koblingskrogen på trækørretøj eller anhængerens kobling er nået.

Kobl derefter trækrogskoblingen på trækørretøj (se tilkobling) og kør ca. 500 m fremad, hvorved koblingsmekanismen justeres maksimalt. Kontroller derefter for slitage som følger:

Hvis den grønne indikator ved koblingsgrebet kan ses, når anhængeren er tilkoblet (billede 8, pos. 2), er trækrogskoblingens tilstand som ny, eller slitagen ligger inden for de tilladte grænser.

Hvis den grønne indikator ved koblingsgrebet i tilkoblet stand er helt dækket, og kun den røde indikator er synlig (billede 8, pos. 1), skyldes det som regel følgende:

- Anhængerkuglen har nået den laveste slidgrænse Ø 49 eller mindre - der er ingen slitage på trækkrogskoblingen
- Trækkrogskobling og anhængerkugle viser tegn på slid.
- Anhængerkuglen er som ny Ø 50 - der er ekstra stort slid på trækkrogskoblingen

BEMÆRK:

Trækkrogskoblingen kan blive hægtet af - anhængeren kan rive sig løs fra trækkøretøjet!

Hvis dette sker, skal trækkrogskoblingen og anhængerkuglen **OMGÅENDE** kontrolleres!

De slidte dele skal **OMGÅENDE** udskiftes.

Alle vedligeholdelsesarbejder skal udføres af autoriserede AL-KO-værksteder (AL-KO Servicestationer)!

Betjening

Type AK 7 AK 10/2:

Svingområde:

Et svingområde på $\pm 25^\circ$ lodret skal overholdes (billede 1)

Et svingområde på $\pm 20^\circ$ vandret skal overholdes (billede 1)

BEMÆRK:

Ved overskridelse af svingområdet bliver konstruktionsdelene overbelastede, og funktionen er ikke mere sikker!

Tilkobling:

Sikringsarmen (billede 9, pos. 1) trykkes opad med pegefingeren, og håndgrebet trækkes opad fremad (åbent).

Den åbne kobling sættes på kuglehovedet med håndgrebet trukket op og trykkes derefter nedad med hånden.

Koblingen lukker sig ved et let tryk.

Håndgrebet trykkes nedad med hånden, indtil

låsepalen (billede 9, pos. 3) springer ud.

Trækkrogskoblingen er korrekt tilkoblet, når den grønne kant på indgrebsindikatoren er synlig (billede 9, pos. 2)

BEMÆRK:

Kontroller altid, at kuglekoblingen sidder korrekt på kuglen.

Ved tilkobling med kuglekobling AK/7 og AK10/2 uden koblingsindikator: Kontrollér hver gang, at kuglekoblingen er rigtigt tilkoblet.

Frakobling:

Koblingsgrebet åbnes, og trækkrogskoblingen løftes af anhængerkuglen på trækkøretøjet. Ved større vægtbelastninger kan brugen af et støttehjul gøre øre og påsætningen lettere.

Slidindikator:

Hvis håndgrebet støder på bagtil mod udskæringen i koblingshuset (billede 10), når trækkrogskoblingen er tilkoblet, opstår der slør ved anhængerkuglen i trækkrogskoblingen!

En automatisk efterjustering er ikke mere mulig. En kontrol er nødvendig!

BEMÆRK:

Trækkrogskoblingen kan blive hægtet af - anhængeren kan rive sig løs fra trækkøretøjet!

Hvis dette sker, skal trækkrogskoblingen og anhængerkuglen **OMGÅENDE** kontrolleres!

De slidte dele skal **OMGÅENDE** udskiftes.

Alle vedligeholdelsesarbejder skal udføres af et autoriseret værksted.

Vedligeholdelse og rengøring Smøringspunkter (billede 11)

Rengør kuglekoblingen.

Kugleskallen, led og lejinger fedtsmøres eller olieres. Universalfedt iht. DIN 51825.

Vedligeholdelse og pasning af køretøjets varmforzinkede dele

Hvide belægninger er kun en skønhedsfejl, men for så vidt muligt at forhindre at de opstår er følgende forholdsregler nødvendige:

Ved henstilling over længere tid eller opbevaring af de varmforzinkede dele skal der sørges for tilstrækkelig luftcirkulation.

Efter kørsel om vinteren skal de varmforzinkede overflader rengøres med rent vand (f.eks. dampstråle).

Reservedele

Reservedele er sikkerhedsdele!

Som reservedele til montering i vores produkter anbefaler vi derfor, at der anvendes originale AL-KO-dele eller dele, som vi udtrykkeligt har godkendt til montering. Disse reservedele har gennemgået en særlig afprøvning, der sikrer pålidelighed, sikkerhed og egnethed specielt i forbindelse med vores produkter. Dette kan vi trods konstant overvågning af markedet ikke vurdere for andre fabrikater, og vi kan derfor heller ikke stå inde for disse.

Vi råder over et tætmasket net af AL-KO-serviceværksteder i Europa til reparationer. Vi tilsender en fortegnelse over serviceværkstederne (nr. 371912) på forlangende. Husk at reparationer kun må udføres af kompetente værksteder. For at identificere reservedelene korrekt skal serviceværkstederne have opgivet ETI-nummeret (reservedelsnummeret).

Fejlfindingsskema

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|---|---|--|
| Koblingen kommer ikke i indgreb, når den sættes på kuglen. | Kuglediameteren er større end Ø 50 mm. Koblingens indvendige dele er snavsede eller glider ikke. Udvis forsigtighed ved is og sne. | Udskift kuglen Rengør, smør eller udskift om nødvendigt koblingen |
| Anhængeren kan ikke kobles fra | Kuglen er ikke rund | Ret anhængeren og træk køretøjet op og kobl fra. Indfedt eller oliér koblingsmekanismen |
| For meget slør mellem kobling og kugle. Risiko for at anhænger hopper af. | Koblingen er slidt Svingområdet er overskredet En nitte er bøjet | Lad koblingen udskifte Lad kuglen udskifte |

Innholdsfortegnelse

- Fabrikantbevis
- Bruksområde
- Sikkerhetsanvisninger
- Montering på oppkjøringsanordningen
- Bruk
- Vedlikehold og rengjøring
- Reservedeiler
- Feilsøkingsplan



Les og følg bruksanvisningen.
Oppbevar bruksanvisning for allmenn bruk. Ta hensyn til sikkerhetshenvisninger og farehenvisninger på maskinen



Sikkerhetsdetalj
Må kun monteres av fagverksted

Bruksområde

AL-KO hengerfester er ment til bruk sammen med kulekopling Ø50 i henhold til EU-direktiv 94/20 EU. AL-KO-hengerfester er testet og godkjent i henhold til 94/20 EG. Frigangsmål i henhold til DIN 74070, utvendige mål A og B, er fulgt.

Sikkerhetsanvisninger

- Ved hver tilkopling må du kontrollere at kulekoplingen sitter ordentlig på kulen på trekkrøret. Sitter den ikke ordentlig på, kan tilhengeren løsne fra kjøretøyet og medføre en ulykkesfare!

- Svingområdet på $\pm 25^\circ$ vertikalt og $\pm 20^\circ$ horisontalt må overholdes. Komponentene blir overbelastet ved overskridelse. Da er ikke funksjonen lenger sikret!

Montering på oppkjøringsanordningen

Støtdemperen opphengt på festeskruen

NB: Gjelder type 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Tenk på følgende før du begynner å demontere hengerfestet:
Støtdemperen er på de ovennevnte typene hengt opp i festeskruen (fig. 2/pos. 2). Støtdemperen kjøres ut av seg selv. For å forenkle monteringen er det en monteringsbolt Ø10 i kartongen.

Løsne og fjern de selvlåsende mutrene på sekskantskruene (fig. 2/pos. 2 og 4). Trekk ut sekskantskruen (fig. 2/pos. 4).

Slå gjennom sekskantskruen (fig. 2/pos 2) med monteringsbolten (fig. 2/pos. 1). La bolten bli sittende i trekkrøret som sentrering for trekkrøret.

Skyv hengerfestet på trekkstangen til festehullene stemmer overens.

Plasser avstandsföringen.

Slå gjennom monteringsbolten med sekskantskruen M12x75/80 (fig. 2/pos. 2) (støtdemperen skrus opp). Stikk gjennom den andre sekskantskruen M12x75/80 (fig. 2/pos. 4).

OBS: Skyv inn og trekk ut trekkstangen for å sikre at støtdemperen er skrudd opp.

Hvis man kan kjenne en motstand, er støtdemperen hengt opp.

Skru på nye selvlåsende sekskantmuttere (bruk nye

muttere) på skruene og trekk dem til med momentet (se tabell).

NB: Ved krysskruekopling må det monteres en profilskive (fig. 3/pos. 1) på den loddrette skruen.

OBS: Selvlåsende muttere må bare brukes én gang!

Monteringssett AK 300:

| Type | Tillat totalvekt | Hull | Tilkopling | Hullavstand | Lengde |
|--------|------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| AK-300 | 3000 | Horisontalt | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Kryss | 46 + 51 | 40 | |

Tenk på følgende før du begynner å demontere hengerfestet:

Støtdemperen er på de ovennevnte typene hengt opp i festeskruen (fig. 2/pos. 2).

Støtdemperen kjøres ut av seg selv. For å forenkle monteringen er det en monteringsbolt (Ø10) i kartongen.

Hengerfestet er konstruert for en koplingsavstand på 50 mm. For mindre diameter må avstandsbøylen (a,b,c) være på plass (fig. 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | krever ingen avstandsbøyle |
| ø 40 | avstandsbøyle 5 mm (a) |
| ø 35 | avstandsbøyle 7,5 mm (b) (1x5 mm +1x2,5 mm) |
| ø 45 | avstandsbøyle 2,5 mm (c) |

Løsne og fjern de selvlåsende mutrene på sekskantskruene (fig. 2/pos. 2 og 4).

Trekk ut sekskantskruen (fig. 2/pos. 4).

Slå gjennom sekskantskruen (fig. 2/pos 2) med

monteringsbolten (fig. 2/pos. 1). La bolten bli sittende i trekkroretet som sentrerer for trekkroret. Hengerfeste og, om nødvendig, avstandsbøyle (fig. 5/pos. 4) træs på trekkestangen slik at festehullene stemmer overens. Plasser avstandsforingene. Slå gjennom sekskantskruer M12x75/80 (fig. 2/pos. 2). (Støtdemperen træs opp).

Stikk gjennom den andre sekskantskruen M12x75/80 (fig. 2/pos. 4).

OBS: Skryv inn og trekk ut trekkestangen for å sikre at støtdemperen er skrudd opp.

Hvis man kan kjenne en motstand, er støtdemperen hengt opp.

Skrup på nye selvlåsende sekskantmuttere (bruk nye vedlagte muttere) på skruene og trekk dem til med momentet (se tabell).

NB: Ved krysskrukopling må det monteres en profilskive (fig. 3/pos. 1) på den loddrette skruen.

OBS: Selvlåsende muttere må bare brukes én gang. AK 300

Støtdemper IKKE hengt opp på festeskruen.

Løsne og fjern de selvlåsende mutrene på sekskantskruene. Trekk ut sekskantskruene og løft av det gamle hengerfestet. Skryv hengerfestet på trekkestangen til festehullene stemmer overens.

Plasser avstandsforingen (fig. 5).

Stikk gjennom sekskantskruene M12x75/80 (fig. 4/pos. 1 og 2) og træ samtidig på avstandsforingene.

Skru selvlåsende sekskantmuttere på skruene og trekk dem til med momentet (se tabell).

OBS: Ved krysskrukopling må det monteres en profilskive (fig. 3/pos. 1) på den loddrette skruen.

OBS: Selvlåsende muttere må bare brukes én gang.

TILTREKKINGSMOMENT:

| AE-type** | Tiltrekkingsmoment* |
|---------------|---------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| alle andre AE | 86 Nm |

* Skrukvalitet: 8.8 ** AE = oppkjøringsanordning

Bruk

gjelder type AK 160 AK 300 AK 350:

Svingområde:

Overhold det vertikale svingområdet på $\pm 25^\circ$ (fig. 1)

Overhold det horisontale svingområdet på $\pm 20^\circ$ (fig.1)

OBS: Ved overskridelse av svingområdet blir komponentene overbelastet. Da er ikke funksjonen lenger sikret!

Påkopling

Åpne kulekoplingen ved å trekke kulekoplingshåndtaket oppover i pilens retning (fig. 7/pos. 1). Koplingsmekanismen har en "åpen" stilling, dvs. at kulekoplingsgrepet er åpent så lenge kulekoplingen ikke er satt på kulen.

Sett den åpne kulekoplingen på trekk-kjøretøyets trekk-kule.

Med hjelp av støttelosten går kulekoplingen automatisk hørbart tilbake til låst stilling.

Av sikkerhetsgrunner skal håndgrepet i tillegg trykkes ned for hånd (fig. 7/pos. 1)

Lukking og låsing skjer automatisk.

Påkoplingen er riktig når den grønne sylinderen spretter ut og er synlig (fig. 7/pos. 2).

Koplingsmekanismen er riktig låst når koplingsgrepet ikke kan trykkes lenger ned for hånd.

OBS: Hvis kulekoplingen ikke sitter ordentlig på

kulen, kan tilhengeren løsne fra trekk-kjøretøyet.

Frakpling

Åpne koplingsgrepet og løft kulekoplingen fra trekk-kulen på trekk-kjøretøyet. Med høyere last kan løftingen/senkningen gjøres lettere ved å bruke et støttehjul.

Slitasjeangivelse

En slitasjeangivelse ved koplingsgrepet (fig. 8) viser om slitasjegrensen på trekk-kulen eller tilhengerkoplingen er nådd eller ei.

Da settes kulekoplingen på trekk-kulen (se Påkopling), og man kjører ca. 500 meter med hengeren. Koplingsmekanismen stiller seg maksimalt gjennom kjørebevegelsen. Deretter kontrolleres slitasjen slik:

Hvis den grønne angivelsen er synlig ved koplingsgrepet i påkoplet tilstand (fig. 8/pos. 2), er kulekoplingen som ny, dvs. kuleslitasjen er innenfor de tillatte grenser.

Hvis den grønne angivelsen er helt dekket ved koplingsgrepet i påkoplet tilstand og bare den røde angivelsen er synlig (fig. 8/pos. 1), har det som regel følgende grunner:

- Trekk-kulen er på nedre slitasjegrense Ø 49 eller mindre – kulekopling uten slitasje.
- Kulekoplingen og trekk-kulen er slitt.
- Trekk-kulen er som ny Ø 50 – kulekoplingen er slitt.

OBS:

Kulekoplingen kan løsne – tilhengeren kan løsne fra trekk-kjøretøyet!

Kulekoplingen og trekk-kulen må kontrolleres OMGÅENDE!

Den slitte delen må OMGÅENDE skiftes ut.

Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres av AL-KO-godkjent fagverksted (AL-KO servicestasjoner)!

Bruk

gjelder type AK 7 AK 10/2:

Svingområde:

Overhold det vertikale svingområdet på $\pm 25^\circ$ (fig. 1)

Overhold det horisontale svingområdet på $\pm 20^\circ$

(fig. 1)

OBS: Ved overskridelse av svingområdet blir komponentene overbelastet. Da er ikke funksjonen lenger sikret!

Påkopling:

Trykk sikringen (fig. 9/pos. 1) opp med pekefingeren og løft håndgrepet (åpnet).

Åpnet kopling settes på trekk-kulen med løftet håndgrep, deretter trykkes håndgrepet ned for hånd. Koplingen låses med et lett trykk.

Trykk håndgrepet så langt ned at sperren (fig. 9/pos. 3) spretter ut.

Kulekoplingen er riktig påkupert når den grønne kanten på påkoplingsangivelsen er synlig (fig. 9/pos. 2).

OBS: Du må alltid kontrollere at kulekoplingen sitter ordentlig på kulen.

Ved påkobling av kulekobling AK/7 og AK10/2 uten sikkerhetsindikator må man hver gang kontrollere at koblingen er riktig påkoblet.

Frakopling:

Åpne koplingsgrepet og løft kulekoplingen fra trekk-kulen på trekk-kjørerøyet.

Med høyere last kan løftingen/senkningen gjøres lettere ved å bruke et støttehjul.

Slitasjeangivelse:

Hvis håndgrepet står ned mot baksiden av huset med påkplet kulekoppling (fig. 10), får trekk-kulen slark i kulekoplingen!

Da er ikke en automatisk etterstilling lenger mulig. Kontroll påkrevd!

OBS:

Kulekoplingen kan løsne – tilhengeren kan løsne fra trekk-kjørerøyet!

Kulekoplingen og trekk-kulen må kontrolleres **OMGÅENDE!**

Den slitte delen må **OMGÅENDE** skiftes ut.

Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres av kompetent fagverksted.

deler som er uttrykkelig godkjent av oss til montering. Disse reservedelene er testet spesielt med henblikk på pålitelighet, sikkerhet og egnethet til våre produkter. Til tross for løpende overvåking av markedet kan vi ikke vurdere dette for andre produkter og heller ikke innst   for dem.

For reparasjoner har vi et heldekkende nett av AL-KO Servicestasjoner i Europa. Oversikt over servicesteder kan bestilles direkte fra oss (best.nr. 371912). Husk at reparasjonsarbeid kun f  r utf  res av autoriserte fagverksteder. For entydig identifisering av reservedeler m   servicestasjonene ha reservedelsnummeret.

Vedlikehold og rengj  ring

Sm  repunkter (fig. 11)

Rengj  r kulekoplingen.

Sett inn kulesk  l, ledd og lagerdeler med hhv. fett og olje.

Universalfett ifølge DIN 51825.

Vedlikehold og stell av varmforsinkede

kj  retøydeler

Dannelsen av hvitrust er bare en skj  nnhetsfeil, og dette kan aldri utelukkes helt. F  lgende m   gj  res for    unng   dette i st  rst mulig grad:

- Under hensettelse eller lagring m   de varmforsinkede delene ha tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Etter vinterkj  ring m   de varmforsinkede overflatene rengj  res med rent vann (f.eks. dampspylning)

Reservedeler

Reservedeler er sikkerhetskomponenter! Til montering av reservedeler i våre produkter anbefaler vi derfor at man bruker originale AL-KO-deler eller

| Feilsøkingsplan | | |
|--|---|--|
| Feil | Årsak | Løsning |
| Koplingen sitter ikke ordentlig på kulen etter påkopling. | Større kuletverrsnitt enn Ø 50 mm. Kopplingens innvendige deler er skitne eller ubrukelige. Se opp for is og snø. | Bytt ut kulen. Rengjør og smør koplingen, bytt den ut ved behov. |
| Tilhengeren kan ikke frakoples. | Urund kule. | Still tilhenger og kjøretøy på linje med hverandre og kople fra hengeren. Sett inn koplingsmekanismen med fett eller olje. |
| For stor klaring mellom kopling og kule, fare for avhekting. | Slitt kopling. Svingområde overskredet Bøyd klinkenagle. | Bytt ut koplingen. Bytt ut kulen. |

Innehållsförteckning

- Tillverkardeklaration
- Användningsområde
- Säkerhetsanvisningar
- Montering på påskjutsanordning
- Användande
- Underhåll och rengöring
- Reservdelar
- Felsökningsschema



Läs noga igenom och beakta
anvisningar i bruksanvisningen
Förvara säkerhetsanvisningarna väl så
att de alltid finns till hands.
Beakta alla säkerhetsanvisningar och
varningssymboler på maskinen.



Säkerhetsdetalj
Får endast monteras av fackverkstad

Användningsområde

- AL-KO kulhandskar är avsedda att användas tillsammans med dragkuler Ø50 enligt EU-direktiv 94/20 EG.
- AL-KO kulhandskar är provade och godkända enligt 94/20 EG.
- Frigångsmått enligt DIN 74070, yttermått A och B, har beaktats.

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera efter varje påkoppling, att kulkopplingen sitter riktigt på dragfordonetets kula. Om

- påkopplingen inte är rätt utförd, kan släpet lossna från dragfordonet med risk för olyckor som följd!
- Håll svängområdet inom $\pm 25^\circ$ vertikalt och $\pm 20^\circ$ horisontellt (figur 1). Om dessa värden överskrids, blir komponenterna överbelastade och funktionen kan inte längre garanteras!

Montering på påskjutsanordningen Stötdämparen upphängd på fästsksruven

Anmärkning: Gäller typerna 60S/2; 90S/3; 161S;
251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R;
161R; 251R

Tänk på följande innan du börjar demontera
kulhandsken:
Stötdämparen är på de ovannämnda typerna
upphängd i fästsksruven (figur 2 / pos.2).
Stötdämparens tryck gör att den trycks framåt. För att
underlätta monteringen finns en distansbult Ø10 i
kartongen.

Lossa och ta bort de självslående muttrarna på
sexkantskruvarna (figur 2 / pos.2 och 4).
Dra ut sexkantskruven (figur 2 / pos.4).
Slå igenom sexkantskruven (figur 2 / pos.2) med
distansbulten. Låt bulten sitta kvar i

Låt bulten sitta kvar i dragrören
som centreringsmedel för stötdämparen.
Skjut på kulhandsken på dragstången tills fästhålen
stämmer överens.

Slå igenom montagebulten med sexkantskruven
M12x75/80 (figur 2 / pos.2). (Stötdämparen öglar
omsluter skruven).

Stick igenom den andra sexkantskruven M12x75/80
(figur 2 / pos.4).

OBSERVERA: Tryck in och dra ut dragstången för att
säkerställa att stötdämparen är rätt monterad.
Om du kan känna ett motstånd är stötdämparen
riktigt monterad på bakre fästbulten.

Skruta på nya självslående sexkantskruvar (använd
nya muttrar) på skruvarna och dra åt dem
med rätt moment. (se tabell).

Anmärkning: Vid korsskruvkoppling måste en
profilbricka (figur 3 / pos. 1) monteras på den lodräta
skruven (använd den gamla)

OBSERVERA: Självslående muttrar får bara användas
en gång!

Byggsats AK 300:

| Typ | Till. totalvikt. | Hål | Anslutning | Hålvstånd | Längd |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| AK-300 | 3000 | Horisontalt | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Kors | 46 + 51 | 40 | |

Tänk på följande innan du börjar demontera
kulhandsken:
Stötdämparen är på de ovannämnda typerna
upphängd i den bakre fästsksruven (figur 2 / pos.2).
Stötdämparens tryck gör att den trycks framåt. För att
underlätta monteringen finns en distansbult Ø10 i
kartongen.

Kulhandsken är dimensionerad för en 50 mm
dragstångsanslutning. Vid klenare
dragstångsdiametrar måste distansbyglar (a,b,c)
monteras (figur 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | Inga distansbyglar behövs |
| ø 40 | Distansbygel 5mm (a) |
| ø 35 | Distansbyglar 7,5mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | Distansbygel 2,5 mm (c) |

Lossa och ta bort de självslående muttrarna på sexkantskruvorna (figur 2 / pos.2 och 4).
Dra ut sexkantskruven (figur 2 / pos.4).
Slå igenom sexkantskruven (figur 2 / pos.2) med distansbulten (figur 2 / pos.1). Låt bulten sitta kvar i dragröret
som centrering för stötdämparen.

Skjut på kulhandskan och, om så behövs, distansbyglarna (figur 5 / pos.4) på dragstången tills fästhålen stämmer överens.

Slå igenom distansbulten med sexkantskruven M12x75/80 (figur 2 / pos.2). (Stötdämparens öglor omsluter skruven.)

Stick igenom den andra sexkantskruven M12x75/80 (figur 2 / pos.4).

OBSERVERA: Tryck in och dra ut dragstången för att säkerställa att stötdämparen är rätt monterad.
Om du kan känna ett motstånd är stötdämparen riktigt monterad på bakre fästbulten.

Skruta på självslående sexkantmuttrar (använd de nya medföljande muttrarna) på skruvorna och dra åt dem med rätt moment (se tabell).

Anmärkning: Vid korsskruvkoppling måste en profilbricka (figur 3 / pos. 1) monteras på den lodräta skruven (använd den gamla).

OBSERVERA: Självslående muttrar får bara användas en gång!

Stötdämparen EJ upphängd på fästsksruven.

Lossa och ta bort de självslående muttrarna från sexkantskruvorna. Dra ut sexkantskruvorna, lyft av den gamla kulhandskan. Skjut på kulhandskan på dragstången tills fästhålen stämmer överens.

Positionera distansbussningen (figur 5).

Stick igenom sexkantskruvorna M12x75/80 (figur 4 / pos.1 och 2) och trå samtidigt på distansbussningarna.

Skruta på självslående sexkantmuttrar på skruvorna och dra åt dem med rätt moment (se tabell).

OBSERVERA: Vid korsskruvkoppling måste en profilbricka (figur 3 / pos. 1) monteras på den lodräta skruven (använd den gamla).

OBSERVERA: Självslående muttrar får bara användas en gång!

ÅTDRAKNINGSMOMENT:

| AE-typ ** | Åtdagningmoment* |
|---------------|------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| alla andra AE | 86 Nm |

* skruvqualitet: 8.8 ** AE = påskjutsanordning

Användande

Vid typ AK 160 AK 300 AK 350:

Svängområde:

Håll svängområdet inom $\pm 25^\circ$ vertikalt (figur 1)

Håll svängområdet inom $\pm 20^\circ$ horisontellt (figur 1)

OBSERVERA:

Om svängområdet överskrids, blir komponenterna överbelastade och funktionen kan inte längre garanteras!

Påkoppling

Öppna dragkulekopplingen. Drag härvid kopplingshandtaget uppåt i pilens riktning (figur 7 / pos.1). Kopplingsmekanismen har ett "öppetläge", d v s så länge kulkopplingen inte sätts ned på kulan, förblir kopplingshandtaget öppet.

Sätt den öppna dragkulekopplingen på dragfordonet kula.

Genom kultrycket snäpper dragkulekopplingen automatiskt hörbart tillbaka till utgångsläget.

Tryck dessutom för säkerhets skull ned handtaget för hand (figur 7 / pos.1).

Låsning och säkring sker automatiskt. Kopplingskulan är riktigt inkopplad, när låsindikeringens gröna cylinder trycks ut åt sidan av släpanordningen och blir synlig (figur 7 / pos.2). Kopplingsmekanismen är ordentligt låst, när kopplingshandtaget inte går att trycka längre nedåt för hand.

OBSERVERA: Om dragkulekopplingen inte är rätt påkopplad på kopplingskulan, kan släpet lossna från dragfordonet.

Bortkoppling

Öppna kopplingshandtaget och lyft av dragkulekopplingen från dragfordonetets släpkoppling. Vid högre kultryck går det lättare att koppla på och bort om ett stödhjul används.

Slitageindikering:

En slitageindikering på kopplingshandtaget (figur 8) visar om slitagegränsen hos dragfordonetets kopplingskula eller hos släpet koppling har uppnåtts eller ej.

Koppla härvid på dragkulekopplingen på dragfordonet (se påkoppling) och kör ca 500 m med ekipaget. Genom färdrörelserna justerar kopplingsmekanismen in sig maximalt. Kontrollera därefter slitaget på följande sätt:

Om den gröna indikeringen på kopplingshandtaget är synlig i påkopplat tillstånd (figur 8 / pos.2) är dragkulekopplingen i nyskick eller släpkulans slitage håller sig inom tillåtna gränser.

Om den gröna indikeringen på kopplingshandtaget är helt överläckt i påkopplat tillstånd, och endast den röda indikeringen synlig (figur 8 / pos.1) har detta som regel följande orsaker:

Dragkulans vid undre slitagegränsen (49 eller mindre – dragkulekopplingen är inte sliten.

Dragkulekopplingen och dragkulan uppvisar slitage.
Dragkulan i nyskick (50 – dragkulekopplingen
uppvisar ökat slitage.

OBSERVERA:

Dragkulekopplingen kan lyftas av – släpet kan lossna från dragfordonet!
Låt GENAST prova dragkulekoppling och dragkula!
Låt GENAST byta ut den slitna detaljen.
Samtliga underhållsarbeten skall utföras på av AL-KO auktoriserade specialverkstäder (AL-KO servicestationer)!

Användande

Vid typ AK 7 AK 10/2:

Svängområde:

Håll svängområdet inom $\pm 25^\circ$ vertikalt (figur 1)
Håll svängområdet inom $\pm 20^\circ$ horisontellt (figur 1)

OBSERVERA:

Om svängområdet överskrids, blir komponenterna överbelastade
och funktionen kan inte längre garanteras!

Påkoppling

Tryck säkringsspaken (figur 9 / pos.1) uppåt med pekfingret och drag handtaget framåt och uppåt (öppnat).

Sätt den öppnade kopplingen med handtaget uppdraget på kulhuvudet och tryck dessutom nedåt för hand.

Kopplingen stängs för ett lätt tryck..

Tryck handtaget nedåt med handen så långt, att spärren (figur 9 / pos.3) lossnar.

Kopplingskulans är riktigt inkopplad, när läsindikeringens gröna rand är synlig (figur 9 / pos.2).

OBSERVERA: Man måste alltid kontrollera att kulkopplingen är rätt påkopplad på kulan.

Vid tillkoppling med kulkoppling AK/7 och AK10/2 uden koblingsindikator: Kontrollera varje gång att kulkopplingen är riktigt tillkopplad.

Bortkoppling

Öppna kopplingshandtaget och lyft av dragkulekopplingen från dragfordonets släpkoppling. Vid högre kultryck går det lättare att koppla på och bort om ett stödhjul används.

Slitageindikering:

Om handtaget i påkopplat tillstånd ligger an baktill i husets urtag (figur 10), får dragkulans spel i dragkulekopplingen !

Automatisk justering är inte längre möjlig.
Kontroll behövs !

OBSERVERA:

Dragkulekopplingen kan lyftas av – släpet kan lossna från dragfordonet!

Låt GENAST prova dragkulekoppling och dragkula!
Låt GENAST byta ut den slitna detaljen.
Samtliga underhållsarbeten skall utföras på kompetenta specialverkstäder.

Underhåll och rengöring

Smörjpunkter (figur 11)

Rengör kulkopplingen.

Fetta in eller olja in kulskålar, kopplingslänkar och lagringsställen.

Universalfett enligt DIN 51825.

Underhåll och skötsel av varmgalvaniserade fordonsdelar

En vit beläggning är bara ett skönhetsfel och kan aldrig helt uteslutas. Om den skall i möjligaste mån minimeras, krävs följande åtgärder:

Sörj för tillräcklig luftcirkulation under uppställning eller lagring av varmförzinkade delar. Varmförzinkade ytor skall efter färd i vinterväglag spolas av med rent vatten (t ex ångstråle).

Reservdelar

Reservdelar är säkerhetsdelar! Därför rekommenderar vi att du när du monterar reservdelar i våra produkter enbart använder original AL-KO-delar eller sådana andra delar som vi uttryckligen har godkänt som lämpliga för montering. För dessa delar har vi utarbetat en provningsmetod för att bestämma deras tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet speciellt tillsammans med våra produkter. När det gäller andra fabrikat kan vi, trots att vi fortlöpande följer upp marknaden, inte bedöma deras egenskaper och påtar oss inte heller något ansvar för dem.

För reparationer har vi ett heltäckande nät av AL-KO Servicestationer i Europa. Förteckning över serviceställen kan beställas direkt från oss (best.nr 371912). Tänk på att reparationsarbeten endast får utföras av auktoriserade fackverkstäder. För entydig identifiering av reservdelar behöver servicestationerna ETI-numret = reservdelens identifieringsnumret.

Felsökningsschema

| Feltyp | Orsak | Åtgärder |
|--|---|---|
| Kopplingen snäpper inte in när kulan lagts på. | Kuldiometern större än 50 mm. | Byt kulan. Rengör och smörj kopplingen; byt den vid behov. |
| Släpet går inte att koppla loss. | Kopplingens inre delar smutsiga eller inte rörliga. | Ställ släp och bil i samma riktning och koppla bort. Fetta in eller olja in kopplingsmekanismen. |
| För mycket spel mellan koppling och kula, risk för avlyftning. | Försiktighet vid is - snö. | Byt kopplingen. Byt kulan. |

Sisällysluettelo

Valmistajan tiedot
Käyttöalue
Turvaohjeita
Asennus työntölaiteeseen
Käyttö
Huolto ja puhdistus
Varaosat
Vianetsintäkaavio



Lue käyttöohje ja sen mukaan.
Säilytä käyttöohje yleistä käytöä varten.
Ota huomioon laitteessa olevat turvallisuusohjeet sekä varoitusket.



Turvallisuuteen liittyvä osa
Ainoastaan valtuutettu huoltamo saa asentaa

Käyttöalue

AL-KO kuulasuojet on tarkoitettut käytettäväksi yhdessä Ø50 vetokuokun kuulien kanssa EU-direktiivin 94/20 EG mukaisesti.

AL-KO kuulasuojet on testattu ja hyväksytyt 94/20 EG mukaisesti.

DIN 74070 sallimat maavarat, ulkomitat A ja B, on otettu huomioon.

Turvaohjeita

Kun olette kytkenyt perävaunun, tarkastakaa, että kytkin on kunnolla kiinni vetoauton kuulassa. Jos kytkentä ei ole kunnollinen, perävaunu saattaa irrota

vetoautosta. Tapaturman vaara!

Älkää ylittäkö $\pm 25^\circ$ pystysuora tai $\pm 20^\circ$ (kuva 1) vaakasuoraa kääntökulmaa. Jos kulma on liian suuri, osat kuormittuvat liikaa, ja vetokytkimen toiminta voi vaarantua!

Työntölaitteeseen asennus

Iskunvaimennin kiinnitetynä kiinnitysruuviin

Huomautus:

Koskee tyyppejä 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Huomio seuraavat seikat ennenkuin aloitat purkamaan kuulasuoja:

Iskunvaimennin on kiinnitetty ylläolevissa tyypeissä kiinnitysruuviin (kuva 2/ kohta 2).

Iskunvaimentimen paino saa sen painumaan eteenpäin. Asennuksen helpottamiseksi laatikossa on Ø 10 välikepultti.

Irrota ja poista itselukittuvat mutterit kuusioruuvista (kuva 2/ kohdat 2 ja 4).

Vedä kuusioruubi ulos (kuva 2/ kohta 4).

Lyö kuusioruubi läpi (kuva 2/ kohta 2) välikepultilla.

Jätä pultti ruuvin paikalle

iskunvaimentimen keskiöimiseksi.

Työnnä kuulasuoja vetotangon päälle niin pitkälle, että kiinnitysreität täsmäävät.

Lyö asennuspultti läpi kuusioruuvilla M 12x75/80 (kuva 2/ kohta 2). (Ruubi on iskunvaimentimen silmukan sisällä).

Paina läpi toinen kuusioruubi M12x75/80 (kuva 2/ kohta 4).

HUOM.: Paina sisään ja vedä vetotankoa ulos varmistaaksesi, että iskunvaimennin on asennettu oikein.

Jos voit tuntea vastusta, iskunvaimennin on asennettu oikein taempaan kiinnityspulttiin.

Ruuvaava uudet itselukittuvat kuusiomutterit (käytä uusia muttereita) ruuven päälle ja kiristä oikean kokoisella momenttiavaimella. (kts taulukko).

Huomautus: Ristiruuvikytkevässä tulee käyttää vastakappaletta (kuva 3/ kohta 1) joka asennetaan pystysuoraan menevään ruuviin (käytä aikaisempaa).

HUOM.: Itselukittuvia ruuveja saa käyttää vain yhden kerran!

Rakennussarja AK 300:

| Tyyppi | Salittu kokonaispa | Reikä | Liitääntä | Reikäväli | Pituus |
|--------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| AK-300 | 3000 | Vaakasuora | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Risti | 46 + 51 | 40 | |

Huomio seuraavat seikat ennenkuin alat purkamaan kuulasuoja:

Iskunvaimennin on yllämainituissa tyyypeissä kiinnitetty taempaan kiinnitysruuviin (kuva 2/ kohta 2).

Iskunvaimentimen paino saa sen painumaan eteenpäin. Asentamisen helpottamiseksi laatikossa on välikepultti Ø 10.

Kuulasuoja on mitoitettu kiinnitetväksi 50 mm vetotankoon. Vetotankoihin, joiden läpimitta on pienempi, tulee asentaa välikerengas (a,b,c) (kuva 6).

| | |
|------|---|
| ø 50 | Välikerengasta ei tarvita |
| ø 40 | Välikerengas 5 mm (a) |
| ø 35 | Välikerenkaat 7,5 mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | Välikerengas 2,5 mm (c) |

Irrota ja poista itselukittuvat mutterit kuusioruuveista (kuva 2/ kohta 2 ja 4).

Vedä kuusioruvi ulos (kuva 2/ kohta 4).

Lyö kuusioruvi läpi (kuva 2/ kohta 2) välikepultilla (kuva 2/ kohta 1). Jätä pultti ruuvin paikalle vetoputkeen iskunvaimentimen keskiöimiseksi.

Työnnä suojuus ja tarvittaessa välierkenkaat (kuva 5/ kohta 4) vetotangon päälle niin pitkälle että

kiinnitysreiät täsmäävät.

Lyö välikepultti läpi kuusioruuvilla M12x75/80 (kuva 2/ kohta 2). (Ruuvi on iskunvaimentimen silmukan sisällä.)

Paina läpi toinen kuusioruvi M12x75/80 (kuva 2/ kohta 4).

HUOM.: Paina sisään ja vedä vetotanko ulos varmistaaksesi, että iskunvaimennin on asennettu oikein.

Jos voit tuntea vastusta, iskunvaimennin on asennettu oikein taipaaan kiinnityspulttiin.

Ruuva itselukittuvat kuusiomutterit (käytä uusia pakkauksen mukana tulleita muttereita) ruuvin päälle ja kiristä ne oikeaan kokoisella momenttivaimella (kts. Taulukko).

Huomautus: Ristiruuvikynkennässä tätyy käyttää vastakkapaleita (kuva 3/ kohta 1) joka asennetaan pystysuoraan menevään ruuviin (käytä aikaisempaa).

HUOM.: Itselukittuvia muttereita saa käyttää vain yhden kerran!

Iskunvaimenninta EI ole kiinnitetty kiinnitysruuveihin.

Irrota ja poista itselukittuvat mutterit kuusioruuveista. Vedä kuusioruvit ulos, nosta vanha kuulasuoja pois. Työnnä kuulasuoja vetotangon päälle niin pitkälle, että kiinnitysreiät täsmäävät. Aseta väliketivistimet paikoilleen (kuva 5).

Paina läpi kuusioruvit M12x75/80 (kuva 4/ kohta 1 ja 2) ja työnnä samalla väliketivistimet paikoilleen.

Ruuva itselukittuvat kuusiomutterit ruuveihin ja kiristä ne oikean kokoisella momenttivaimella (kts. Taulukko)

HUOM.: ristiruuvikiinnityksessä tätyy vastakappale (kuva 3/ kohta 1) asentaa pystysuoraan menevään ruuviin (käytä aikaisempaa).

HUOM.: Itselukittuvia muttereita saa käyttää vain yhden kerran!

KIRISTYSMOMENTIT:

| AE-tyyppi** | Kiristysmomentti* |
|--------------------|--------------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| Kaikki muut AE | 86 Nm |

*ruuvin laatu 8,8 ** AE = työntölaite

Turvaohjeita

Kun olette kytkenyt perävaunun, tarkastakaan, että kytkin on kunnolla kiinni vетоauton kuulassa. Jos kytkentä ei ole kunnollinen, perävaunu saattaa irrota vетоautosta. Tapaturmaa vaara!

Älkää ylittäkö $\pm 25^\circ$ pystysuora tai $\pm 20^\circ$ vaakasuora käänökulmaa. Jos kulma on liian suuri, osat kuormittuvat liikaa, ja vetokytkimen toiminta voi vaarantua!

Käyttö

Malli AK160 AK 300 AK 350:

Kääntökulma

Suurin pystysuora käänökulma on $\pm 25^\circ$ (kuva 1). Suurin vaakasuora käänökulma on $\pm 20^\circ$ (kuva 1).

HUOMATKA: Jos kulma on liian suuri, osat kuormittuvat liikaa, ja vetokytkimen toiminta voi vaarantua!

Perävaunun kytkeminen:

Avatkaa vetokytkin vetämällä kahvasta nuolen suuntaan ylös (kuva 7/ kohta 1). Kytkinmekanismissa on "auki-asento", eli niin kauan kuin vetokytkintä ei aseteta kuulan päälle, kahva pysyy auki.

Asettakaan avattu vetokytkin vетоauton kuulan päälle. Vetokytkin lukkiutuu aisan painosta kuuluvasti itsestään.

Painakaa kahvaa turvallisuussysteemistä vielä käsin alas (kuva 7/ kohta 1).

Kytkin lukkiutuu ja varmistuu automaattisesti.

Kytkin on kytkeytynyt oikein, kun vihreä sylinteri työntyy esiin vetolaitteeseen sivusta (kuva 7/ kohta 2).

Kytkinmekanismi on lukkiutunut, kun kahva ei painu enää käsinkään painamalla.

HUOMATKA: Jos kytkin ei ole kytkeytynyt kunnolla vetokuulaan, perävaunu voi irrota vетоautosta.

Perävaunun irrottaminen:

Avatkaa kahva ja nostakaan vetokytkin irti auton kuulasta.

Kun aisapaino on suuri, laskemista ja nostamista voi helpottaa tukipyörällä.

Kulumanilmaisin:

Kytikimen kahvan kulumanilmaisin (kuva 8) ilmaisee, että vetokuula tai perävaunun kytikimen kulumaraja on saatavuttu.

Kytkekää perävaunu autoon (katsokaa Perävaunun kytkeminen) ja ajakaa yhdistelmällä noin 500 m.

Kytkinmekanismi säätyy liikkien vaikutuksesta. Tarkastakaan sitten kuluminen.

Jos kahvan vihreä merkki on näkyvissä, kun perävaunu on kytettyynä (kuva 8/ kohta 2), vetokytkin on uusi tai kuulan kuluneisuus on salituissa rajoissa.

Jos kahvan vihreä merkki on kokonaan peitossa ja vain punainen merkki näkyy (kuva 8/ kohta 1), syynä on yleensä:

- Kuula erittäin kulunut (\varnothing 49 tai pienempi) - vetokytkimessä ei kuluma.
- Vetokytkin ja kuula kuluneet.
- Vetokuula on uusi (\varnothing 50) - vetokytkin on erittäin kulunut.

HUOMATKAA:

Vetokytkin voi vapautua - perävaunu voi irrota vetoautosta!

Tarkastuttakaa vetokytkin ja kuula VIIPYMÄTTÄ!

Vaihdattakaa kuluneet osat VIIPYMÄTTÄ!

Kaikki huollot on teetettävä AL-KO:n valtuuttamassa huoltoliikkeessä!

Käyttö

Malli AK7 AK 10/2:

Kääntökulma

Suurin pystysuora kääntökulma on $\pm 25^\circ$ (kuva 1).

Suurin vaakasuora kääntökulma on $\pm 20^\circ$ (kuva 1).

HUOMATKAA: Jos kulma on liian suuri, osat kuormittuvat liikaa, ja vetokytkimen toiminta voi vaarantua!

Perävaunun kytkeminen:

Painakaa varmistin (kuva 9/ kohta 1) etusormella sisään ja vetäkää kahvaa eteenpäin (auki).

Asettakaa avattu vetokytkin vetoauton kuulan päälle, ja painakaa käsin alas.

Vetokytkin lukkiutuu kevyesti painamalla.

Painakaa kahvaa niin pitkälle, että salpa (kuva kuva 9/ kohta 3) napsahtaa esiiin.

Kytkin on kytkeytynyt oikein, kun ilmaisimen vihreä reuna on näkyvissä (kuva 9/ kohta 2).

HUOMIO: Varmistaakaan, että vetokytkin on kunnolla kiinni kuulassa.

Kuulakytkimen AK/7, AK10/2 ilman kytkennän osoitinta, kytkeminen. Varmista aina käsin että kytkin on kytetty oikein!

Perävaunun irrottaminen:

Avatkaa kahva ja nostakaa vetokytkin irti auton kuulasta.

Kun aispaino on suuri, laskemista ja nostamista voi helpottaa tukipyörällä.

Kulumailmaisin:

Jos kahva koskettaa takareunastaan suojusta, kun perävaunu on kytettyynä (kuva 10), kuulan ja vetokytkimen välillä on välystää.

Automaattinen välyksensäätö ei toimi enää. Tarkastuttakaa kuula ja vetokytkin!

HUOMATKAA:

Vetokytkin voi vapautua - perävaunu voi irrota vetoautosta!

Tarkastuttakaa vetokytkin ja kuula VIIPYMÄTTÄ!

Vaihdattakaa kuluneet osat VIIPYMÄTTÄ!

Kaikki huollot on teetettävä huoltoliikkeessä!

Huolto ja puhdistus

Voitelukohteet (kuva 11)

Puhdistakaa vetokytkin.

Rasvatkaa tai öljytkää kytkimen pää, vivusto ja laakeroinnit.

DIN 51825 mukainen yleisrasva.

Kuumasinkittyjen ajoneuvon osien huolto ja kunnossapito

Syöpymiskukinnat ovat vain kauneusvirhe. Ne voi estää menettelemällä seuraavasti:

Kuumasinkittyjen osien säilytyspaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Kuumasinkityt pinnat on puhdistettava talvella puhtaalla vedellä (esimerkiksi höyrysuihkulla).

Varaosat

Varaosat ovat turvallisuusosia!

Suosittelemme että käytätte aina AL-KO alkuperäisvaraosia tai sellaisia varaosia jotka me nimenoamaan olemme hyväksy-neet käytettäviksi. Nämä varaosien luotettavuus, turvallisuus ja

sopivus varmistetaan kehittämällämme erikoistestimenetelmillä. Muita markkinoilla esiintyviä varaosia emme voi arvioda emmekä niistä myöskään vastata. Jos vetokytkintä on korjattava, käännyn AL-KO:n valtuuttaman huollon puoleen. Saat luetteloon huoltoliikkeistä maahantuojalta tai suoran valmistajalta (til.nro 371912). Huomaa, että vain asianmukaisesti koulutetut asentajat saavat korjata esim. vetokytkimiä. Olkeiden varaosien tunnistamisessa käyteään AL-KO:n n.k. ETI-numero.

Vianetseintäkaavio

| Häiriö | Syy | Korjaus |
|---|---|---|
| Kytkin ei kytkeydy, kun sen asettaa kuulan päälle | Kuulan läpimitta yli Ø 50 mm. Kytkimen sisäosat likaiset tai jumissa Varokaa jäätä ja lunta | Vaihtakaa kuula Puhdistakaa ja voidelkaa kuula, vaihtakaa tarvittaessa |
| Perävaunua ei saa irrotettua | Kuula ei ole pyöreä | Kääntökäää perävaunu ja auto samaan suuntaan ja irrottakaa. Öljytkää tai rasvatkaa kytkinmekanismi |
| Kytkimen ja kuulan välys on liian suuri. Perävaunu saattaa irrota | Kytkin kulunut Kääntökulma ylittynyt Niitti väännynyt | Vaihdattakaa kytkin Vaihdattakaa kuula |

Obsah

Pokyn výrobce

Oblast použití

Bezpečnostní pokyny

Montáž na nájezdové zařízení

Obsluha

Údržba a čištění

Náhradní díly

Plán vyhledávání poruch

Nejdříve pročtěte návod k obsluze, teprve pak jednejte.

Návod k obsluze uschovějte tak, aby byl vždy po ruce.

Dbejte bezpečnostních i výstražných pokynů, uvedených na zařízení.



Díl nutný pro Vaši bezpečnost
Montáž pouze prostřednictvím autorizovaných servisů

Oblast použití

Připojné klouby AL-KO jsou určeny pro připojení na kulové spojnice tažných zařízení průměr 50 mm dle směrnice EG 94/20.

Připojné klouby jsou též dle této směrnice odzkoušeny a schváleny. Volné prostory okolo kulové spojnice tažného zařízení se řídí normou DIN 74070, zástavbové rozměry A a B musí být zachovány dle dané normy.

Bezpečnostní pokyny

- Po každém připojení překontrolujte, zda připojní kloub

správně sedí na závěsném zařízení tažného vozidla. Nebude-li kloub správně zavěšen, hrozí nebezpečí, že může při jízdě dojít k samovolnému odpojení přívěsu a následné dopravní nehodě.

- Možnost natáčení kloubu ve vertikální rovině činí $\pm 25^\circ$ a možnost naklápení kloubu v horizontální rovině činí $\pm 20^\circ$. Při překročení těchto mezních hodnot dojde k přetížení komponentů. Bezpečná funkce pak není již garantována!

Montáž na nájezdové zařízení

Tlumič je uchycen pomocí šroubu

Pokyn: pro typy nájezdových zařízení

60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1;
150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Dříve, než zahájíte demontáž připojného kloubu, respektujte prosím následující pokyny:

Tlumič je u shora uvedených typů nájezdových zařízení uchycen (pojištěn) šroubem (obr.2, poz. 2). Po uvolnění tohoto šroubu tlumič samovolně vyjede. K usnadnění montáže připojného kloubu je u kloubu dodávaných v kartónovém balení součástí montážní čep o průměru 10 mm.

Uvolněte matice (obr. 2, poz. 2 a poz. 4) a odstraňte je. Vytáhněte šroub (obr. 2, poz. 4).

Šroub (obr. 2, poz. 2) lehce vyrážte pomocí montážního čepu (obr.2, poz. 1), který bude tlumič nyní zadřžovat ve vyžadované poloze namísto šroubu.

Nasadte nový připojní kloub na tažnou trubku nájezdového zařízení a překontrolujte, aby se překrývaly montážní otvory kloubu a tažné trubky.

Poté, je-li to nutné, nasadte na trubku distanční pouzdro

Pomocí šroubu M12 x 75/80 (obr.2, poz.2) vyražte lehce montážní čep (tlumič je nyní již ustaven do konečné polohy).

Poté namontujte druhý šroub M12x75/80 (obr. 2, pos. 4)

POZOR: Abyste získali jistotu, že tlumič je správně uchycen, zatlačte trubku tažného zařízení a poté ji opět silou vytáhněte (v rozsahu pracovního pohybu nájezdového zařízení).

Je-li přitom citelný odpor, je tlumič správně uchycen. Na dotažení šroubů použijte nové samojistící matice a dotáhněte je předepsaným utahovacím momentem dle následující tabulky.

Pokyn: Při krížovém uspořádání šroubů musí být vertikálně (svisle) nasazený šroub podložen profilovanou podložkou (obr.3, poz.1).

POZOR: Samojistící matice lze použít pouze 1x.

Montážní sada AK 300 (připojní kloub AK 300 dodávaný v kartonu s příslušenstvím)

| Typ | Celková hmotnost přívěsu (kg) | Vrtání kloubu (požadované) | Připojení na tažnou trubku nájezd. zařízení (mm) | Osvá vzdálenost montážních otvorů kloubu | Délka (mm) |
|--------|-------------------------------|----------------------------|--|--|------------|
| AK-300 | 3000 | Horizontální | 50 | 50 | 11 |
| | | | 35 + 40 | 54 | 168 |
| | 2300 | Křížové | 46 + 51 | 40 | 18 |

Dříve, než zahájíte montáž připojného kloubu, respektujte prosím následující pokyny.

Tlumič je u shora uvedených typů nájezd. zařízení uchycen (pojištěn) šroubem (obr. 2, poz.2). Po uvolnění tohoto šroubu tlumič samovolně vyjede. K usnadnění montáže připojného kloubu naleznete v kartonu pomocný montážní čep o N 10 mm.

Připojní kloub je určen pro montáž na trubku nájezdového zařízení N 50 mm. Pro montáž na nájezdová zařízení, jejichž trubky mají menší průměr než 50 mm, musí být použity distanční vložky (a, b, c) (obr.6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | Montáž nevyžaduje použití distanční vložky |
| ø 40 | Distanční vložka 5 mm (a) |
| ø 35 | Distanční vložka (1 x 5 mm (a) + 1 x 2,5 mm (b)) |
| ø 45 | Distanční vložka 2,5 mm (c) |

Povolte a odstraňte samojistící matky (obr.2, poz. 2 a 4).

Poté vytáhněte šroub (obr. 2, poz.4)

Pomocí montážního čepu (obr.2, poz.1) vyražte šroub (obr.2, poz.2). Montážní čep nechejte zaražený v trubce nájezdové brzdy za účelem snadného nastavení polohy montovaného připojného kloubu.

Nasadte připojní kloub a je-li to nutné i distanční vložku (obr.5, poz.4) na trubku nájezd. brzdy tak, aby se vzájemně překrývaly montážní otvory. Nastavte polohu distanční vložky. Pomocí šroubu M12x75/80 (obr.2, poz.2) vyražte montážní čep. (Tlumič je ustaven do pracovní polohy). Nasadte druhý šroub M12x75/80 (obr. 2, poz.4).

POZOR: Abyste získali jistotu, že tlumič je správně uchycen, zatlačte trubku tažného zařízení a poté ji opět silou vytáhněte (v rozsahu pracovního pohybu nájezdového zařízení). Je-li přítom citelný odpor, je tlumič správně uchycen.

Na dotažení šroubů použijte nové samojistící matici a dotáhněte je předepsaným utahovacím momentem dle shora uvedené tabulky.

Pokyn: Při křížovém uspořádání šroubů musí být vertikálně (svisele) nasazený šroub podložen profilovanou podložkou (obr. 3, poz.1)

POZOR: Samojistící matky lze použít pouze 1x.

Tlumič není uchycen pomocí šroubu

Uvolněte samojistící matky. Vytáhněte šrouby a odstraňte starý připojní kloub. Nový kloub nasadte na trubku nájezdového zařízení a nastavte proti sobě otvory v

kloubu a v trubce. Je-li to nutné, dejte do odpovídající polohy na trubku distanční pouzdro (obr.5).

Provlékněte šrouby M12x75/80 otvory v kloubu a v trubce nájezdové brzdy, popř. zajistěte i distanční pouzdro (obr.4, poz. 1 a 2).

Šrouby zajistěte pomocí nových samojistících matek, které dotáhněte utahovacím momentem dle uvedené tabulky utahovacích momentů.

POZOR: Při křížovém uspořádání šroubů musí být vertikálně (svisele) nasazený šroub podložen profilovanou podložkou (obr.3, poz. 1).

POZOR: Samojistící matky lze použít pouze 1x.

UTAHOVACÍ MOMENT

| Typ nájezdového zařízení | Utahovalní moment* |
|------------------------------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| Všechna ostatní nájezdová zařízení | 86 Nm |

* materiál šroubů: 8.8

Obsluha

Typ AK 160 AK 300 AK 350:

Pracovní rozsah:

Nepřekročit rozsah vertikálního natáčení $\pm 25^\circ$ (Obr.1)

Nepřekročit rozsah horizontálního naklápení $\pm 20^\circ$ (Obr.1)

POZOR: při překročení uvedeného rozsahu dojde k poškození komponentů. Bezpečná funkce pak již není garantována !!!

Připojení:

Otevřít připojní kloub – tak, že dle Obr. (obr.7, poz. 1) zvednete páku kloubu ve směru šipky, až dojde k zablokování v horní otevřené poloze. Mechanismus

kloubu je otevřen a to do té doby, dokud není kloub nasazen na tažné zařízení tažného vozidla.

Nasazením na tažné zařízení dojde k automatickému uzavření kloubu, tento jev je doprovázen i slyšitelným akustickým "zavcvaknutím".

Z bezpečnostních důvodů vždy ještě dodatečně zmačkněte páku kloubu rukou do dolní polohy dle (obr.7, poz. 1).

Uzavření a zajistění následuje automaticky.

Připojní kloub je správně zavěšen, jestliže se dle (obr.7, poz. 2) objeví valcová zelená plocha kontrolky, kterou vymáčkla kulová plocha tažného zařízení.

Připojní kloub je též správně usazen, jestliže již nelze páku kloubu rukou více stlačit směrem dolů.

POZOR: Není-li připojní kloub správně nasazen na tažné zařízení, může se přívěs od tažného vozidla samovolně odpojit.

Odpojení:

Otevřete páku připojného kloubu směrem vzhůru a přívěs odpojte od tažného vozidla. Připojení a odpojení přívěsu lze při větší váze na kloub provést pomocí podpěrného kolečka.

UKazatel stavu opotřebení:

Ukazatel stavu opotřebení (Obr. 8) dává informaci, zda jsou již koule tažného zařízení vozidla či připojní kloub opotřebovány na max. povolenou míru.

Pro provedení kontroly stavu opotřebení je nutné nejprve připojit přívěs za tažné vozidlo (viz. Připojení) a s celou soupravou ujet ca 500 m. Tím se celý spoj usadí na provozní vůli. Nyní můžeme provést optickou kontrolu. Jestliže je možné na kontrolním bodu páky v připojeném stavu uvidět zelenou část indikátoru (obr.8, poz. 2), je kloub ve pořádku a opotřebení koule tažného vozidla není pod nebezpečnou hranicí.

Jestliže je ale možné na kontrolním bodu páky v připojeném stavu uvidět pouze červenou část indikátoru (obr.8, poz. 1), mohou být příčinou v zásadě následující situace:

- koule tažného vozidla je na spodní hranici opotřebení B 49 mm či pod ní – a přípojný kloub je přitom v pořádku
- jak koule tažného vozidla, tak i přípojný kloub jsou nadměrně opotřebeny
- koule tažného vozidla je nová = B 50 mm – přípojný kloub je nadměrně opotřebený

POZOR:

Přípojny kloub se může odpojit – přívěs může havarovat ! Okamžitě provedte kontrolu přípojného kloubu, koule tažného vozidla!

Opotřebovaný díl je nutné okamžitě vyměnit.

Veškeré údržbářské práce musí provádět odborné firmy se souhlasem firmy AL-KO anebo servisní stanice firmy AL-KO.

Obsluha

Typ AK 10/2 AK 7

Pracovní rozsah:

Nepřekročit rozsah vertikálního natáčení $\pm 25^\circ$ (Obr.1)

Nepřekročit rozsah horizontálního natáčení $\pm 20^\circ$ (Obr.1)

POZOR: Při překročení uvedeného rozsahu dojde k poškození komponentů. Bezpečná funkce pak již není garantována !

U přípojného kloubu typ AK 7 / AK 10/2 bez kontrolky správnosti zapojení.

Je bezpodmínečně nutné zkонтrolovat manuálně správnost zapojení kloubu na tažné zařízení vozidla.

Připojení:

Otevřít přípojny kloub – tak, že dle (obr.9, poz. 1) ukazováčkem přímáčkneme pojistku směrem vzhůru a zároveň celou páku kloubu dáme do otevřené polohy – táhnout vzhůru vpřed.

Otevřený kloub nasadit na tažné zařízení a poté páku kloubu zatlačit směrem dolů.

Kloub se uzavře pomocí lehkého tlaku na páku.

Páku kloubu zamáčkněte rukou směrem dolů natolik, až se objeví uzavírací jazyček (obr.9, poz. 3).

Kloub je správně zavěšen, jestliže se dle (obr.9, poz. 2) objeví válcová zelená plocha kontrolky, kterou vymáčkla kulová plocha tažného zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Některé typy přípojnych kloubů řady AK 7 nemají kontrolku správnosti zavěšení.

POZOR: Správné spojení kloubu s tažným zařízením musí být vždy zkонтrolováno.

Odpojení:

Otevřete páku přípojného kloubu směrem vzhůru a přívěs odpojte od tažného vozidla. Připojení a odpojení přívěsu lze při větší váze na kloub provést pomocí podpěrného kolečka.

Ukazatel stavu opotřebení:

Dotyká-li se po připojení přívěsu páka přípojného kloubu v bodě, kam míří šípka (Obr. 10), nastává v místě spoje již příliš velká vůle.

Automatické seřízení již není možné.

Je nutné překontrolovat stav přípojného kloubu a tažného zařízení!

POZOR:

Přípojny kloób se může odpojit – přívěs může havarovat.

Okamžitě provedte kontrolu přípojného kloubu, koule tažného vozidla.

Opotřebovaný díl je nutné OKAMŽITĚ vyměnit!

Veškeré údržbářské práce musí provádět odborné firmy se souhlasem firmy AL-KO anebo servisní stanice firmy AL-KO.

Údržba a čištění

Mazací body (Obr. 11)

Nejprve kloub očistěte.

Pouzdro kloubu, klouby (čepy) a pohyblivá uložení namažte, popř. naoleujte.

Doporučená vazelína – víceúčelová dle DIN 51825.

Údržba a péče o žárově zinkované součástky

Tvorba tzv. bílé rzi je pouze optickou vadou. Abyste tomuto jevu předešli, jsou nutná následující opatření:

Je-li přívěs zaparkován, popř. dlouhodobě odstaven z provozu, je nutné, aby docházelo k dostatečné cirkulaci vzduchu v místě odstavení.

Po ukončení jízdy v zimě je nutné žárově zinkované součástky omýt proudem čisté vody (např. otryskat párou).

Náhradní díly

Za náhradní díly jsou považovány díly mající vliv na bezpečnost provozu. Budou-li použity jiné než originální náhradní díly AL-KO, zaniká tímto jak záruka, tak i ručení za výrobek. Firma AL-KO – jako výhradní dovozce – odmítá v takovém případě ručit za škody vzniklé na výrobku i škody vzniklé následkem nepoužití originálních náhradních dílů AL-KO.

Následky jdoucí v silničním provozu až k případnému ohrožení lidí nelze podeceňovat a mějte prosím toto v případě nákupu náhradních dílů na paměti.

Firma AL-KO disponuje širokou sítí opraven v celé Evropě. Seznam těchto opraven je možné v případě potřeby objednat pod obj. číslem 375 912. Opravy smějí provádět pouze odborné firmy k tomu proškolené.

Pro jednoznačnou identifikaci náhradních dílů mohou po Vás servisní opravy požadovat tzv. ETI číslo (tj. číslo pro identifikaci náhradních dílů). Toto číslo se nachází přímo na výrobku.

| Plán vyhledávání poruch | | |
|---|---|---|
| Porucha | Příčina | Odstranění |
| Kloub se po zavěšení na kouli tažného vozidla neuzavírá. | Průměr koule tažného zařízení může být větší než 50 mm. Vnitřní součástky kloubu jsou znečištěny, anebo jsou nepohyblivé. Pozor při ledu a sněhu. | Vyměnit kouli tažného zařízení. Kloub vyčistit a namazat, popř. též vyměnit. |
| Vlek nelze odpojit. | Koule tažného vozidla není rovnoramenně kulová. | Srovnejte tažné vozidlo a přívěs do stejného směru a poté odpojte. Kloub namažte či naoleujte. |
| Příliš velká vůle mezi kloubem a koulí, nebezpečí odpojení. | Opotřebovaný kloub. Byl překročen pracovní rozsah. Ohnutý nýt kloubu. | Vyměnit přípojný kloub. Vyměnit kouli tažného vozidla. |

Obsah

Doklad výrobcu

Oblast' použitia

Bezpečnostné pokyny

Montáž na nájazdovej brzde

Obsluha

Údržba a čistenie

Náhradné diely

Plán identifikácie chýb



Prečítajte si Návod na obsluhu a rideťte sa ním.

Uschovajte na obsluhu pre všeobecné využitie.

Dodržívať bezpečnostné pokyny na zariadení.



Bezpečnostný stavebný prvok

Zabudovanie len v odbornom servise

Oblasť použitia

Prípojné kíby AL-KO sa majú používať na pripojenie so spojovacími guľami f 50 podľa smernice 94/20 EG.

Prípojné kíby AL-KO sú odskúšané a schválené podľa 94/20 EG.

Je potrebné zabezpečiť voľný priestor podľa DIN 74070, montážny priestor A a B.

Bezpečnostné pokyny

- Po každom pripojení skontrolujte správne dosadnutie

prípojného kíbu na guľu ťažného vozidla. V prípade, že pripojenie nie je správne, môže sa príves od ťažného vozidla odpojiť a hrozí nebezpečenstvo nehody!

- Dodržte rozsah otáčania vertikálne $\pm 25^\circ$ a horizontálne $\pm 20^\circ$ (obr. 1). Pri prekročení dôjde k preťaženiu komponentov. Funkčnosť by už nebola zabezpečená!

Montáž na nájazdovej brzde**Tlmič nárazov zavesený na upevňovacej skrutke**

Upozornenie: pri typoch 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Skôr ako začnete s demontážou prípojného kíbu, dbajte prosím na nasledovné:

Tlmič nárazov je pri horeuvedených typoch zavesený na upevňovacej skrutke (obr. 2 poz. 2). Tlmič sa vysúva samočinne. Na uťahenie montáže slúži montážny čap f 10, ktorý nájdete v kartóne.

Uvoľnite a odstráňte zaistovacie matice skrutiek so šesthrannou hlavou (obr. 2/ poz. 2 a 4).

Vytiahnite skrutku so šesthrannou hlavou. (obr.2/pos.4).

Prestrčte skrutku so šesthrannou hlavou (obr. 2/pos.2) montážnym čapom (obr. 2/pos.1). Čap nechajte zastrčený v ťažnej rúre kvôli vycentrovaniu tlmiča.

Prípojný kíb nasuňte na ťažnú tyč tak, aby upevňovacie otvory boli navzájom zosúladené.

Umiestnite dištančné puzdro.

Prestrčte skrutku so šesthrannou hlavou M12x75/80 (obr.2/pos.2) montážny čap (tlmič sa navlečie).

Prestrčte druhú skrutku so šesthrannou hlavou M12x75/80 (obr.2 /pos.4).

POZOR: Aby ste sa ubezpečili, či je tlmič navlečený,

vytiahnite a zastrčte ťažnú tyč. Ak pritom pocítite odpor, je tlmič zavesený.

Na skrutky nakrútkte zaistovacie šesthranné matice (použite nové matice) a dotiahnite útahovacím krútiacim momentom (podľa nižšie uvedenej tabuľky).

Upozornenie: pri krížovom spojení musí byť k zvislej skrutke priložená profilová podložka (obr. 3/pos.1).

POZOR: zaistovacie matice sa môžu použiť iba raz!

Montážna sada AK 300:

| Typ | Celková povolená hmotnosť | Vŕtanie | Pripojenie | Vzdialenosť vŕtania | Dĺžka |
|--------|---------------------------|--------------|------------|---------------------|-------|
| AK-300 | 3000 | Horizontálne | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Krížové | 46 + 51 | 40 | |

Skôr ako začnete s demontážou prípojného kíbu, dbajte prosím na nasledovné:

Tlmič nárazov je pri horeuvedených typoch zavesený na upevňovacej skrutke (obr. 2/ poz. 2). Tlmič sa vysúva samočinne. Na uťahenie montáže slúži montážny čap (f 10), ktorý nájdete v kartóne.

Prípojný kíb je konštruovaný na pripojenie na ťažnú tyč 50 mm. Pri menších priemeroch musí byť priložený dištančná vložka (a,b,c) (obr. 6)

| | |
|------|--|
| ø 50 | Dištančná vložka nie je potrebná |
| ø 40 | Dištančná vložka 5 mm (a) |
| ø 35 | Dištančná vložka 7,5 mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | Dištančná vložka 2,5 mm (c) |

Uvoľnite a odstráňte zaistenie matice skrutiek so šesthrannou hlavou (obr. 2/ poz. 2 a 4).

Vytiahnite skrutku so šesthrannou hlavou.(obr.2/poz.4).

Prestrčte skrutku so šesthrannou hlavou (obr. 2/poz.2) montážnym čapom (obr. 2/poz.1). Čap nechajte zastrčený v ťažnej rúre kvôli vycentrovaniu tlmiča.

Prípojný kĺb a ak je to potrebné aj dištančnú vložku (obr. 5/poz.4) nasuňte na ťažnú tyč tak, aby upevňovacie otvory boli navzájom zosúladené.

Umiestnite dištančné puzdro (obr. 2/ poz. 4).

Prevlečte skrutku so šesthrannou hlavou M12x75/80 (obr.2/poz.2) montážnym čapom (tlmič sa navlečie).

Prestrčte druhú skrutku so šesthrannou hlavou M12x75/80 (obr.2/poz.4).

POZOR: Aby ste sa ubezpečili, či je tlmič navlečený, vytiahnite a zastrčte ťažnú tyč. Ak pritom pocítite odpor, je tlmič zavesený.

Na skrutky nakrúťte zaistenie šesthranné matice (použite nové matice, ktoré sú súčasťou dodávky) a dotiahnite uťahovacím krútiacim momentom (podľa nižšie uvedenej tabuľky).

Upozornenie: pri krížovom spojení musí byť k zvislej skrutke priložená profilová podložka (obr. 3/poz.1).

POZOR: zaistenie matice sa môžu použiť iba raz!

Tlmič nárazov nezavesený na upevňovacej skrutke

Uvoľnite a odstráňte zaistenie matice skrutiek so šesthrannou hlavou. Skrutky so šesthrannou hlavou vytiahnite, starýprípojný kĺb nadvihnite. Prípojný kĺb nasuňte na ťažnú tyč tak, aby upevňovacie otvory boli navzájom zosúladené.

Umiestnite dištančné puzdro (obr.5).

Šesthranné skrutky M12x75/80 (obr. 4/poz.1 a 2) prestrčte a navlečte dištančné puzdro.

Na skrutky nakrúťte zaistenie šesthranné matice a dotiahnite uťahovacím krútiacim momentom (podľa nižšie uvedenej tabuľky).

POZOR: pri krížovom spojení musí byť k zvislej skrutke priložená profilová podložka

(obr. 3/poz.1).

POZOR: zaistenie matice sa môžu použiť iba raz.

PRIŤAHOVACÍ KRÚTIACI MOMENT:

| AE-Typ** | Uťahovací krútiaci moment* |
|-------------------|----------------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| Všetky ostatné AE | 86 Nm |

* Kvalita skrutky: 8,8

** AE = nájazdová brzda

Obsluha

Pri type AK 160/ AK 300/ AK 350:

Rozsah otáčania:

Dodržte rozsah otáčania vertikálne $\pm 25^\circ$ (obr. 1)

Dodržte rozsah otáčania horizontálne $\pm 20^\circ$ (obr. 1)

POZOR: pri prekročení rozsahu otáčania dôjde k prefaženiu komponentov. Funkčnosť by už nebola zabezpečená!

Pripojenie:

Otvorte prípojný kĺb – držiak kĺbu vytiahnite v smere šípky nahor (obr. 7/poz.1) Mechanizmus spojky má polohu „otvorené“, to znamená, že kým kĺb nie je nasadený na guľu, zostane držiak otvorený.

Otvorený prípojný kĺb nasadte na závesnú guľu ťažného vozidla.

Vďaka záťaži opory prípojného kĺbu zapadne samocinne, počuteľne naspäť do východiskovej pozície.

Z bezpečnostných dôvodov držiak ešte dodatočne rukou zatlačte nadol (obr. 7/poz.1).

Zatvorenie a zaistenie prebehne automaticky.

Prípojny kĺb je správne pripojený vtedy, keď je zelený valec ukazovateľa aretácie na bočnej strane vytlačený závesným zariadením a je viditeľný (obr. 7/poz. 2).

Mechanizmus kĺbu je správne zaaretovaný, keď sa držiak spojky nedá zatlačiť rukou ďalej nadol.

POZOR: Keď sa prípojny kĺb nepripoji na spojkovú guľu správne, môže sa príves od ťažného vozidla odpojiť.

Odpojenie:

Držiak kĺbu otvorte a prípojny kĺb zasadte zo závesnej spojky na ťažnom vozidle. Zodvihnutie a zosadenie možno pri vyshej záťaži opory uťahčiť použitím oporného kolesa.

Ukazovateľ opotrebenia:

Ukazovateľ opotrebenia na držiaku kĺbu (obr. 8) ukazuje, či je alebo nie je dosiahnutá medza opotrebenia spojkovej gule ťažného vozidla alebo kĺbu prívesu.

Pre tento účel pripojte prípojny kĺb na ťažné vozidlo (vid' Pripojenie) a so zapojeným prívesom prejdite cca. 500 m.

Pohybom počas jazdy sa mechanizmus kĺbu nastaví na maximum. Potom opotrebenie skontrolujte nasledovným spôsobom:

Ak je na držiaku kĺbu viditeľný v pripojenom stave zelený ukazovateľ (viď obr. 8/poz.2), je prípojny kĺb nový resp. opotrebenie závesnej gule je v rámci prípustnej hranice.

Ak je zelený ukazovateľ na držiaku kĺbu v pripojenom stave celkom zakrytý a je viditeľný iba červený ukazovateľ (obr. 8/poz. 1), má to spravidla nasledovné príčiny:

- závesná guľa je na najnižšej hranici opotrebenia ø 49 alebo nižšej – prípojny kĺb je bezopotrebenia

- prípojní kíb a závesná guľa vykazujú bez opotrebenie
- závesná guľa je nová ø 50 – prípojní kíb vykazuje zvýšené opotrebenie

POZOR:

Prípojní kíb sa môže vyviesiť – príves sa môže odpojiť od ťažného vozidla!

Prípojní kíb a závesnú guľu dajte IHNEĎ skontrolovať! Opotrebovaný diel dajte IHNEĎ vymeniť.

Všetky servisné práce musia vykonať odborné servisné dielne autorizované firmou AL-KO (servisy AL-KO)!

Obsluha

Pri type AK 7, AK 10/2:

Rozsah otáčania:

Dodržte rozsah otáčania vertikálne ± 25° (obr. 1)

Dodržte rozsah otáčania horizontálne ± 20° (obr. 1)

POZOR: pri prekročení rozsahu otáčania dôjde k preťaženiu komponentov. Funkčnosť by už nebola zabezpečená!

Pripojenie:

Poistnú páčku (obr. 9/poz.1) potlačte ukazovákom nahor a držiak vytiahnite dopredu (otvorené).

Otvorený kíb s vytiahnutým držiakom nasadte na guľovú hlavu a dodatočne zatlačte rukou nadol.

Kíb sa ľahkým tlakom zatvorí.

Držiak zatláčajte rukou nadol dovtedy, kým nezapadne blokovacia západka (obr. 9/poz.3).

Prípojní kíb je správne pripojený vtedy, keď je viditeľný zelený okraj ukazovateľa aretácie (obr. 9/poz. 2).

POZOR: Správne dosadnutie prípojného kíbu na guľu je potrebné v každom prípade preveriť.

Na prípojnych kíboch Typu AK/7 AK10/2 nie je ukazovateľ opotrebenia. Správne pripojenie kíbu je treba manuálne skontrolovať!

Odpojenie:

Držiak kíbu otvorte a prípojní kíb zasadte zo závesnej spojky na ťažnom vozidle. Zodvihnutie a zosadenie možno pri vyšej zátaži opory uľahčiť použitím oporného kolieska.

Ukazovateľ opotrebenia:

Ak sa držiak pri pripojenom prípojnom kíbe nachádza vo výreze krytu vzadu

(obr. 10), je v pripojení závesnej gule a prípojného kíbu vôľa!

Automatické nastavovanie už nie je možné.

Je žiadúca kontrola!

POZOR:

Prípojní kíb sa môže vyviesiť – príves sa môže odpojiť od ťažného vozidla!

Prípojní kíb a závesnú guľu dajte IHNEĎ skontrolovať! Opotrebovaný diel dajte IHNEĎ vymeniť.

Všetky servisné práce musia vykonať kompetentné odborné servisné dielne.

Údržba a čistenie Mazanie (obr. 11)

Prípojní kíb vycistite.

Povrch gule, kíby a ložiská namastite resp. naolejujte.

Viacúčelové mazivo podľa DIN 51825.

Údržba a osetrovanie pozinkovaných časťov vozidla

Tvorba bielej hrdze je iba chybou krásy. Aby sme jej v čo najväčšej miere zabránili, sú potrebné nasledovné opatrenia:

Počas odstavenia resp. uskladnenia pozinkovaných časťov zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

Po jazde v zime pozinkované povrhy ocistite čistou vodou (napr. prúdom par).

Náhradné diely

Náhradné diely sú komponenty zaistujúce bezpečnosť! Pri montáži náhradných dielov do našich produktov preto odporúčame použitie originálnych dielov AL-KO alebo takých dielov, ktoré sú nami výslovne schválené ako diely vhodné na montáž. Pri takýchto náhradných dieloch bola špeciálnym skúšobným postupom zisťovaná spoľahlivosť, bezpečnosť a vhodnosť špeciálne pre naše produkty. Pri iných výrobkoch to nemôžeme naprieck nepretržitému pozorovaniu trhu posúdiť a ani garantovať.

Pre prípady opravy disponujeme celoplošnou sieťou servisných centier AL-KO v Európe. Zoznam servisov si v prípade potreby môžete vyžiadať priamo u nás (obj. č. 371912). Rešpektujte prosím, že opravy smú vykonávať iba kompetentné odborné prevádzky.

Kvôli jednoznačnej identifikácii náhradných dielov potrebujú servisné centrá ETI

= identifikačné číslo náhradného dielu na pripojný kľ.

Plán vyhľadávania porúch

| Porucha | Pričina | Odstránenie |
|---|--|--|
| Kíb po založení na guľu nezapadne | Priemer gule väčší ako Ø 50 Vnútorné časti kľbu sú znečistené alebo nepohyblivé Opatrnosť pri ľade a snehu | Guľu vymeňte Kíb vyčistite a namažte, v prípade potreby vymeniť |
| Príves sa nedá odpojiť | Neokrúhla guľa | Príves a osobné auto dajte do rovnakého smeru a odpojte. Mechanizmus kľbu namastite príp. naolejujte. |
| Príliš veľká vôla medzi kíbom a guľou, nebezpečenstvo vyvesenia | Opotrebovaná kĺb Prekročený rozsah otáčania je prekročený Skrivený nít | Kíb dajte vymeniť Guľu dajte vymeniť |

Tartalomjegyzék

Gyártóművi bizonylat
Felhasználási területek
Biztonsági útmutató
Felszerelés a ráfutó egységre
Kezelés
Karbantartás és tisztántartás
Alkatrészek
Hibakeresési táblázat

A kezelési utasítást olvasa el, és aszerint járjon el.
Az általános használathoz a kezelési utasítást Őrizze meg.
Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint vegye figyelembe a készüléken feltüntetett, veszélyre utaló jeleket.



Biztonsági okokból alkatrész beépítést csak szakszerviz végezhet

Felhasználási területek

Az AL-KO kapcsolófejek az 50 mm-es vonóhorgokkal az EG 94/20 szabvány szerint összekapcsolva használhatók.
Az AL-KO 50 mm-es kapcsolófejek az EG 94/20 szerint bevizsgáltak és engedélyezettek.
A DIN 74070 szabvány által előírt A és B beépítési méretekkel be kell tartani.



Biztonsági útmutató

- Minden összekapcsolás után ellenőrizni kell a megfelelő csatlakoztatást a vontató jármű vonóhorgára. Ha nem jó az összekapcsolás a vontatmány menet közben lekapcsolódhat a vontató járműről és ez balesetet okozhat.
- Az elfordulási tartományt, függőlegesen $\pm 25^\circ$ és vízszintesen $\pm 20^\circ$, be kell tartani. Ha ezt túllépi a kapcsoló elemek túlterheltek lesznek. A működés így már nem biztonságos!

Felszerelés a ráfutó egységre

A lengéscsillapító szerelése a rögzítő csavarra
Érvényes a 60S/2; 90S/3; 161S; 251S;
2,8VB/1; 150 V; 200V;
131R; 161R; 251R típusokra.

Mielőtt a régi kapcsolófej leszereléséhez kezd, vegye figyelembe a következőket:
A lengéscsillapító a fent felsorolt típusoknál a (2 kép 2 tétel) szerint van rögzítve. A lengéscsillapítót ki lehet szerelni. A szerelés megkönnyítéséhez használjon egy T10 mm-es szerelőcsapot, melyet a csomagolásban talál.

A (2 kép 2 és 4 tétel) szerinti önbiztosító anyákat lazítja meg és távolítsa el.

A (2 kép 4 tétel) szerinti hatlapfeji csavart húzza ki.
A (2 kép 2 tétel) szerinti hatlapfeji csavart a szerelőcsappal (2 kép 1 tétel) üsse ki. A szerelőcsapot a lengéscsillapító központosítása érdekében hagyja a vonózárban.

A kapcsolófejet tolja fel a vonórúdra, a rögzítő furatokat illessze egymáshoz.
A tátvárt hűvelyt illessze a furathoz.
Az M12A~75/80 hatlapfeji csavarral (2 kép 2 tétel) tolja ki a szerelőcsapot (a lengéscsillapítón keresztül)
A második M12A~75/80 hatlapfeji csavart dugja át (2 kép 4 tétel)

FIGYELEM: Győződjön meg a vonószár hosszirányú mozgatásával, hogy a lengéscsillapító rögzített-e.

A rögzített lengéscsillapítónál ellenállást kell tapasztalnia.

Az önbiztosító anyákat (új anyákat használjon) hajtsa fel a csavarokra és (táblázat szerinti nyomatékkal) húzza meg azokat.

Fontos: A hatlapfejianya alá egy (3 kép 1 tétel) szerinti profilozott alátétet kell helyezni

FIGYELEM: Az ömbiztosító anyákat csak egyszer szabad használni!

AK 300 szerelőkészlet

| Típus | Megengedett | Össztömeg Csatlakozó | furatok | Furattávolság | Hossz |
|--------|-------------|-------------------------|---------|---------------|-------|
| AK-300 | 3000 | Horizontális | 50 | 50 | 168 |
| | | | | 35 + 40 | |
| | 2300 | Kereszt | 46 + 51 | 40 | |

Mielőtt a régi kapcsolófej leszereléséhez kezd, vegye figyelembe a következőket:

A lengéscsillapító a fent felsorolt típusoknál a (2 kép 2 tétel) szerint van rögzítve. A lengéscsillapítót ki lehet szerelni. A szerelés megkönnyítéséhez használjon egy T10 mm-es szerelőcsapot, melyet a csomagolásban talál.

A kapcsolófej 50 mm átmérőjű vonórúdra szerelhető fel. Amennyiben a vonórúd kisebb átmérőjű, közbetétekkel (a, b, c) kell használni (6 kép).

| | |
|------|--|
| Ø 50 | nem szükséges közdarab |
| Ø 40 | 5 mm - es közdarab (a) |
| Ø 35 | 7,5 mm - es közdarab (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| Ø 45 | 2,5 mm - es közdarab (c) |

T 50 nem szükséges közdarab
A (2 kép 2 és 4 tétel) szerinti önbiztosító anyákat lazítsa meg és távolítsa el.
A (2 kép 4 tétel) szerinti hatlapfejű csavart húzza ki.
A (2 kép 2 tétel) szerinti hatlapfejű csavart a szerelŐcsappal (2 kép 1 tétel) üsse ki. A szerelŐcsapot a lengéscsillapító központosítása érdekében hagyja a vonószárban.

A kapcsolófejetés ha szükséges a közdarabot (5 kép 4 tétel) tolja fel a vonórúdra, a rögzítő furatokat illesszé egymáshoz.
A távtartó hüvelyt illessze a furathoz.
Az M12Ă~75/80 hatlapfejű csavarral (2 kép 2 tétel) tolja ki a szerelŐcsapot (a lengéscsillapítón keresztül)
A második M12Ă~75/80 hatlapfejű csavart dugja át (2 kép 4 tétel).

FIGYELEM: Győződjön meg a vonószár hosszirányú mozgatásával, hogy a lengéscsillapító rögzített-e.
A rögzített lengéscsillapítónál ellenállást kell tapasztalnia.
Az önbiztosító anyákat (új anyákat használjon) hajtsa fel a csavarokra és (a táblázat szerinti nyomatékkal) húzza meg azokat.

Fontos: A hatlapfejű anya alá egy a (3 kép 1 tétel) szerinti profilozott alátétet kell helyezni

FIGYELEM: Az önbiztosító anyákat csak egyszer szabad használni.

A nem rögzítőcsavarra szerelt lengéscsillapítók esetén.

A hatlapfejű csavarok önbiztosító anyáit lazítsa meg és távolítsa el. Húzza ki a hatlapfejű csavarokat.

Emelje le a régi kapcsolófejet. Az új kapcsolófejet tolja a vonórúdra, a furatokat illessze össze. A közdarabokat illessze a helyükre. (5 kép)

Az M12Ă~75/80 hatlapfejű csavarokat (4 kép 1 és 2 tétel) helyezze be a közdarabokat is rögzítve.
Az önbiztosító anyákat (új anyákat használjon) hajtsa fel a csavarokra és (a táblázat szerinti nyomatékkal) húzza meg azokat.

Fontos: A hatlapfejű anya alá egy a (3 kép 1 tétel) szerinti profilozott alátétet kell helyezni

FIGYELEM: Az önbiztosító anyákat csak egyszer szabad használni.

MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK:

| Kapcsolófej típus** | Meghúzási nyomaték* |
|------------------------|---------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| Minden más kapcsolófej | 86 Nm |

* Csavarzsírldás: 8.8

** AE = Kapcsolófej

Efordulási tartomány:

Ne lépje túl az elfordulási tartományt vízszintesen: ±25° (1. ábra)

Ne lépje túl az elfordulási tartományt függőlegesen: ±20° (1. ábra)

FIGYELEM: Ha ezt túllépi a kapcsoló elemek túlerheltek lesznek. A működés így már nem biztonságos!

Kezelés

Az AK 160 AK 300 AK 350 típusoknál:

Csatlakoztatás:

A kapcsolófejet nyissa ki, ehhez a fogantyút a (7 kép 1 tétel) felfelé kell húzni. A kapcsolófej nyitott állapotban marad, amíg azt a vonóhorogra nem csatlakoztatja. A nyitott állapotban lévő kapcsolófejet

csatlakoztassa a vontató jármű vonóhorágára. A kapcsolófej a függőleges terhelés hatására önműködően és hallhatóan záródik, az alaphelyzetbe áll vissza.

Biztonsági okokból a nyitókart a (7 kép 1 tétel) szerint nyomja lefelé.

A kapcsolódás így biztosan bekövetkezik.

A kapcsolófej akkor van biztonságosan rögzítve, ha a rajta lévő zöld hengert a kapcsolófej a benyomott állásból kitolva és láthatóvá tette. (7 kép 2 tétel)

A kapcsolófej mechanizmusa megfelelően van reteszelve, ha a nyitókar kézzel lefelé már nem mozdítható el.

FIGYELEM: Ha a kapcsolófejet nem rögzítette biztonságosan a vonóhorogra a vontató jármű a vontatmányt menet közben elvesztheti.

Lekapcsolás:

Emelje fel a nyitókart és emelje le a kapcsolófejet a vonóhorrból. A fel- és leakasztás nagyobb orrerhelésnél orkerékkel megkönyíthető.

Kopásjelző:

A nyitókarnál található kopásjelző mutatja, hogy a vontató jármű vonóhoroga, illetve az utánfutó kapcsolófeje a kopási határt elérte-e, vagy sem.

Ehhez a kapcsolófejet fel kell kapcsolni a vontató járműre és a vontatmánnyal kb. 500 métert kell haladni. A jármű mozgása által a kapcsoló mechanizmus teljesen utánállítódik. Ezt követően értékelhető a kopás mértéke, a következők szerint: Ha a nyitófogantyúnál összekapcsolt állapotban a zöld jelzés (8 kép) látható, a vonóhorog, illetve a kapcsolófej kopása a megengedhető határon belül van.

Felkapcsolt helyzetben kapcsolókar zöld jelzése azt mutaja, hogy (8 kép 2 tétel), hogy a kapscolófeh új állapotban van, illetve akapscolófej kopásai a

megtűrt határértékeken belül vannak.

Ha a nyitófogantyúnál a zöld jelzés összekapcsolt állapotban teljesen fedett és csak a piros jelzés látható (8 kép 1 tétel) annak rendszerint a következő okai lehetnek:

- A vonóhorog a kopási tűrés alsó határán van, 49 mm, vagy annál kisebb- a kapcsolófej nem kopott
- A vonóhorog és a kapcsolófej is kopott
- A vonóhorog nem kopott, 50 mm, a kapcsolófej erős kopást mutat

FIGYELEM:

A kapcsolófej a vonóhorogról leakadhat és a vontatmányt a vontató jármű elhagyhatja!

A vonóhorgot és a kapcsolófejet AZONNAL ellenőrizni kell.

A meghibásodott részeket AZONNAL ki kell cserálni. Javítási munkákat kizárolag szerződött AL-KO szakszervizzel (AL-KO szervizállomással) végeztessen!

Az AK 7 AK 10/2 típusoknál:

Elfordulási tartomány:

Ne lépje túl az elfordulási tartományt vízszintesen: ±25° (1. ábra)

Ne lépje túl az elfordulási tartományt függőlegesen: ±20° (1. ábra)

FIGYELEM: Ha ezt túllépi a kapcsoló elemek túlterheltek lesznek. A működés így már nem biztonságos!

Csatlakoztatás:

A biztosítókart (9 kép 1 tétel) mutatóújjával húzza felfelé a nyitókar megemelésekor. (nyitott állapot) A nyitott kapcsolófejet a biztosítókar behúzva tartásával akassza a vonóhorogra és a nyitókart

nyomja lefelé.

A kapcsolófej enyhe lenyomásra záródik.

A nyitókart nyomja lefelé, amíg a zárkiliincs (9 kép 3 tétel) kipattan.

A kapcsolófej helyesen lett csatlakoztatva, ha a kapcsolásjelző zöld palástja láthatóvá válik. (9 kép 2 tétel)

FIGYELEM: a kapcsolófej helyes csatlakoztatását a vonóhorogra minden alkalommal ellenőrizni kell.

A biztonsági kijelző nélküli AK7/AK10/2 kapcsolófejeknél:

a kapcsolófej helyes csatlakozását minden esetben manuálisan ellenőrizni kell!

Lekapcsolás:

Emelje fel a nyitókart és emelje le a kapcsolófejet a vonógömbről. A fel- és lekasztás nagyobb orrerhelésnél orrerkékkel megkönnyíthető.

Kopásjelző:

A nyitókar összekapcsolt állapotban hátul helyezkedik el a kapcsolófej házának kivágásában és a vonóhorognál játék tapasztalható! Automatikus utánállítás már nem lehetséges.

Ellenőrzés szükséges!

Amennyiben a kapcsolókar felkapcsolt állapotban hátra hajlik (10 kép) az azt jelzi, hogy hézag van a vonógömb +es a kapcsolófej között!

FIGYELEM:

A kapcsolófej a vonóhorogról leakadhat és a vontatmányt a vontató jármű elhagyhatja!

A vonóhorgot és a kapcsolófejet AZONNAL ellenőrizni kell.

A meghibásodott részeket AZONNAL ki kell cserálni. Javítási munkákat kizárolag szerződött AL-KO szakszervizzel végeztessen!

Karbantartás és tisztítás

Zsírzöombok (11.ábra)

Tisztítsa meg a kapcsolófejet.

A vonóhorog tokot, a csuklót és a csúszó alkatrészeket zsírozza, vagy olajozza be.

Általános felhasználású kenőzsí DIN 51825.

Karbantartás és ápolás tűzi horgonyzott jármű részein

Fehér rozsdaképződés csak egy szépséghiba, nem kizárátható, de az előfordulás esélye csökkenthető, amelyhez a következő intézkedések szükségesek:

- A leállás ill. tárolás időszakára kielégítő levegő cirkulációról kell gondoskodni.
- Téli használat esetén a tűzi horgonyzott felületeket tiszta vízzel lemosni (pl. gózborotva).

Téli közlekedést követően a tüzhorganyzott felületeket tiszta vízzel le kell tisztítani.

Alkatrészek

A alkatrészek biztonsági alkatrészek. Ezért beszerelésre eredeti AL-KO alkatrészeket ajánljunk vagy olyan alkatrészeket, melyeket kifejezetten beépítésre alkalmasnak találtak.

Egy különleges vizsgálati eljárás során megállapítják, hogy ezek a pótalkatrészek speciálisan termékeinkhez alkalmasak e, valamint, hogy megbízhatóak és biztonságosak.

Más termékek alkalmasságát – folyamatos piacutatásaink ellenére – nem ítélniük meg, és ezekért nem is vállalhatunk felelősséget.

Európában jó kiépített AL-KO szervizhálózatunk található. A szerviz listát közvetlenül tölünk igényelheti meg. (Rendelésszám: 371912). Kérem vegye figyelembe, hogy csak erre alkalmas szakszervizben végezzen javítási munkálatokat. Az kapcsoló alkatrészeinek egyértelmi beazonosítására adja meg a szervizeknek az alkatrészek ETI=alkatrész azonosító számát.

Hibakereső táblázat

| Zavar | Oka | Megoldás |
|---|---|---|
| A kapcsolófej a vonóhorogra akasztáskor nem rögzítődik. | A vonóhorog nagyobb, mint 50 mm. A kapcsolófej belső rész elpiszkolódott, vagy nem működik Óvatosan kezelje jeges havas időben. | A vonógömböt ki kell cserélni. A kapcsolófejet tisztítsa ki és zsírozza be, ha a hiba továbbra is fennáll, a kapcsolófejet ki kell cserélni. |
| A kapcsolófejet nem lehet leakasztani. | Nem gömbölyű vonóhorog. | A vontató és vontatott járművet állítsa egyenes irányba és így akassza le a kapcsolófejet. A kapcsolófejet zsírozza meg. |
| Túl nagy járat a vonóhorog és a kapcsolófej között, leakadás veszély. | A kapcsolófej elhasználódott. Az elfordulási szöget túllépte. A csap elgörbült. | Cserélje ki a kapcsolófejet. Cserélje ki a vonóhorgot. |

Spis treści

Dane producenta

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Montaż na urządzeniu najazdowym

Obsługa

Konserwacja i czyszczenie

Części zamienne

Wyszukiwanie usterek



Przed obsługą należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcję obsługi przechowywać w dostępnym miejscu.

Przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz uwag ostrzegających umiejscowionych na urządzeniu.



Część mająca istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Instalację proszę zlecić autoryzowanemu serwisowi!

Wskazówki bezpieczeństwa

- Po każdym spręgnięciu sprawdzić prawidłowe położenie zaczepu kulowego na kuli haka holowniczego.

Nieprawidłowe spręgnięcie grozi odczepieniem przyczep od pojazdu ciągnącego i niebezpiecznym wypadkiem.

- Utrzymywać pionowy zakres obrotów $\pm 25^\circ$ i poziomy zakres obrotów $\pm 20^\circ$. W przypadku przekroczenia zakresu obrotów elementy zaczepu ulegną przeciążeniu. Zaczep nie będzie zapewniał bezpieczeństwa!

Przeznaczenie

Zaczepy kulowe AL-KO przeznaczone są do połączenia z kulką holowniczą o średnicy 050 wg normy EG.

Zaczepy kulowe AL-KO są sprawdzone i dopuszczone wg dyrektywy 94/20 EG.

Przestrzenie swobodne A i B wg DIN 74070 zostają zachowane.

Montaż na urządzeniu najazdowym

Śruba mocująca zaczep kulowy przechodzi przez oczko amortyzatora.

Wskazówka: przy typach 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Przed przystąpieniem do demontażu zaczepu kulowego należy pamiętać, że:

W w/w typach należy pozostawić amortyzator na śrubie mocującą (Rysunek 2/Poz.2).

Amortyzator wysuwa się samodzielnie. Dla ułatwienia montażu znajdziecie Państwo w kartonie bolec montażowy fi 10.

Odkręcić sześciokątną nakrętkę samokontrującą (Rysunek 2/Poz.2 i 4).

Wyciągnąć śrubę z lądem sześciokątnym.

Za pomocą bolca montażowego wybrać śrubę z lądem sześciokątnym (Rysunek 2/Poz.2).

Pozostawić bolec w celu unieruchomienia amortyzatora w suwadle.

Nasunąć zaczep kulowy na suwadło tak, aby otwory do mocowania się pokrywały.

Ustalić położenie tulei dystansowej

Wybić bolec montażowy za pomocą śruby z lądem sześciokątnym (Rysunek 2/Poz.2) (przełożyć przez oczko amortyzatora).

Zamontować drugą śrubę z lądem sześciokątnym M12x75/80 (Rysunek 2/Poz.4).

UWAGA: w celu sprawdzenia, czy śruba znajduje się w oczku amortyzatora wsunąć i wysunąć suwadło.

Wyczuwalny opór świadczy o poprawności montażu amortyzatora.

Nakrąć sześciokątną nakrętkę samokontrującą (zastosować nowe nakrętki) i dokręcić odpowiednim momentem (Tabela).

Wskazówka: przy mocowaniu krzyżowym (poziomionowym) pod nakrętkę należy podłożyć profilową podkładkę (Rysunek 3/Poz.1).

UWAGA: Nakrętki samokontrujące mogą zostać użyte tylko jeden raz!

Zestaw AK 300:

| Typ | DMC | Otwory | Suwadło | Rozstaw otworów | Długo |
|--------|------|----------|---------|-----------------|-------|
| AK-300 | 3000 | Poziome | 50 | 50 | 168 |
| | | | | 35 + 40 | |
| | 2300 | Krzyżowe | 46 + 51 | 40 | |

Przed przystąpieniem do demontażu zaczepu kulowego należy pamiętać, że:

W w/w typach należy pozostawić amortyzator na śrubie mocującą zaczep kulowy (Rysunek 2/Poz.2).

Amortyzator wysuwa się samodzielnie. Dla ułatwienia montażu znajdziecie Państwo w kartonie bolec montażowy fi 10.

Zaczep kulowy jest przystosowany do suwadła o średnicy 50mm.

Do mniejszych średnic suwadeł należy zastosować tuleje redukcyjne (a,b,c) (Rysunek 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | tuleja dystansowa niepotrzebna |
| ø 40 | tuleja dystansowa 5mm (a) |
| ø 35 | tuleja dystansowa 7,5mm (b) (1x5mm + 1x2,5mm) |
| ø 45 | tuleja dystansowa 2,5mm (c) |

Odkręcić sześciokątną nakrętkę samokontrującą (Rysunek 2/Poz.2 i 4).

Wyciągnąć śrubę z lądem sześciokątnym (Rysunek 2/Poz.4).

Za pomocą bolca montażowego (Rysunek 2/Poz.1) wybić śrubę z lądem sześciokątnym (Rysunek 2/Poz.2).

Pozostawić boleć w celu unieruchomienia amortyzatora w suwadle.

Nasunąć zaczep kulowy i w razie potrzeby tuleję dystansową (Rysunek 5/Poz.4) na suwadło tak, aby otwory do mocowania się pokrywały.

Ustalić położenie tulei dystansowej.

Wybić boleć montażowy za pomocą śruby z lądem sześciokątnym (Rysunek 2/Poz.2) (przełożyć przez oczko amortyzatora).

Zamontować drugą śrubę z lądem sześciokątnym M12x75/80 (Rysunek 2/Poz.4).

UWAGA: w celu sprawdzenia, czy śruba znajduje się w oczku amortyzatora wsunąć i wysunąć suwadło.

Wyczuwalny opór świadczy o poprawności montażu amortyzatora.

Nakręcić sześciokątną nakrętkę samokontrującą (zastosować nowe nakrętki) i dokręcić momentem (Tabela).

Wskazówka: przy mocowaniu krzyżowym (poziomo-pionowym) pod nakrętkę należy podłożyć profilową podkładkę (Rysunek 3/Poz.1).

UWAGA: Nakrętki samokontrujące mogą zostać użyte tylko jeden raz!

Śruba mocująca zaczep kulowy nie przechodzi przez oczko amortyzatora.

Odkręcić sześciokątną nakrętkę samokontrującą. Wyciągnąć śrubę z lądem sześciokątnym, zdjąć stary zaczep kulowy. Nasunąć nowy zaczep kulowy na suwadło tak, aby otwory do mocowania się pokrywały. Ustalić położenie tulei dystansowej (Rysunek 5).

Przełożyć śrubę z lądem sześciokątnym M12x75/80 (Rysunek 4/Poz.1 i 2), również przez tuleję dystansową.

Nakręcić sześciokątną nakrętkę samokontrującą i dokręcić momentem (Tabela).

UWAGA: przy mocowaniu krzyżowym (poziomo-pionowym) pod nakrętkę należy podłożyć profilową podkładkę (Rysunek 3/Poz.1).

UWAGA: Nakrętki samokontrujące mogą zostać użyte tylko jeden raz!

MOMENT DOKRĘCENIA:

| Typ urz.naj. ^{**} | Moment dokręcenia* |
|----------------------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| pozostałe urz.naj. | 86 Nm |

* Klasa własności mechanicznych: 8.8

** urz.naj. = urządzenia najazdowe

Obsługa

typów AK160 AK300 AK350:

Zakres obrotów:

Utrzymywać pionowy zakres obrotów $\pm 25^\circ$ (Rys. 1)

Utrzymywać poziomy zakres obrotów $\pm 20^\circ$ (Rys. 1)

UWAGA: W przypadku przekroczenia zakresu obrotów elementy zaczepu ulegną przeciżenia. Zaczep nie będzie zapewniał bezpieczeństwa!

Sprzęganie:

Zaczep otworzyć - rączkę zaczepu pociągnąć do góry w kierunku strzałki (Rysunek 7/Poz.1). Mechanizm zaczepu posiada „położenie otwarte”, tzn. rączka zaczepu jest otwarta, dopóki zaczep nie zostanie nasadzony na kulę.

Otwarty zaczep nasadzić na kulę haka holowniczego.

Poprzez nacisk na kulę haka zaczep zatrąśnie się samoczynnie do położenia wyjściowego.

Ze względu na bezpieczeństwo dodatkowo docisnąć rączkę. (Rysunek 7/Poz.1)

Zamknięcie i zabezpieczenie następuje automatycznie.

Zaczep jest prawidłowo spręgnięty, jeżeli zielony cylinder wskaźnika sprzęgu zostanie wyraźnie wypchnięty przez kulę haka holowniczego (Rysunek 7/Poz.2).

Mechanizm zaczepu jest prawidłowo zamknięty, jeżeli rączki zaczepu nie można już mocniej docisnąć ręką.

UWAGA: Nieprawidłowe spręgnięcie z kulą haka holowniczego, grozi odczepieniem przyczepy od pojazdu ciągnącego.

Rozsprzęganie:

Otworzyć rączkę zaczepu i umieść zaczep nad kulę haka holowniczym. Zastosowanie koła podporowego może ułatwić spręganie i rozsprzęganie przy dużym nacisku na kulę haka holowniczego.

Wskaźnik zużycia:

Wskaźnik zużycia przy rączce zaczepu (Rys. 8) pokazuje stopień zużycia kuli haka holowniczego lub zaczepu kulowego.

Spręgając zaczep z hakiem holowniczym (patrz spręganie) i przejechać z przyczepą ok. 500 m.

W trakcie jazdy mechanizm zaczepu maksymalnie się przestawi. Sprawdzić zużycie w następujący sposób:

Jeżeli przy rączce zaczepu w położeniu sprzęgu widoczne jest zielone pole wskaźnika (Rysunek 8/Poz.2), to zużycie zaczepu i kuli haka holowniczego utrzymuje się w dopuszczalnych granicach.

Jeżeli w położeniu sprzęgu zielone pole wskaźnika przy rączce zaczepu jest całkowicie zakryte i widoczne jest tylko czerwone pole (Rysunek 8/Poz.1), to:

- została przekroczona dopuszczalna granica zużycia kuli haka holowniczego - zaczep kulowy bez zużycia, lub:

- zaczep kulowy i kula haka holowniczego wykazują zużycie, lub:
- kula haka holowniczego jest w dobrym stanie Ø 50, a zaczep kulowy wykazuje podwyższone zużycie

UWAGA:

Zaczep kulowy może się wyprzegać - przyczepa może uwolnić się od pojazdu ciągnącego!

NATYCHMIAST sprawdzić zaczep kulowy i kulę haka holowniczego!

NATYCHMIAST wymienić zużytą część.

Wszystkie czynności konserwacyjne powierzać stacjom serwisowym AL-KO!

Obsługa

typy AK 7 AK 10/2:

Zakres obrotów

Utrzymywać pionowy zakres obrotów ±25° (Rys. 1)

Utrzymywać poziomy zakres obrotów ±20° (Rys. 1)

UWAGA: W przypadku przekroczenia zakresu obrotów elementy konstrukcji zaczepu ulegną przeciążeniu. Działanie zaczepu nie będzie zapewniało bezpieczeństwa!

Sprzęganie:

Naciśnąć dźwignię zabezpieczającą (Rysunek 9/Poz.1) palcem wskazującym do góry i pociągnąć rączkę wysoko do przodu (otwarte).

Otwarty zaczep z wysoką zaciągniętą rączką nasadzić na kulę haka holowniczego i dodatkowo docisnąć ręką w dół.

Zaczep zamknie się przy lekkim docisku.

Docisnąć ręką rączkę zaczepu tak daleko, aż zapadka (Rysunek 9/Poz.3) odskoczy na zewnątrz.

Zaczep jest prawidłowo spręgnięty, jeżeli jest widoczne zielone obrzeże wskaźnika spręgu (Rysunek 9/Poz.2).

UWAGA: Każdorazowo sprawdzać prawidłowe położenie zaczepu na kuli .

W przypadku zaczepu kulowego Typ AK7 / AK10/2 bez wskaźnika spręgu

Poprawne spręgnięcie zaczepu kulowego sprawdzać za każdym razem!

Rozsprzęganie:

Otworzyć rączkę zaczepu i podnieść zaczep ponad kulę haka holowniczego. Sprzęganie i rossprzęganie przy dużym nacisku na kulę haka holowniczego może ułatwić zastosowanie koła podporowego.

Wskaźnik zużycia:

Jeżeli przy spręgniętym zaczepie rączka opiera się z tyłu o obudowę (Rys. 10), to kula haka holowniczego posiada luz w zaczepie kulowym!

Automatyczna regulacja nie jest już możliwa!

Konieczne sprawdzenie (wymiana zaczepu lub haka holowniczego)

UWAGA:

Zaczep kulowy może się wyprzegać - przyczepa może uwolnić się od pojazdu ciągnącego!

NATYCHMIAST sprawdzić zaczep kulowy i kulę haka holowniczego!

NATYCHMIAST wymienić zużytą część.

Wszystkie czynności konserwacyjne powierzać stacjom serwisowym AL-KO!

- po jeździe zimą czyścić powierzchnie ocynkowane ogniwowo czystą wodą (np. myjką parową).

Części zamienne

Od jakości części zamennych zależy bezpieczeństwo. W przypadku użycia części zamennych innych niż oryginalne części firmy AL.-KO wygasza gwarancja i rękojmia na produkt, co oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności jako producent za ewentualnie powstałe usterki i ich następstwa. Nabywając części zamienne pamiętaj o tym, że bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej nie wolno lekceważyć.

Naprawy wykonuje sieć naszych stacji serwisowych pokrywająca całą Europę, a ich wykaz można u nas zamówić (nr katalogowy 375912). Pamiętaj, że naprawy mogą wykonywać tylko kwalifikowani fachowcy.

Stacje serwisowe posługują się identyfikacyjnymi numerami części zamiennych (ETL), co pozwala na jednoznacznie określenie każdej części zamiennej do zaczepu kulowego.

Konserwacja i czyszczenie

Miejsca smarowania (Rys. 11)

Czyścić zaczep kulowy

Gniazdo zaczepu, przeguby i miejsca ślizgowe smarować lub oliwić.

Smar uniwersalny DIN 51825.

Konserwacja i pielęgnacja części ocynkowanych ogniwowo

Białe rdzewienie jest wadą wyglądu zewnętrznego. Aby mu zapobiec, należy

- dbać o wystarczającą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, w których przechowuje się przyczep lub części ocynkowane ogniwowo

| Wyszukiwanie usterek | | |
|--|--|---|
| Zakłócenia | Przyczyna | Usuwanie |
| Zaczep nie zatraskuje się po nasadzeniu na kulę haka holowniczego. | Średnica kuli większa niż 50 mm Zabrudzone lub unieruchomione wewnętrzne części zaczepu. Ostrożnie na lodzie-śniegu. | Wymienić kulę haka holowniczego. Oczyścić i nasmarować zaczep. W razie potrzeby wymienić. |
| Przyczepa nie daje się rozsprzęgać. | Nieokrągła kula. | Ustawić przyczepę i samochód w jednym kierunku i rozsprzęgać. Nasmarować lub naoliwić mechanizm zaczepu. |
| Zbyt duży luz między zaczepem a kulą, niebezpieczeństwo wyprzegnięcia. | Zużyty zaczep. Przekroczyły zakres obrotów. Zgięty nit. | Wymienić zaczep Wymienić kulę haka holowniczego |



Инструкция по эксплуатации для замкового устройства

Содержание

Изготовитель
Область применения
Техника безопасности
Монтаж на тормозе наката
Инструкция по эксплуатации
Обслуживание и профилактика
Запасные части
Возможные неисправности



Прочитать инструкцию по эксплуатации и действовать согласно ее указаниям.
Храните инструкцию по эксплуатации для последующего пользования.
Обратите внимание на указания по технике безопасности и предупреждающие знаки на самом замковом устройстве.



Значимая в плане безопасности деталь.
Монтаж только в специализированных мастерских.

Область применения

Замковые устройства АЛ-КО следует использовать для соединения с прицепным шаром автомобиля диаметром 50 мм согласно Директиве 94/20 ЕС.
Замковые устройства АЛ-КО проверены и разрешены согласно 94/20 ЕС.
Соблюдаются допуски просветов согласно DIN 74070, конструктивных объем А и В.

Техника безопасности

- После каждого сцепления проверить, правильно ли сидит головка захвата на прицепном шаре автомобиля. В случае неправильного сцепления возможно отсоединение прицепа от автомобиля, что может привести к дорожно-транспортному происшествию!
- Угол отклонения не должен превышать по вертикали $\pm 25^\circ$ и по горизонтали $\pm 20^\circ$. Превышение угла отклонения влечёт за собой перегрузку деталей. В этом случае безопасность не гарантируется!

Монтаж на тормозе наката

Амортизатор закреплен на крепежном болте

Указание: для типов 60 S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131R; 161R; 251R

Прежде чем начать демонтаж замкового устройства, обратите внимание на следующее:
Амортизатор у вышеназванных типов закреплен на крепежном болте (рис. 2 / поз.2).

Амортизатор выдвигается автономно. Для облегчения монтажа в картонной коробке Вы найдете монтажный болт Ø 10.

Отвернуть и снять самоконтрящиеся гайки с болтов (рис.2/поз.2 и 4).

Вынуть болт (рис.2/поз.4).

Монтажным болтом (рис.2/поз.1) вытеснить болт (рис.2/поз.2). Монтажный болт оставить на штоке для центрирования амортизатора.

Надеть замковое устройство на шток так, чтобы совпали крепежные отверстия. Установить распорную втулку.

На место монтажного болта вставить болт M12x75/80 (рис.2/поз.2) (болт должен пройти через проушину амортизатора).

Вставить второй болт M12x75/80 (рис.2/поз.4).

ВНИМАНИЕ: Чтобы удостовериться, что амортизатор установлен правильно, следует задвинуть и выдвинуть

шток. Если при этом чувствуется сопротивление, значит, амортизатор закреплен.

Самоконтрящиеся гайки (использовать новые гайки) навинтить на болты и затянуть с нужным моментом затяжки (см. таблицу).

Указание: При крестовом креплении под вертикальный болт следует подложить профильную шайбу (рис.3/поз.1).

ВНИМАНИЕ: Самоконтрящиеся гайки можно использовать только один раз!

Комплект АК 300:

| Тип | Допустимая общая масса | Отверстия | Присоединение | Расстояние между отверстиями | Длина |
|--------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| AK-300 | 3000 | под горизонтальное крепление | 50 | 50 | 11 |
| | | | 35 + 40 | 54 | 168 |
| | 2300 | под крестовое | 46 + 51 | 40 | |

Прежде чем начать демонтаж замкового устройства, обратите внимание на следующее:

Амортизатор у вышеназванных типов закреплен на крепежном болте (рис. 2 / поз.2).

Амортизатор выдвигается автономно. Для облегчения монтажа в картонной коробке Вы найдете крепежный болт Ø 10.

| | |
|------|---------------------------------------|
| Ø 50 | вкладыш не требуется |
| Ø 40 | вкладыш 5 мм (а) |
| Ø 35 | вкладыш 7,5 мм (б) (1x5мм + 1x2,5 мм) |
| Ø 45 | вкладыш 2,5 мм (с) |

Замковое устройство предназначено для присоединения к штанге диаметром 50 мм. Для штанги с меньшим диаметром необходимо

использовать промежуточные вкладыши (а,б,с) (рис.6).

Отвернуть и снять самоконтрящиеся гайки с болтов (рис.2/поз.2 и 4).

Вынуть болт (рис.2/поз.4).

Монтажным болтом (рис.2/поз.1) вытеснить болт (рис.2/поз.2). Монтажный болт оставить на штоке для центрирования амортизатора.

Надеть замковое устройство и, если необходимо, вкладыш (рис.5/поз.4) на шток так, чтобы совпали крепежные отверстия. Установить распорную втулку. На место монтажного болта вставить болт M12x75/80 (рис.2/поз.2) (болт должен пройти через проушину амортизатора).

Вставить второй болт M12x75/80 (рис.2/поз.4).

ВНИМАНИЕ: Чтобы удостовериться, что амортизатор установлен правильно, следует задвинуть и выдвинуть шток. Если при этом чувствуется сопротивление, значит, амортизатор закреплен.

Самоконтрящиеся гайки (использовать новые гайки) навинтить на болты и затянуть с нужным моментом затяжки (см. таблицу).

Указание: При крестовом креплении под вертикальный болт следует подложить профильную шайбу (рис.3/поз.1).

ВНИМАНИЕ! Самоконтрящиеся гайки можно использовать только один раз!

Амортизатор НЕ установлен на крепежном болте

Отвернуть и снять самоконтрящиеся гайки с болтов. Вынуть болты, снять старое замковое устройство. Надеть замковое устройство на шток так, чтобы совпали крепежные отверстия. Установить распорную втулку (рис.5).

Вставить болты M12x75/80 (рис.4/поз1 и 2), болт

должен пройти через распорную втулку.

Самоконтрящиеся гайки навинтить на болты и затянуть с нужным моментом затяжки (см. таблицу).

Внимание: При крестовом креплении под вертикальный болт следует подложить профильную шайбу (рис.3/поз.1).

ВНИМАНИЕ: Самоконтрящиеся гайки можно использовать только один раз!

Момент затяжки:

| Тип тормоза наката | Момент затяжки * |
|---------------------------|------------------|
| АЛ-КО 60S/2 | 60 Нм |
| АЛ-КО 90S/3 | 70 Нм |
| АЛ-КО 2,8VB/1 | 210 Нм |
| Все прочие тормоза наката | 86 Нм |

* Прочностной класс винта: 8.8

Инструкция по эксплуатации

Для типов АК160/АК300/АК350:

Угол отклонения:

Угол отклонения по вертикали не должен превышать $\pm 25^\circ$ (рис. 1)

Угол отклонения по горизонтали не должен превышать $\pm 20^\circ$ (рис. 1)

ВНИМАНИЕ: Превышение угла отклонения влечёт за собой перегрузку деталей. В этом случае безопасность не гарантируется!

Прицеплять:

Открыть головку захвата - для этого потянуть ручку сцепления вверх в направлении стрелки до защёлкивания (рис.7/поз.1). (В целях безопасности ручка остаётся в поднятом состоянии, пока головка захвата не полностью надета на прицепной шар автомобиля.)

Открытое замковое устройство надеть на прицепной

шар автомобиля.

Благодаря опорному давлению замковое устройство защёлкивается самостоятельно; при этом слышен характерный звук защёлкивания.

В целях безопасности следует рукой дополнительно надавить ручку вниз (рис.7/поз.1).

Шаровое сцепление соединено правильно, если индикатор сцепления замкового устройства под воздействием шара выдавливается полностью. При этом зелёная часть индикатора должна быть видна сбоку (рис.7/поз.2).

Механизм сцепления защёлкнут правильно, если ручка сцепления опущена до конца вниз.

ВНИМАНИЕ: Если замковое устройство неправильно сцеплено, возможно отсоединение прицепа от автомобиля.

Отцеплять:

Открыть ручку сцепления и снять замковое устройство с прицепного устройства автомобиля.

Для облегчения снятия или приподнятия при высоком опорном давлении можно применять опорное колесо.

Индикатор износа:

Индикатор износа на ручке сцепления (рис. 8) показывает, достигнута ли граница износа прицепного шара автомобиля или самого замкового устройства. Замковое устройство прицепить к автомобилю (см. раздел "Прицеплять") и проехать ок. 500м. За счёт движения во время езды происходит полное закрытие механизма сцепления. После этого следует проконтролировать износ.

Если в сцепленном состоянии на ручке сцепления зелёный индикатор виден (рис.8/поз.2), то износ замкового устройства, а также прицепного шара автомобиля ещё не достигли пределов износа.

Если в сцепленном состоянии на ручке сцепления зелёный индикатор не виден, а виден только красный индикатор (рис.8/поз.1), причинами могут быть следующие:

- Прицепной шар автомобиля находится на нижнем пределе износа ($\varnothing 49$ мм) или ниже, а замковое

устройство не имеет износа.

- Замковое устройство и прицепной шар имеют износ.
- Прицепной шар в исправном состоянии (\varnothing 50 мм), а замковое устройство имеет завышенный износ.

ВНИМАНИЕ:

При превышении пределов износа замковое устройство может расцепиться - возможно отсоединение прицепа от автомобиля!

Замковое устройство и прицепной шар проверить **НЕМЕДЛЕННО!**

Изношенный узел заменить **НЕМЕДЛЕННО!**

Все работы по обслуживанию должны производиться только авторизованными сервисными службами AL-KO!

Инструкция для типов AK7/AK10/2:

Угол отклонения:

Угол отклонения по вертикали не должен превышать $\pm 25^\circ$ (рис. 1)

Угол отклонения по горизонтали не должен превышать $\pm 20^\circ$ (рис. 1)

ВНИМАНИЕ: Превышение угла отклонения влечёт за собой перегрузку деталей. В этом случае безопасность не гарантируется!

Прицеплять:

Нажать указательным пальцем на рычаг (рис.9/поз.1) и подать рукоятку вперёд и вверх (положение открыто).

Удерживая рукоятку в поднятом положении, надеть замковое устройство на шар и с усилием опустить рукоятку вниз.

Замковое устройство фиксируется при небольшом усилии.

Надавить на рукоятку - защёлка (рис.9/поз.3) должна высокочить.

Замковое устройство сцеплено правильно, если виден зелёный край индикатора сцепления. (рис.9/поз.2)

ВНИМАНИЕ: В любом случае необходимо проверить,

полностью ли одето замковое устройство на прицепном шаре автомобиля.

У замкового устройства Тип AK7 / AK 10/2 без индикатора безопасности

Всегда вручную проверять правильную посадку замкового устройства!

Отцеплять:

Ручку сцепления открыть и снять замковое устройство с прицепного шара автомобиля.

Для облегчения снятия или приподнятия прицепа при высоком опорном давлении на дышло можно применять опорное колесо.

Индикатор износа:

Соприкасание задней части ручки к корпусу замкового устройства в сцепленном состоянии (рис. 10) указывает на наличие зазора между замковым устройством и шаром.

Автоматическое устранение зазора уже не возможно. Необходимо проверить износ узлов!

ВНИМАНИЕ:

При превышении пределов износа замковое устройство может расцепиться - возможно отсоединение прицепа от автомобиля!

Замковое устройство и прицеп проверить **НЕМЕДЛЕННО!**

Изношенные узлы заменить **НЕМЕДЛЕННО!**

Все работы по обслуживанию должны производиться только авторизованными сервисными службами AL-KO!

Обслуживание и профилактика

Места смазывания (рис. 11)

Содержите в чистоте замковое устройство.

Периодически смазывайте сферический вкладыш, трущиеся поверхности деталей замкового устройства и шарниры.

Применять графитовую смазку.

Обслуживание и профилактика оцинкованных деталей

замкового устройства

Белый налёт оцинкованных деталей - это только эстетический недостаток, который не подлежит полному исключению. В целях минимизации этого недостатка необходимы следующие меры:

Во время хранения оцинкованных деталей и узлов на складе позаботиться о достаточной циркуляции воздуха.

После каждой эксплуатации в зимнее время оцинкованные поверхности следует промыть чистой водой.

Запчасти

Запчасти – это детали, от которых зависит безопасность! Поэтому для установки запчастей на наши изделия мы рекомендуем использовать оригинальные AL-KO детали или те детали, которые специально были одобрены нами как пригодные для установки. Для данных запчастей специальным методом испытания была установлена надежность, безопасность и пригодность специально для наших изделий. Несмотря на постоянное наблюдение за конъюнктурой рынка мы не можем оценить, а тем более поручиться за другие изделия.

В случае необходимости ремонта мы располагаем обширной сетью AL-KO сервисных центров в Европе. Список сервисных центров при необходимости можно запросить непосредственно у нас (арт. 371912).

Просьба учесть, что ремонтные работы должны проводиться только в специальных мастерских.

Для правильной идентификации запчастей для сервисных центров необходим идентифицирующий номер ETI для **замкового устройства**

| Возможные неисправности | | |
|--|--|---|
| Неисправность | Причина | Устранение |
| Головка захвата не входит в зацепление с шаром прицепного устройства. | Диаметр шара больше 50 мм. Внутренние части головки захвата загрязнены. | Заменить шар. Очистить и смазать головку захвата, при необходимости заменить. Проверить наличие снега или льда. |
| Прицеп не отцепляется. | Шар некруглой формы. | Выровнять автомобиль и прицеп в одном направлении и отцепить прицеп. |
| Слишком большой зазор между головкой захвата и шаром, опасность расцепления. | Износ замкового устройства. Превышен угол отклонения. Погнута заклёпка. Износ шара. | Заменить замковое устройство. Заменить шар. |

Vsebina

Podatki o proizvajalcu

Področje uporabe

Varnostni ukrepi

Montaža na naletno napravo

Delovanje

Vzdrževanje in čiščenje

Rezervni deli

Iskanje in odpravljanje motenj

Preberite in upoštevajte navodilo za uporabo.



Shranite navodilo za uporabo za poznejšo rabo.

Upoštevajte varnostne napotke in opozorila na napravi.



Konstrukcijski del, ki je pomemben za varnost
Vgradnjo sme opraviti le strokovna delavnica

Področje uporabe

AL-KO kroglaste vlečne sklopke se lahko uporabljajo le v povezavi s kroglastimi sklopkami Ø 50 v skladu s smernico 94/20 EG. AL-KO kroglaste vlečne sklopke so preizkušene in atestirane v skladu s smernico 94/20 EG.

Prosti prostori v skladu z DIN 74070, konstrukcijska prostora A in B sta bila upoštevana.

Varnostni ukrepi

- Vsakič, ko priklopite prikolico na vlečno vozilo, se prepričajte, da je sklopka pravilno postavljena na vlečno kljuko vozila. Če spoj ni izveden pravilno, se lahko prikolica odtgra z vlečnega vozila in povzroči nesrečo.
- Največje gibanje sklopke na krogli vlečne kljuge ne sme presegati $+/-25^\circ$ v navpični in $+/-20^\circ$ v vodoravnini smeri. Če so ti koti preseženi, pride do prevelikih obremenitev sestavnih delov sklopke, kar slabo vplivna na njeno delovanje.

Montaža na naletno napravo

Blažilnik je obešen na pritrdilni vijak

Nasvet: Za tipe 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Preden se lotite demontaže kroglaste vlečne sklopke upoštevajte naslednje:

Blažilnik je pri zgoraj navedenih tipih obešen na pritrdilni vijak (slika 2/poz.2). Blažilnik se izvleče samodejno. Za lažjo montažo je v kartonu priložen montažni zatič Ø 10.

Odvijte in odstranite samovarovalne matice šesterokotnih vijakov (slika 2/poz.2 in 4).

Izvlecite šesterokotni vijak (slika 2/poz.4).

Prebijte šesterokotni vijak (slika 2/poz.2) z montažnim zatičem (slika 2/poz.1). Pustite zatič zaradi lažjega centriranja blažilnika v vlečnem drogu.

Potisnite kroglasto vlečno sklopko na vlečni drog, da se pritrdilne vrtine ujemajo.

Pozicionirajte distančno pušo (slika 2/poz.4).

Prebijte montažni zatič s šesterokotnim vijakom

M12x75/80 (slika 2/poz.2) (blažilnik se navleče). Vtaknite naslednji šesterokotni vijak M12x75/80 (slika 2/poz.4).

POZOR: Da zagotovite, da je blažilnik navlečen, vtaknite in nato izvlecite vlečni drog. Če pri tem občutite odpor, je blažilnik obešen. Privijte samovarovalne šesterokotne matice (uporabite nove matice) na vijake in jih pritegnite z ustreznim navorom (glej tabelo).

Nasvet: Pri križnem vijačnem spoju morate pod navpični vijak podložiti profilno podložko (slika 3/poz.1).

POZOR: Samovarovalne matice so primerne le za enkratno uporabo!

Komplet AK 300:

| tip | skupna dovoljena teža | vrtine | priklop | razmak med vrtinami | dolžina |
|--------|-----------------------|-----------|---------|---------------------|---------|
| AK-300 | 3000 | vodoravno | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | križno | 46 + 51 | 40 | |

Preden se lotite demontaže kroglaste vlečne sklopke upoštevajte naslednje:

Blažilnik je pri zgoraj navedenih tipih obešen na pritrdilni vijak (slika 2/poz.2). Blažilnik se izvleče samodejno. Za lažjo montažo je v kartonu priložen montažni svor Ø 10.

Kroglasta vlečna sklopka je narejena za priklop vlečnega droga premra 50 mm. Za manjše premere vlečnega droga morate montirati distančnike (a,b,c) (slika 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | distančnik ni potreben |
| ø 40 | distančnik 5 mm (a) |
| ø 35 | distančnik 7,5 mm (b) (1x5mm + 1x2,5mm) |
| ø 45 | distančnik 2,5 mm (c) |

Odvijte in odstranite samovarovalne matice šesterokotnih vijakov (slika 2/poz.2 in 4). Izvlecite šesterokotni vijak (slika 2/poz.4). Prebijte šesterokotni vijak (slika 2/poz.2) z montažnim zatičem (slika 2/poz.1). Pustite zatič zaradi lažjega centriranja blažilnika v vlečnem drogu. Potisnite kroglasto vlečno sklopko in po potrebi distančnik (slika 5/poz.4) na vlečni drog tako, da se pritrdilne vrtine ujemajo. Pozicionirajte distančnike.

Prebijte montažni zatič s šesterokotnim vijakom M12x75/80 (slika 2/poz.2). (Blažilnik se navlecče).

Vtaknite naslednji šesterokotni vijak M12x75/80 (slika 2/poz.4).

POZOR: Da zagotovite, da je blažilnik navlečen, vtaknite in nato izvlecite vlečni drog. Če pri tem občutite odpor, je blažilnik obešen.

Privijte samovarovalne šesterokotne matice (uporabite priložene nove matice) na vijke in jih pritegnite z ustreznim navorom (glej tabelo).

Nasvet: Pri križnem vijačnem spoju morate pod navpični vijak podložiti profilno podložko (slika 3/poz.1).

POZOR: Samovarovalne matice so primerne le za enkratno uporabo!

Blažilnik NI obešen na pritrdilni vijak.

Odvijte in odstranite samovarovalne matice s šesterokotnih vijakov. Izvlecite šesterokotne vijke in privzdignite kroglasto vlečno sklopko. Potisnite kroglasto vlečno sklopko na vlečni drog tako, da se pritrdilne vrtine ujemajo. Pozicionirajte distančno pušo (slika 5).

Vtaknite šesterokotne vijke M12x75/80 (slika 4/poz.1 in 2) in navlecite distančne puše.

Privijte samovarovalne šesterokotne matice na vijke in jih pritegnite z ustreznim navorom (glej tabelo).

POZOR: Pri križnem vijačnem spoju morate pod navpični vijak podložiti profilno podložko (slika 3/poz.1).

POZOR: Samovarovalne matice so primerne le za enkratno uporabo!

NAVOR ZATEGOVANJA:

| AE-tip ** | navor zategovanja* |
|---------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| vse druge AEs | 86 Nm |

* Kakovost vijaka: 8.8

** AE = naletna naprava

Uporaba

pri tipih AK 160/ AK 300/ AK 350:

Obseg gibanja

Največji obseg gibanja v navpični smeri ne sme presegati +/-25° (slika 1).

Največji obseg gibanja v vodoravni smeri ne sme presegati +/-20° (slika 1).

POZOR: Če so ti koti preseženi, bo prišlo do prevelikih obremenitev sestavnih delov sklopke, kar bo slabo vplivalo na njeno delovanje.

Priklučitev

Odprite čeljust sklopke. To storite tako, da ročico sklopke dvignete v smeri puščice (slika 7/1). Ročica ostane v zgornjem položaju, čeljust pa v odprttem položaju, vse dokler sklopke ne položite na kroglo vlečne kljuke. Obremenitev sklopke povzroči, da se čeljust samodejno slišno zapre.

Iz varnostnih razlogov potisnite ročico v spodnjo lego (slika 7/1). Zaklepkanje in zavarovanje čeljusti je samodejno. Priklučitev je bila uspešna, če lahko s strani vidite zeleni valjček na varnostnem indikatorju (slika 7/2) in z roko ne morete več spustiti ročice sklopke.

POZOR: Če sklopka ni pravilno priključena na kroglo vlečnega priključka, se prikolica lahko odtrga z vlečnega vozila.

Odklapljanje

Dvignite ročico sklopke in dvignite sklopko z vlečne kljuke vozila. Če so teže na kljuki prevelike, si lahko pomagate s tretjim kolesom.

Indikator obrabe

Indikator obrabe na sklopki (slika 8) kaže, ali je že dosežena dovoljena obraba kroglo vlečnega priključka in/ali čeljusti sklopke.

Kontrolo izvedete tako, da prikolico priključite na vlečno vozilo in jo vlečete približno 500 m, da se spoj dobro uleže. Kontrolo izvedete tako,

da pogledate indikator na ročici sklopke.

Če je na ročaju sklopke v sklopljenem stanju viden zelen indikator (glej sliko 8/poz.2), je kroglasta vlečna sklopka v novem stanju oz. se obraba vlečne krogle nahaja v dovoljenem območju.

Če je zeleni del indikatorja v celoti prekrit in je viden le rdeči del indikatorja (slika 8/1), so zato možni sledeči razlogi:

- krogla vlečnega priključka je obrabljena tako, da je njen premer manjši od 49 mm,
- tako krogla kot sklopka kažeta znamenja obrabe,
- krogla je ustreznega premera 50 mm, sklopka pa je prekomerno obrabljena.

POZOR:

V takih pogojih je mogoče, da se sklopka stakne z vlečne kljukom in da se prikolica odtrga od vlečnega vozila! TAKOJ prekontrolirajte kroglo vlečnega priključka in sklopko in slabe dele zamenjajte TAKOJ, to je pred prvo naslednjno vleko.

Vzdrževalne posege smejo izvajati le posebej usposobljene in od ALKA pooblaščene delavnice. (ALKO ima mrežo pooblaščenih serviserjev v celotni Evropi in VB.)

Uporaba

pri tipih AK 7, AK 10/2

Obseg gibanja

Največji obseg gibanja v navpični smeri ne sme presegati $+/-25^\circ$ (slika 1).

Največji obseg gibanja v vodoravni smeri ne

sme presegati $+/-20^\circ$ (slika 1).

POZOR: Če so koti preseženi, bo prišlo do prevelikih obremenitev sestavnih delov sklopke. Delovanje sklopke ni več zanesljivo!

Priklučitev:

Varovalko ročice (slika 9/1) pritisnite s kazalcem, potem dvignite ročico sklopke navzgor/naprej. Sklopko z odprto čeljustjo postavite na kroglo vlečnega priključka in jo obtežite z roko. Sklopka se bo pod blagim pritiskom zaprla.

Ročico pritisnite navzdol, dokler varovalka ročice (slika 9/3) ne izskoči. Spoj je pravilno izveden, kadar je viden zeleni rob varnostnega indikatorja (slika 9/2).

POZOR: pregled pravilnosti izvedenega priključka na vlečno kljuko morate izvesti ob vsakem priklopiljanju!

Pri spojki tipa AK7 / AK10/2 brez indikatorja zaskoka:

Na vsak način ročno preverite pravilno nasedanje kroglaste spojke.

Odklapljanje:

Dvignite ročico sklopke in dvignite sklopko z vlečne kljuke vozila. Če so teže na kljuki prevelike, si lahko pomagate s tretjim kolesom. Indikator obrabe

Ko ročica ob priklopiljeni prikolici segna nazaj do izrezanega dela ohišja (slika 10), nastane med kroglo priključka in čeljustjo sklopke reža! Samodejna nastavitev ni več mogoča in celoten sklop potrebuje pregled.

POZOR:

V takih pogojih je mogoče, da se sklopka stakne z vlečne kljukom in da se prikolica odtrga

od vlečnega vozila! TAKOJ prekontrolirajte kroglo vlečnega priključka in sklopko in slabe dele zamenjajte TAKOJ, to je pred prvo naslednjo vleko.

Vzdrževalne posege smejo izvajati le posebej usposobljene in od ALKA pooblaščene delavnice. (ALKO ima mrežo pooblaščenih serviserjev v celotni Evropi in VB).

Vzdrževanje in čiščenje

Točke za podmazovanje (slika 11)

Očistite kroglo vlečnega priključka.

Naolijite ali podmažite kroglični spoj, spojna mesta in ležaje. Uporabljajte mast za splošno uporabo po DIN 51825.

Vzdrževanje in nega vroče cinkanih delov:

Nastanek belih oblog je le površinski pojav, ki nima negativnih vplivov na protikorozjske lastnosti galvanske oblage. Nastajanju belih oblog se lahko izognemo, če upoštevamo sledeče nasvete.

- Zagotovite dobro zračenje prostorov v katerih se nahajajo pocinkani predmeti.
- Po zimskih potovanjih sperite vroče cinkane dele s čisto vodo.

Očistite po vožnji pozimi pocinkane površine s čisto vodo (na pr. s čistilno napravo s paro).

Nadomestni deli:

Nadomestni deli so varnostni deli! Za vgradnjo nadomestnih delov in naše proizvode zato priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov AL-KO ali takšnih delov, za katere

smo dali izrecno dovoljenje, da so primerni za vgradnjo. Za te nadomestne dele smo v posebnem preizkusnem postopku ugotovili zanesljivost, varnost in primernost, zlasti za naše proizvode. Za druge proizvode, kljub opazovanju tržišča, ne moremo presojati in jamčiti. V primeru popravila razpolagamo s široko mrežo AL-KO servisnih delavnic po celi Evropi. Seznam servisov lahko po potrebi naročite direktno pri nas (šifra: 371 912).

Prosimo vas, da upoštevate, da lahko popravila izvajajo le kompetentne strokovne delavnice. Za jasno identifikacijo nadomestnih delov potrebujete servisne delavnice številko ETI = identifikacijsko številko nadomestnega dela.

Iskanje in odpravljanje motenj

| Napaka | Razlog | Ukrep |
|---|--|--|
| Po namestitvi na kroglo se sklopka ne zaklene. | Premer krogla je večji od 50 mm. V čeljustih sklopke se je nabrala umazanija, zato ne delujejo. | Zamenjajte kroglo. Očistite in podmažite sklopo. Če je potrebno, jo zamenjajte. |
| Prikolice ni mogoče odklopiti. | Deformirana krogla. | Poravnajte prikolico in vozilo. Podmažite mehanizem sklopke. |
| Preveč zraka v kroglečnem spoju, nevarnost, dase prikolica odpne. | Izrabjen spoj. Presežen dovoljen obseg gibanja spoja. Deformirana kovica. | Zamenjajte sklopko. Zamenjajte kroglo vlečnega priključka. |

Sisukord

Tootjainformatsioon

Kasutusala

Ohutusnõuded

Montaaž automaatpidurile

Kasutamine

Hooldus ja puhistamine

Varuosad

Häired

Lugege kasutusjuhend läbi ja tegutsege sellele vastavalt.

Hoidke kasutusjuhendit kõigile kättesaadavas kohas.

Järgige seadme turvalisusnõudeid ja hoiatavaid juhiseid.



Ohutust tagav detail
Paigaldamine on lubatud vaid töökodades

Kasutusala

AL-KO haagisekonksusid peab vastavalt EL direktiivile 94/20 kasutama haagisekonksu kuulidega Ø 50.

AL-KO haagisekonksud on EL direktiivi 94/20 järgi kontrollitud ja lubatud.

Vabaruum DIN 74070 järgi, paigaldamisruum A ja B on tagatud.

Ohutusnõuded

• Pärast igat ühendamist peab kontrollima, et haagisekonks

asetseks õigesti vedava sõiduki kuulil. Kui ühendus ei ole tehtud õigesti, võib haagis vedava sõiduki tagant lahti pääseda ja see võib põhjustada õnnetusjuhtumi!

- Hoida kinni lõtkusedest vertikaalis $\pm 25^\circ$ ja horisontaalis $\pm 20^\circ$ (joonis 1). Nende ületamisel võivad seadme osad kahjustada saada. Seadme funktsioonid ei ole enam tagatud!

Montaaž automaatpidurile

Tüüpidele 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161 R; 251R

Enne kui alustate haagisekonksu demonteerimist, tuleb jälgida järgmist:

Ülaltoodud tüüpidel on amortisaator kinnitatud kinnituskruvi külge (joonis 2/ pos.2).

Amortisaator sõidab ise välja. Montaaži lihtsustamiseks on kaasa pandud montaažipolt Ø10.

Lahti keerata ja eemaldada kuuskantkruvide isekinnituvad mutrid.

Kuuskantkruvi (joonis 2/pos.4) välja tõmmata.

Kuuskantkruvi (joonis 2/ pos.2) montaažipoldiga (joonis 2/ pos.1) läbi lüüa. Polt amortisaatori tsentreerimiseks jätta toru sisse.

Haagisekonks nihutada kangri peale nii, et kinnitusaugud oleks kohakuti.

Positsioneerida vahepuks

Kuuskantkruviga M 12x75/80 (joonis 2/ pos.2) lüüa montaažipolt läbi (amortisaator seotakse).

Teine kuuskantkruvi M12x75/80 (joonis 2/ pos.4) läbi pistata.

TÄHELEPANU: Et kindlaks määräta, kas amortisaator on seotud, lükata kangi sisse- välja. Kui seejuures on tunda takistust, on amortisaator seotud.

Isekinnituvad kuuskantmutrid (kasutada uusi mutreid) keerata kruvidele ja pöördemomendiga (vt. tabel) kinni keerata.

Tähelepanu: Ristikruvide korral peab vertikaalsel kruvil olema profiiliseib (joonis 3/ pos.1).

TÄHELEPANU: Isekinnituvaid mutreid tohib kasutada vaid ühe korra!

AK 300:

| Tüüp | lubat.kogu kaal | avad | ühendus | avade vahemaa | pikkus |
|--------|-----------------|----------------|---------|---------------|--------|
| AK-300 | 3000 | horisontaalsed | 50 | 50 | 11 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | risti | 46 + 51 | 40 | 18 |

Enne kui alustate haagisekonksu demontaažiga, tuleb jälgida järgmist:

Ülaltoodud tüüpidel on amortisaator kinnitatud kinnituskruvi külge (joonis 2/ pos.2).

Amortisaator sõidab ise välja. Montaaži lihtsustamiseks on kaasa pandud montaažipolt Ø10.

Haagisekonks on valmistatud ühenduseks kangile 50mm. Väiksema läbimõõduga kangide puhul peab lisama vahetükid (a, b, c) (joonis 6).

| | |
|------|--|
| ø 50 | vahetükk ei ole nõutud |
| ø 40 | vahetükk 5mm (a) |
| ø 35 | vahetükk 7,5 mm (b) (1x5mm + 1 x 2,5mm) |
| ø 45 | vahetükk 2,5 mm (c) |

Lahti keerata ja eemaldada kuuskantkruvide isekinnituvad mutrid (joonis 2/ pos.2 ja4).

Kuuskantkruvi (joonis 2/pos.4) välja tõmmata.

Kuuskantkruvi (joonis 2/ pos.2) montaažipoldiga (joonis 2/ pos.1) läbi lüüa. Polt amortisaatori tsentreerimiseks jätta toru sisse.

Haagisekonks, ja kui nõutud, ka vahetükk (joonis 5/

pos.4), nihutada kangi peale nii, et kinnitusaugud oleks kohakuti. Positsioneerida vahepuks (joonis 2/ pos.4) Kuuskantkruviga M 12x75/80 (joonis 2/ pos.2) lüüa montaažipolt läbi (amortisaator seotakse). Teine kuuskantkruvi M12x75/80 (joonis2/ pos.4) läbi pistaa.

TÄHELEPANU: Et kindlaks määrata, kas amortisaator on seotud, lükata kangi sisse- välja. Kui seejuures on tunda takistust, on amortisaator seotud.

Isekinnituvaad kuuskantmutrid (kasutada uusi komplektis olevaid mutreid) keerata kruvidele ja pöördemomendiga (vt. tabel) kinni keerata.

TÄHELEPANU: Ristkruvide korral peab vertikaalsel kruvil olema profiilseib (joonis 3/ pos.1).

TÄHELEPANU: Isekinnituvaaid mutreid tohib kasutada vaid ühe korra!

Amortisaator ei ole kinnituskruvi külge kinnitatud.

Kuuskantkruvide mutrid lahti keerata ja eemaldada.

Kuuskantkruvid välja tömmata, vana haagisekonks maha võtta. Nihutada haagisekonks kangile, nii et kinnitusavad jääks kohakuti. Distantspuks positsioneerida (joonis 5).

Kuuskantkruvid M12x75/80 (joonis 4/ pos. 1 ja 2) läbi pistaa ja distantspuksiga siduda.

Isekinnituvaad kuuskantmutrid kruvide peale keerata ja pöördemomendiga (vt. tabel) kinni keerata.

TÄHELEPANU: Ristkruvide puhul peab vertikaalne kruvi olema profiilseibiga (joonis 3/ pos.1).

TÄHELEPANU: Isekinnituvaaid mutreid tohib kasutada vaid ühe korra.

PÖÖRDEMOMENT:

| Automaatpiduriga tüüp | Pöördemoment* |
|------------------------------------|---------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| kõik muud automaatpiduriga tüübide | 86 Nm |

*Kruvid: 8.8

Kasutamine

Tüübide AK 160/ AK 300/ AK 350:

Kõrvalekaldumine:

Vertikaalne kõrvalekaldumine tohib olla $\pm 25^\circ$ (joonis 1)

Horisontaalne kõrvalekaldumine tohib olla $\pm 20^\circ$ (joonis 1)

TÄHELEPANU: Kõrvalekalde suurenedes võivad seadme osad kahjustada saada. Seadme funktsioneerimine ei ole enam tagatud!

Ühendamine:

- Avada haagisekonks – selleks tömmata ühenduse käepide noole suunas ülespoole (joonis 7/ pos.1). Ühendusmehhanismil on „avatud asend“, s.t. nii kaua kui kuulühendus ei ole kuuli peale pandud, jäääb ühenduskäepide avatuks.
- Avatud haagisekonks asetada vedava sõiduki haagisekuulile.
- Haagisekonksu ühendus klöpsatab ise tugiraskuse möjul kuulvalt algasendisse tagasi.
- Kindluse mõttes võib käepidet veel lisaks käega allapoole vajutada (joonis 7/ pos.1) Sulgumine ja kinnitumine toimub automaatselt.
- Ühendusuul on õigesti ühendatud, kui näidiku roheline silinder haagiseseadmest välja paistab (joonis 7/pos.2).
- Ühendusmehhanism on õigesti riivistatud, kui ühenduskäepidet ei ole ka käega võimalik enam allapoole vajutada.

TÄHELEPANU: Kui haagisekonks ei ole õigesti ühenduskuulile paigaldatud, võib haagis vedava sõiduki tagant lahti pääseda.

Lahtiühendamine:

Avada ühenduskäepide ja haagisekonks vedava sõiduki tagant maha tõsta. Peale- ja mahatõstmist on võimalik kergendada, kui kasutada tugiratast.

Kulumisnäidik:

Ühenduskäepidemel olev kulumisnäidik (joonis 8) näitab, kas vedava sõiduki ühenduskuuli või haagise ühenduse kulumispiiri on saavutatud või mitte.

Selleks vedava sõiduki haagisekonks ühendada (vt. ühendamine) ja ca 500m sõita. Sõitmisel seadistub ühendusmehhanism maksimaalselt tagumisse asendisse. Lõpuks kontrollida kulumist järgnevalt:

Kui ühenduskäepidemel on roheline näidik ühendatud asendis nähtav (vt. joonis8/ pos.2), on haagisekonks uus või on selle kulumisaste veel lubatud piirides.

Kui ühenduskäepidemel on roheline näidik ühendatud olekus täiesti kaetud või on näha vaid näidiku punane osa (joonis 8/ pos.1), on põhjused järgmised:

- haagisekuul on kulumise piiril: Ø 49 või väiksem - haagisekonks kulumata
- haagisekonks ja haagisekuul on kulunud.
- haagisekuul on uus Ø 50 - haagisekonks on kulunud.

TÄHELEPANU:

Haagisekonks võib rippuma jäädva – haagis võib vedava sõiduki tagant lahti pääseda!

Haagisekonksu ja haagisekuuli peab KOHESELT kontrollida laskma!

Kulunud osa tuleb KOHESELT välja vahetada!

Kõiki hooldustöid peab tegema AL-KO poolt volitatud töökodades (AL-KO teenindusjaamades)!

Kasutamine

Tüübide AK 7, AK 10/2:

Kõrvalekaldumine:

Vertikaalne kõrvalekaldumine tohib olla $\pm 25^\circ$ (joonis 1)

Horisontaalne kõrvalekaldumine tohib olla $\pm 20^\circ$ (joonis 1)

TÄHELEPANU:

Kõrvalekalde suurenedes võivad seadme osad kahjustada saada. Seadme funktsioneerimine ei ole enam tagatud!

Ühendamine:

- Kinnituskang (joonis 9/ pos.1) nimetissõrmega üles lükata ja käepide ettepoole üles tömmata (avatud).
- Avatud ühendus ülestõstetud käepidemega asetada kuillile ja käega alla vajutada. Ühendus sulgub kerge survega.
- Käepidet käega lükata nii kaua alla, kuni tõkkelink (joonis 9/ pos.3) välja hüppab.
- Haagisekonks on õigesti ühendatud, kui näidiku roheline serv paistab (joonis 9/ pos.2).

TÄHELEPANU: Kuulühenduse õiget asendit kuulil peab kindlasti kontrollima.

Tüüp AK7/ AK10/2 ilma riivistusnäidikuta

Ühenduse õiget asendit peab alati käsitsi üle kontrollima!

Lahtiühendamine:

Avada ühenduskäepide ja haagisekonks vedava söiduki tagant maha tõsta. Peale- ja mahatõstmist on võimalik kergendada, kui kasutada tugiratast.

Kulumisnäidik:

Kui ühendatud haagisekonksu puhul on käepide kesta sees oleva ava lõpus, (joonis 10), on haagisekuuli haagisekonksul mängumaa! Automaatne häalestamine ei ole enam võimalik.

Vaja on kontrollida!

TÄHELEPANU:

Haagisekonks võib rippuma jäääda – haagis võib vedava söiduki tagant lahti pääseda!

Haagisekonksu ja haagisekuuli peab KOHESELT kontrollida laskmaga!

Kulunud osa tuleb KOHESELT välja vahetada!

Kõiki hooldustöid peab tegema AL-KO poolt volitatud töökodades (AL-KO teenindusjaamades)!

Hoolitus ja puastamine

Määritavad kohad (joonis 11)

Puhastada kuulühendus.

Kuuli küljed, liigesed ja laagrid määrida või õlitada.

Universaaloli DIN 51825.

Tsingitud söidukiosade hooldus ja puastamine

Valgerooste teke on vaid iluviga. Et seda edaspidi vältida, peab tegema järgmist:

Tsingitud osade seismapanemisel peab ruum olema hästi õhutatud.

Talviste sõitude järel peab tsingitud pealispinnad puhta veega üle pesema (näit. aurujoaga).

Varuosad

Varuosad on ka turvaosad! Varuosade paigaldamisel soovitame seetõttu AL-KO originaal-varuosi või varuosi, mis on meie poolt aktsepteeritud. Nendele varuosadele on tehtud spetsiaalne kontroll ja nende seadmete usaldatavus ja sobivus meie toodetele on tõestatud. Teiste osade sobivuse kohta ei oska me vaatamata turu pidevale jälgimisele garantii anda.

Remontimiseks on meil pakkuda kogu Euroopat kattev AL-KO teenindusjaamade võrk. Informatsiooni teenindusjaamade kohta saab tellida otse meie juurest (Tellimisnumber 371912). Palume jälgida, et remontõõd tehtaks vaid spetsialistide poolt.

Varuosade identifitseerimiseks vajavad teenindusjaamad haagisekonksule ETI-numbrit (varuosade identifitseerimise number).

| Häired: | | |
|--|---|--|
| Häire | Põhjus | Kõrvaldamine |
| Ühendus ei klöpsata kuule asetamisel kinni | Kuuli läbimõõt on suurem kui Ø 50 mm. Ühenduse sisemised osad on määrdunud või ei liigu – ettevaatust! – jäää ja lumi! | Kuul välja vahetada. Ühendus puhastada ja määrida, vajadusel välja vahetada. |
| Haagist ei saa lahti ühendada. | Kuul ei ole õmar. | Haagis ja sõiduk viia ühte suunda ja lahti ühendada. Ühendusmehhanism määrida või ölitada. |
| Liiga suur lõtk ühenduse ja kuuli vahel, rippumajäämise oht. | Ühendus on kulunud. Lubatud kõrvalekalle on ületatud. Neet on kõver. | Ühendus välja vahetada lasta. Kuul välja vahetada lasta. |

Turinys

Gamintojo informacija

Naudojimo sritys

Saugumo nurodymai

Įrenginio montavimas prie inercinio mechanizmo

Naudojimas

Priežiūra ir valymas

Atsarginės dalys

Gedimų paieškos planas

Perskaitykite naudojimo instrukciją ir elktės pagal joje išdėstytais nurodymus. Naudojimo instrukciją laikykite visiems pasiekiamoje vietoje.

Laikykites prietaiso saugos reikalavimų ir įspėjamujų nurodymų.



Svarbi saugumo dalis

Montavimo darbus gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės

Naudojimo sritys

AL-KO sukabinimo įrenginys skirtas naudoti prikabinant priekabą prie J50 kabelio pagal teisės aktą 94/20 ES.

AL-KO sukabinimo įrenginiai yra patikrinti pagal 94/20 ES aktą ir leidžiami naudoti.

Laisvos ribos pagal DIN 74070, A ir B yra išlaikomos.

Saugumo nurodymai

- Po kiekvieno prikabinimo, patikrinkite ar sukabinimo įrenginys gerai yra sukabintas su automobilio priekabos

kabliu. Jei sukabinimo įrenginys yra netinkamai užkabintas prie kablio, tai priekaba gali atskabinti nuo traukiančio automobilio ir gali įvykti avarija!

- Laikykites pasirūpimo ribų pagal vertikālę $\pm 25^\circ$ ir horizontalę $\pm 20^\circ$ (1 pav.). Peržengus šias ribas, sukabinimo įrenginio dalys patiria per didelį apkrovimą ir negarantuoja saugaus naudojimo!

Įrenginio montavimas prie inercinio mechanizmo

Kompensatorius prikabintas prie tvirtinimo varžto

Pastaba: Pas tipus 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150V; 200V; 131 R; 161R; 251R

Prieš nuimdami prikabinimo įrenginį, atkreipkite dėmesį: Kompensatorius pas viršuje nurodytus tipus yra prikabintas prie tvirtinimo varžto (2 pav./ 2 pozicija). Kompensatorius atsipalaudoja savaimė. Kad palengvinti išmontavimą, Jūs rasite dėžėje 10 varžtą. Atskukite varžto veržlę (2 pav./ 2 ir 4 pozicijos) ir nuimkite. Ištraukite varžą (2 pav./ 4 pozicija)

Varžą (2 pav./ 2 pozicija) išmuškite montavimo varžtu (2 pav./ 1 pozicija). Palikite montavimo varžą traukimo vamzdžyje, kad galima būtų centruoti kompensatorius.

Sukabinimo įrenginį užstumkite ant traukimo karties, kad tvirtinimo skylys sutaptų.

Sureguliukite distancinę skardelę.

Varžtu M12x75/80 (2 pav./ 2 pozicija) išmuškite montavimo varžą.

Antrą M12x75/80 varžą (2 pav./ 4 pozicija) perkiškite per tvirtinimo skyles.

Dėmesio: Kad nustatyti, kad kompensatorius veikia, traukimo vamzdžių jstumkite ir išstumkite. Jei jaučiamas pasipriešinimas, reiškia kompensatorius prikabintas.

Užsukite veržlę (naudokite naują) ant varžto ir užtempkite sukimą momentu (pagal lentelę). Veržlę turi būti su

apsauga nuo atsisukimo.

Pastaba: Esant kryžminiam varžtui reikia po juo uždėti profiliinę poveržlę.

Dėmesys: Veržlės su savaimine apsauga nuo atsisukimo gali būti panaudotos tik vieną kartą!

Montavimo rinkinys AK 300:

| Tipas | Leidž.Bendras Maksimalus svoris | Tvirtinimo angos | Prikabi- nimas | Atstumai angų | Tarp | Ilgis |
|--------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|-------|
| AK-300 | 3000 | Horizontaliai | 50 | 50 | 11 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | | |
| | 2300 | Kryžmai | 46 + 51 | 40 | 18 | |

Prieš pradédami nuiminieti sukabinimo įrenginį, atkreipkite dėmesį:

Kompensatorius pas viršuje nurodytus tipus yra prikabintas prie tvirtinimo varžto (2 pav./ 2 pozicija).

Kompensatorius atsipalaudoja savaimė. Kad palengvinti išmontavimą, Jūs rasite dėžėje 10 varžtą.

Sukabinimo įrenginys yra pritaikytas 50 mm į priekabos prikabinimo vamzdžiu. Mažesnio diametro vamzdžiams turi būti naudojami adapteriai (a,b,c) (6 pav.)

| | |
|------|--|
| ø 50 | Nereikia adapterio |
| ø 40 | 5 mm adapteris (a) |
| ø 35 | 7,5 mm adapteris (b) (1 x 5 mm + 1 x 2,5 mm) |
| ø 45 | 2,5 mm adapteris 2,5 (c) |

Atskukite varžto veržlę (2 pav./ 2 ir 4 pozicijos) ir nuimkite. Ištraukite varžą (2 pav./ 4 pozicija)

Varžą (2 pav./ 2 pozicija) išmuškite montavimo varžtu (2 pav./ 1 pozicija). Palikite montavimo varžą traukimo vamzdžyje, kad galima būtų centruoti kompensatorius.

Sukabinimo įrenginį ir jei reikia adapterį užstumkite ant traukimo karties (5 pav./ 4 pozicija), kad sutapštų tvirtinimą

angos.

Sureguliuokite distancinę skardelę (2 pav./ 4 pozicija).

Varžtu M12x75/80 (2 pav./ 2 pozicija) išmuškite montavimo varžą.

Antrą M12x75/80 varžą (2 pav./ 4 pozicija) perkiškite per tvirtinimo skyles.

Dėmesio: Kad nustatyti, kad kompensatorius veikia, traukimo vamzdžių ištumkite ir ištumkite. Jei jaučiamas pasipriešinimas, reiškia kompensatorius prikabintas.

Užsukite veržlę (naudokite naują) ant varžto ir užtempkite sukimo momentu (pagal lentelę). Veržlė turi būti su apsauga nuo atsisukimo.

Pastaba: Esant kryžminiam varžtui reikia po juo uždėti profilių poveržlę.

Dėmesio: Veržlės su apsauga nuo savaiminio atsisukimo gali būti panaudotos tik vieną kartą!

Kompensatorius neprikabintas prie tvirtinimo varžto.

Atsukite varžto veržlę ir nuimkite. Ištraukite varžtą, nuimkite seną sukabinimo įrenginį. Naujų sukabinimo įrenginį užstumkite ant traukimo karties, kad tvirtinimo skyles sutaptų. Sureguliuokite distancinę skardelę (5 pav.).

Jikiškite varžtą M12x75/80 (4 pav./ 2 ir 1 pozicija) kad sutvirtinti kartu ir distancinę skardelę.

Užsukite veržlę (naudokite naują) ant varžto ir užtempkite sukimo momentu (pagal lentelę). Veržlė turi būti su apsauga nuo atsisukimo.

Pastaba: Esant kryžminiam varžtui reikia po juo uždėti profilių poveržlę (3 pav./1 pozicija).

Dėmesio: Veržlės su apsauga nuo savaiminio atsisukimo gali būti panaudotos tik vieną kartą!

Veržlių užveržimo momentai:

| Užkabinimo įrenginio tipas | Užveržimo momentas |
|----------------------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| Kiti užkabinimo įrenginiai | 86 Nm |

Naudojimas

Tipai AK 160/ AK 300/ AK 350:

Pasvirimo ribos:

Laikykite pasvirimo ribos pagal vertikalę $\pm 25^\circ$ (1 pav.)

Laikykite pasvirimo ribos pagal horizontalę $\pm 20^\circ$ (1 pav.)

Dėmesio: Peržengus šias ribas, sukabinimo įrenginio dalys patiria didelį apkrovimą ir negarantuoją saugaus naudojimo!

Prikabinimas:

Atidarykite sukabinimo įrenginį, patraukdami sukabinimo rankeną pagal rodyklę į viršų (7 pav./ 1 pozicija).

Sukabinimo įrenginys turi „Atidarytas“ poziciją, tai reiškia, kad sukabinimo įrenginys nebus uždėtas ant automobilio kablio, tol jis bus atidarytas.

Atidaryta sukabinimo įrenginį uždékite ant automobilio kablio.

Veikiamas svorio sukabinimo įrenginys užsidaro savaime. Saugumo sumetimais, sukabinimo įrenginio rankena dar paspauskite žemyn rankos pagalba (7 pav./ 1 pozicija)

Uždarymas ir apsauginis fiksavimas įvyksta automatiškai. Sukabinimas yra atliktas teisingai, jei šone esantis žalias cilindradas rodantis sukabinimo padėtį yra ištumtas ir matosi. (7 pav./ 2 pozicija).

Sukabinimo įrenginys yra teisingai uždėtas, jei sukabinimo įrenginio rankena spaudžiant ranka nesispaudžia žemyn.

Dėmesio: Jei sukabinimo įrenginys neteisingai sukabintas

su automobilio kabliu, tai priekaba gali važiuojant atsikabinti.

Atkabinimas:

Atlenkite sukabinimo įrenginio rankeną ir nuimkite sukabinimo įrenginį nuo automobilio kablio. Atkabinimo ar užkabinimo procesą galima palengvinti atraminio ratuko pagalba.

Susidėvėjimo indikacija:

Susidėvėjimo indikatorius esantis sukabinimo įrenginio rankenoje (8 pav.) rodo, ar yra pasiekta automobilio kablio, arba sukabinimo įrenginio leidžiamą susidėvėjimo ribą.

Tam prikabinkite sukabinimo įrenginį prie automobilio kablio (žiūr. Prikabinimas) ir pavažiuokite apie 500 m. Važiuojant sukabinimo mechanizmas maksimaliai prisitaiko prie kablio. Pavažiavę patirkrinkite susidėvėjimą. Jei ant sukabinimo įrenginio esant sukabinimui indikatoriuje matoma žalia spalva (8 pav./ 2 pozicija) tai reiškia sukabinimo įrenginys yra naujas, arba automobilio kablio susidėvėjimas yra normos ribose.

Jei sukabinimo įrenginio indikatoriuje esant sukabinimui nesimato žalias spalvos, o matosi tikta raudona (8 pav./ 1 pozicija) tai to priežastis gali būti:

- Automobilio kablio rutulio susidėvėjimas yra prie apatinės ribos ± 49 mm arba daugiau.
- Sukabinimo įrenginys ir kablio rutulys yra susidėvėję.
- Kablio rutulys naujas ± 50 mm – susidėvėjęs sukabinimo įrenginys.

Dėmesio:

Sukabinimo įrenginys gali atsikabinti nuo kablio – priekaba gali atsikabinti nuo automobilio.

Tuo pat patirkrinkite kablio ir sukabinimo įrenginio stovį!

Susidėvėjusias dalis nedelsiant pakeiskite!

Visus priežiūros darbus gali atlilti įgaliotos AL-KO serviso dirbtuvės!

Sukabinimo įrenginys AK 7, AK 10/2

Pasvirimo ribos:

Laikykitės pasvirimo ribos pagal vertikalę $\pm 25^\circ$ (1 pav.)

Laikykitės pasvirimo ribos pagal horizontalę $\pm 20^\circ$ (1 pav.)

Dėmesio: Peržengus šias ribas, sukabinimo įrenginio dalys patiria per didelį apkrovimą ir negarantuoją saugaus naudojimo!

Prikabinimas:

Apsauginį svertą (9 pav./1 pozicija) su pirštu paspauskite į viršų ir patraukite sukabinimo rankeną į priekį (Atidaryta).

Atidaryta sukabinimo įrenginys su pakelta sukabinimo rankena uždėkite ant automobilio kablio ir ranka paspauskite žemyn.

Sukabinimo įrenginys užsidaro lengvai paspaudus.

Sukabinimo rankeną ranga spauskite į apačią tol, kol iššokas fiksavimo rankena (9 pav./ 3 pozicija).

Sukabinimo įrenginys yra teisingai prikabintas, jei matosi žalia spalva sukabinimo indikatoriuje. (9 pav./ 2 pozicija)

Dėmesio: Bet kuriuo atveju patikrinkite ar teisingai atliktas sukabinimas.

Pas sukabinimo įrenginį AK7/AK10/2 be sukabinimo indikatoriaus, bet kuriuo atveju patikrinkite ar sukabinimo įrenginys patikimai laikosi!

Atkabinimas:

Atlenkite sukabinimo įrenginio rankeną į nukelkite sukabinimo įrenginį nuo automobilio kablio. Atkabinimo ar užkabinimo procesą galima palengvinti atraminio ratuko pagalba.

Susidėvėjimo indikacija:

Jei sukabinimo įrenginio rankena esant sukabinimui nusvirusi atgal (10 pav.) tai automobilio kablio rutulys laisvai juda sukabinimo įrenginyje.

Tai reiškia, kad automatiškai laisvumo sureguliuoti neįmanoma.

Būtina patikrinti!

Dėmesio:

Sukabinimo įrenginys gali atsikabinti nuo kablio – priekaba gali atsikabinti nuo automobilio.

Tuo pat patikrinkite kablio ir sukabinimo įrenginio stovį!

Susidėvėjusias dalis nedelsiant pakeiskite!

Visus priežiūros darbus gali atlikti įgaliotos AL-KO serviso dirbtuvės!

Priežiūra ir valymas

Sutepimo vietos (11 pav.)

Išvalykite sukabinimo įrenginį.

Patepkite kablio rutulį ir sukabinimo įrenginio judančias dalis.

Tepalas: DIN 51825.

Cinkuotų dalių priežiūra ir valymas

Balta korozija gali būti pilnai nepašalinama. Kad ją sumažinti, reikia imtis sekantių priemonių.

Jei sandėliuoja arba ilgesnį laiką nenaudojate cinkuotų dalių, tai stenkiteis, kad jų saugojimo vieta būtų gerai vedinama.

Po kelionės žiemos metu, cinkuotus paviršius būtina nuplauti vandeniu (pvz. aukštū spaudimu)

Atsarginės dalys

Atsarginės dalys – saugumo dalys! Montuojant atsargines dalis mūsų produkuose, mes rekomenduojame naudoti originalias AL-KO atsarginės dalis, arba tas atsarginės dalis, kurios yra mūsų įmonės pripažintos kaip mūsų originalių dalių analogai. Originalių atsarginių dalių saugumas, patikimumas ir tinkamumas, buvo nustatytas specialiu patikros būdu. Už kitų gamintojų atsargines dalis, mes negalime prisiliuti jokios atsakomybės.

Esant remonto atvejui, mes turime didelį AL-KO servisu tinklą visoje Europoje. Servisu sąrašą, reikalui esant Jūs galite gauti teisai iš mūsų (Užsakymo Nr. 371912).

Prašom atkreipti dėmesį, kad visi remonto ir reguliavimo darbai būtų atlikti specializuotame serweise. Tiksliam atsarginės dalies identifikavimui, serviso dirbtuvės turi turėti tikslų sukabinimo mechanizmo tipą ir ETI – atsarginės dalies identifikavimo numerį. Šie numeriai yra įspaushti sukabinimo mechanizmo korpuse. Todėl prašome, prieš skambinant į serviso dirbtuvės patikslinti šiuos numerius.

| Häired: | | |
|--|---|---|
| Gedimas | Priežastis | Sprendimas |
| Sukabinimo įrenginys uždėjus ant kablio neužsidaro | Kablio rutulio diametras didesnis nei 50 mm. Vidinė sukabinimo įrenginio dalis užsiteršus arba nejudą. Žiema gali būti patekę sniego arba apledėję | Pakeiskite kablių Išvalykite sukabinimo įrenginį, jei reikia pakeiskite.. |
| Sukabinimo įrenginys neatsikabina | Kablio rutulys neapvalios formos. | Priekabą ir automobilį pastatykite viena kryptimi. Sutepkite sukabinimo įrenginį. |
| Per didelę eiga tarp sukabinimo įrenginio ir kablio, atsikabinimo pavojus! | Sukabinimo įrenginys susidėvėjės. Peržengtos pasvirimo ribos Sulenktą kniedę | Pakeiskite sukabinimo įrenginį, pakeiskite kablių. |

Saturs

Ražotāja apliecinājums

Izmantošanas mērķis

Drošības norādes

Piekabes mehānisma montāža

Apkalpošana

Apkope un tīrišana

Detaļas

Defektu noteikšana

Izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties saskaņā ar to.



Glabājiet lietošanas instrukciju visiem pieejamajā vietā.
Ievērojiet ierīces drošības prasības un brīdinošās instrukcijas.



Drošībai svarīga detaļa.
Montāža tikai servisa centrā

Izmantošanas mērķis

AL-KO vilcēja lodveida sakabe ir paredzēta savienojumiem ar lodveida tipa sakabēm J50 saskaņā ar ES direktīvām 94/20.

AL-KO vilcēja lodveida sakabe ir pārbaudīta un atļauta lietošanai saskaņā ar ES direktīvām 94/20.

Būvā telpa saskaņā ar DIN 74070, diapazona A un B izpilde tiek ievērota.

Drošības norādes

- Vienmēr pēc piekabes pievienošanas pārbaudīt

transporta līdzekļa vilcēja lodveida sakabi. Ja savienojums ir nepareizs, tad piekabe var atvienoties no vilcēja un ir iespējams ceļu satiksmes negadījums.

- evērot svārstību diapazonu Ī200 vertikāli un ī200 horizontāli (1. attēls) Ja šis svārstību diapazons tiek pārsniegts, atsevišķas komponentes tiek pārslagotas. Piekabes lietošana vairāk nav droša!

Piekabes mehānisma montāža

Amortizators uzlikts uz stiprinājuma skrūves

Norāde: Attiecībā uz tipiem 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200 V; 131R; 161R; 251R

Pirms Jūs uzsākat vilcēja lodveida sakabes demontāžu, lūdzu, nemiet vērā:

Augšā minētajiem modeļiem amortizators ir uzlikts uz stiprinājuma skrūves (2. attēls/ 2. poz.).

Amortizators iziet uz ārpusi patstāvīgi. Montāžas procesa vienkāršošanai kārbā Jūs atradīsiet montāžas bultskrūves J 10.

Atskrūvēt un noņemt vertikālo skrūvju uznavas ar pašbloķēšanās mehānismu (2. attēls/2. un 4. poz.). Izvilk vertikālo skrūvi (2. attēls/4. poz.).

Ar montāžas bultskrūvi (2. attēls/1. poz.) izbīdīt vertikālo skrūvi (2. attēls/2. poz.). Amortizatora centrēšanai bultskrūves ielikt atverē.

Vilcēja lodveida sakabi uzlikti uz vilcējstieņa – tā, lai stiprinājumu urbumi atbilstu viens otram.

Iestādīt distances buksi.

Ar vertikālo skrūvi M12x75/80 (2. attēls/2. poz.) izbīdīt montāžas bultskrūves (amortizators tiek nofiksēts). Ielikt otro vertikālo skrūvi M12x75/80 (2. attēls/4. poz.).

UZMANĪBU: Lai pārliecinātos, vai amortizators ir nofiksējies, vilcējstienis ir jāizvelk un jāiebīda atpakaļ. Ja

pretestība ir jūtama, tad amortizators ir nofiksējies.

Uz skrūvēm uzskrūvēt jaunus uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu (izmantot jaunus uzgriežņus) un fiksēt ar griezes momentu (skat. tabulu).

Norāde: Šķērsvirziena vertikālajām skrūvēm kārt ir jāpieliek profilaplāksne (3. attēls/1. poz.).

UZMANĪBU: Uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu drīkst izmantot tikai vienu reizi!

Komplekts AK 300:

| Tips | Atlaistā vītnē | Urbumi | Pieslēgum | Attālums starp urbumiem | Garum |
|--------|-------------------|-------------|-----------|----------------------------|-------|
| AK-300 | 3000 | Horizontāli | 50 | 50 | 11 |
| | | | 35 + 40 | 54 | 168 |
| | 2300 | Šķērsvirzi | 46 + 51 | 40 | |

Pirms Jūs uzsākat vilcēja lodveida sakabes demontāžu, lūdzu, nemiet vērā:

Augšā minētajiem modeļiem amortizators ir uzlikts uz stiprinājuma skrūves (2. attēls/ 2. poz.).

Amortizators iziet uz ārpusi patstāvīgi. Montāžas procesa vienkāršošanai kārbā Jūs atradīsiet montāžas bultskrūves J 10.

Vilcēja lodveida sakabes ir paredzētas pieslēgumam pie 50 mm plata vilcējstieņa. Vilcējstienim ar mazāku diametru ir jāizmanto distances skavas (a,b,c) (6. attēls).

| | |
|------|---|
| ø 50 | Distances skavas nav nepieciešamas |
| ø 40 | Distances skava 5 mm (a) |
| ø 35 | Distances skava 7,5 mm (b) (1x5 mm + 1x2,5 mm) |
| ø 45 | Distances skava 2,5 mm (c) |

Atskrūvēt un noņemt vertikālo skrūvju uzmafas ar pašbloķēšanās mehānismu (2. attēls/2. un 4. poz.). Izvilk vertikālo skrūvi (2. attēls/4. poz.).

montāžas bulstsksrūvi (2. attēls/1. poz.) izbīdīt vertikālo skrūvi (2. attēls/2. poz.). Amortizatora centrēšanai bulstsksrūves ielikti atverē.

Vilcēja lodveida sakabi un nepieciešamības gadījumā arī distansckavu (5. attēls/4. poz.) novietot uz vilcējstieņa tā, lai stiprinājumu urbumi atbilstu viens otram.

Iestādīt distances buksi.

Ar vertikālo skrūvi M12x75/80 (2. attēls/2. poz.) izbīdīt montāžas bulstsksrūves (Amortizators tiek nofiksēts).

Ielikti otro vertikālo skrūvi M12x75/80 (2 attēls/4. poz.).

UZMANĪBU: Lai pārliecīnatos, vai amortizators ir nofiksējies, vilcējstieenis ir jāizvelk un jāiebūda atpakaļ. Ja ir jūtama pretestība, tad amortizators ir nofiksējies.

Uz skrūvēm uzskrūvēt jaunus uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu (izmantot jaunos piegādātos uzgriežņus). Fiksēt ar griezes momentu (skat. tabulu).

Norāde: Šķērsvirziena vertikālajām skrūvēm klāt ir jāpieliek profilpaplāksne (3. attēls/1. poz.).

UZMANĪBU: Uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu drīkst izmantot tikai vienu reizi!

Amortizators NEATRODAS uz stiprinājuma skrūves

Atskrūvēt un noņemt vertikālo skrūvju uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu. Izvilk vertikālās skrūves, nocelt veco vilcēja lodveida sakabi. Vilcēja lodveida sakabi nobīdīt uz vilcējstieņa – tā lai stiprinājuma urbumi atbilstu viens otram. Iestādīt distances buksi (5. attēls).

Ielikti vertikālās skrūves M12x75/80 (4. attēls/1. un 2. poz.) un nofiksēt distances buksi.

Uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu uzskrūvēt uz skrūvēm un fiksēt ar griezes momentu (skat. tabulu).

UZMANĪBU: Šķērsvirziena vertikālajām skrūvēm klāt ir jāpieliek profilpaplāksne (3. attēls/1. poz.).

UZMANĪBU: Uzgriežņus ar pašbloķēšanās mehānismu drīkst izmantot tikai vienu reizi!

GRIEZES MOMENTA TABULA:

| AE-tips* | Griezes moments* |
|-------------------|------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| visi pārējie tipi | 86 Nm |

* Skrūves veids: 8,8

** AE = Piekabes stiprinājums

Apkalpošana

Tips AK160/ AK300/ AK 350:

Svārstību diapazons

Ievērot svārstību diapazonu - vertikāli ī250 (att. Nr. 1).

Ievērot svārstību diapazonu – horizontāli ī200 (att. Nr. 1.).

UZMANĪBU: Ja šis svārstību diapazons tiek pārsniegts, atsevišķas komponentes tiek pārslogotas. Piekabes lietošana vairāk nav droša!

PIEVENOŠANA:

Atvērt vilcēja lodveida sakabi – mehānisma rokturi pavilkst uz augšu bulsts virzienā (7. attēls/1. poz.). Šim sakabes mehānismam iespējams “atvērts stāvoklis” – kamēr visa lodveida sakabi nav nofiksēta (uz lodes), rokturis paliek atvērtā pozīcijā.

Vilcēja lodveida sakabi atvērtā pozīcijā uzlīkt uz vilcēja transporta līdzekļa sakabes mehānisma. Ar balsta sloga palīdzību vilcēja lodveida sakabe nofiksējas atpakaļ iejazs pozīcijā (tas ir dzirdams).

Drošības nolūkos rokturi papildus vēl arī nospiest uz leju (7. attēls/1. poz.).

Aizvēršanās un bloķēšana drošības nolūkos notiek automātiski.

Sakabes galva ir pareizā pozīcijā, ja piekabes mehānisms izspiež bloķēšanās signalizatora malējo zaļo cilindru un tas kļūst redzams (7. attēls/2. poz.).

Sakabes mehānisms ir noblokējies pareizi, ja rokturi ar roku nospiest uz leju vēl vairāk nav iespējams.

UZMANĪBU: Ja vilcēja lodveida sakabe uz sakabes galvas nav pareizā pozīcijā, piekabe no transporta līdzekļa var atvienoties.

Atvienošana:

Atvērt sakabes mehānisma rokturi un no transportlīdzekļa piekabes noņemt vilcēja lodveida sakabi.

Lielāku smagumu gadījumos pacelšanai un nocelšanai var tikt izmantots atbalsta ritenis.

Nodiluma uzrādījums:

Sakabes roktura (8. attēls) nodiluma uzrādītājs rāda, vai vilcēja transportlīdzekļa sakabes galva vai arī piekabes sakabes mehānisms ir sasniegūši nodiluma robežu.

Vilcēja lodveida sakabi pievienot pie vilcēja transportlīdzekļa (skat. Pievienošana) un ar šo piekabi nobraukt apmēram 500 m. Braukšanas laikā sakabes mehānisms maksimāli noregulējas. Beigās pārbaudīt nodiluma pakāpi.

Ja uz sakabes roktura pievienotā stāvoklī ir redzams zaļais uzrādījums (8. attēls/2. poz.), tad Vilcēja lodveida sakabe vēl ir jauna, t.i., piekabes galvas nodilums ir atlautajās robežās.

Ja uz sakabes roktura pievienotā stāvoklī zaļais uzrādījums ir pilnīgi nosegti un redzams tikai sarkanas uzrādījums (8. attēls/1. poz.), tad parasti sekas var būt sekojošas:

- Piekabes galva uz zemākās nodiluma robežas - 049 vai pat mazāka – vilcēja lodveida sakabei nav nodilum;

- Vilcēja lodveida sakabei un piekabes galvai ir nodilums;
- Jauna (nelietota) piekabes galva ar Ø50 – vilcēja lodveida sakabei ir paaugstinātās pakāpes nodilums.

UZMANĪBU:

Vilcēja lodveida sakabei var tikt izcelts – piekabe var atkabināties no vilcēja transportlīdzekļa!

Vilcēja lodveida sakabi un piekabes galvu nodot pārbaudei!

Nodilušo detaļu NEKAVĒJOTIES NOMAINĪT.

Visi apkopes darbi ir veicami autorizētos AL-KO klientu apkalpošanas dienestos (AL-KO servisa darbnīcas).

tipam AK 7, AK 10/2:

Svārstību diapazoni:

leverbrot svārstību diapazonu - vertikāli 1250 (1. attēls).

leverbrot svārstību diapazonu - horizontāli 1200 (1. attēls).

UZMANĪBU: Ja šis svārstību diapazons tiek pārsniegts, atsevišķas komponentes tiek pārslogotas. Piekabes lietošana vairāk nav droša!

Pievienošana:

Ar rādāmo pirkstu drošības svirslēdzi (9. attēls/1. poz.) nospiest uz augšu un rokturi pavilk uz priekšu uz augšu (atvērts).

Sakabi atvērtā stāvoklī ar paceltu rokturi uzlikt uz galvas un papildus ar roku nospiest uz leju.

Ar pavisam vieglu spiedienu sakabe aizveras.

Rokturi ar roku nospiest uz leju tik daudz, līdz izlec bloķēšanas rokturis (9. attēls/3. poz.).

Vilcēja lodveida sakabe ir ievietota pareizi, ja bloķēšanās uzrādījuma zaļā mala ir redzama (9. attēls/2. poz.).

UZMANĪBU: Jebkura gadījumā vienmēr ir jāparbauda vai sakabes savienojums ir pareizs.

Slēdzējmehāniem AK7/AK10/2 bez indikatora
noteikti ar roku pārbaudi pareizo fiksāciju uz automobiļa āķa!

Atvienošana:

Atvērt sakabes rokturi un vilcēja lodveida sakabi nocelt no transportlīdzekļa sakabes galvas.

Lielāku smagumu gadījumos pacelšanai un nocelšanai var tikt izmantots atbalsta ritenis.

Nodiluma uzrādījums:

Ja pievienotas vilcēja lodveida sakabes gadījumā rokturis atrodas korpusa izgriezuma aizmugurē (10. attēls), tad sakabes galva ar vilcēja lodveida sakabi ir brīvgaitā!

Automātiska pozīcijas izlabošanās vairāk nav iespējama.
Nepieciešama pārbaude!

UZMANĪBU:

Ja vilcēja lodveida sakabe ir viegli izņemama – piekabe no vilcēja transportlīdzekļa var atkabināties!

Vilcēja lodveida sakabi un sakabes galvu

NEKAVĒJOTIES pārbaudi!

Nodilušo detaļu NEKAVĒJOTIES nomainīt!

Visi apkopes darbi ir veicami tikai autorizētos tehniskās apkopes centros.

Āpkope un tūrišana

Ellošanas vietas (11. attēls)

Notīrīt sakabes galvu.

Ielegļot galvas apvalku, šarnīru un gultņu vietas.

Universālā eļļa saskaņā ar DIN 51825.

Karsti cinkoto transportlīdzekļa daļu cinkošana

Karsti cinkoto detaļu ārējā izskata maiņa ārējās vides iedarbības rezultātā bojā tilkai dizainu. Lai no tā izvairītos, ir nepieciešams veikt sekojošus drošības pasākumus:
Karsti cinkotās detaļas ir uzglabājamas labi vēdināmās telpās.

Pēc izbraukumiem ziemas laikā karsti cinkotās virsmas ir jānomazgā ar tīru ūdeni (piem. Tvaika strūkla).

Reserves daļas

Rezerves daļas ir vitāli svarīgas drošībai. Tāpēc AL-KO ražojumiem ieteicams izmantot oriģinālās AL-KO rezerves daļas vai firma AL-KO īpaši apstiprinātās rezerves daļas. Tieši AL-KO ierīcēm speciāli izstrādāto rezerves daļu drošība, uzticamība un piemērotība ir noteiktas īpašās testu procedūrās. Lai gan tiek veikti pastāvīgi tirgus pētījumi, nav iespējams novērtēt visus produktus vai galvot par tiem.

Ja ir nepieciešams remonts vai tehniskā apkope, firmai AL-KO ir plašs AL-KO servisa centru tīkls visā Eiropā. Servisa centru var sanemt pēc pieprasījuma. Lūdzu, iegaumējiet, ka remonts jāveic speciāli apmācītam un kvalificētam darbnīcu personālam. Lai zinātu, kādas rezerves daļas ir nepieciešamas, servisa centru darbiniekiem jāzina ETI numurs = rezerves daļu identifikācijas numurs uz lodveida

| Defektu noteikšana: | | |
|---|--|--|
| Traucējums | Cēlonis | Novēršana |
| Pēc uzlikšanas uz galvas sakabe nenofiksējas | Galvas diametrs lielāks par 150 mm. Sakabes iekšējās detaļas ir netīras vai arī nav slīdošas. Uzmanīgi – ledus un sniega gadījumā! | Nomainīt galvu Sakabi iztīrīt un ieeļlot vai arī nomainīt |
| Piekabe nav atkabināma | Galva nav apalja | Automašīnu un piekabi novietot vienā virzienā un nonemt piekabi. Sakabes mehānismu ieeļlot. |
| Starp sakabi un galvu ir pārāk brīva gaita, atkabināšanās iespēja | Sakabe ir nolietojusies Svārstību diapazons ir pārkāpts Kniede ir saliekta | Nomainīt sakabi Nomainīt galvu |

Índice

- Certificado do fabricante
- Âmbito de utilização
- Avisos de segurança
- Montagem ao eixo de acoplamento
- Utilização
- Manutenção e limpeza
- Peças sobressalentes
- Procura de erros



Ler e seguir as instruções de uso.
Guardar as instruções de uso para o uso geral.

Respeitar os avisos de segurança assim com os avisos de segurança afixados no aparelho.



Peça crítica em termos de segurança
Montagem somente por uma oficina especializada

Âmbito de utilização

Os acoplamentos de engate esférico da AL-KO destinam-se a uma utilização em combinação com esferas de reboque Ø 50 conforme a Directiva 94/20 CE.
Os acoplamentos de engate esférico da AL-KO foram inspecionados e homologados de acordo com a Directiva 94/20 CE.
Os espaços abertos segundo DIN 74070, os espaços construtivos A e B foram respeitados.

Avisos de segurança

- Depois de cada operação de engate, deve ser comprovado o assento correcto do acoplamento de engate esférico na esfera do gancho de reboque do veículo. Se o atrelado não ficar correctamente acoplado, pode separar-se do veículo de reboque e causar um acidente!
- O ângulo de rotação de $\pm 25^\circ$ (na vertical) e $\pm 20^\circ$ (na horizontal) deve ser respeitado (imagem 1). Em caso ultrapassar estes valores, as peças do atrelado ficam sujeitas a esforços excessivos. A sua função então já não está assegurada!

Montagem ao eixo de acoplamento O amortecedor está enfiado no parafuso de fixação.

Aviso: Nos modelos 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Antes de iniciar a desmontagem do acoplamento de engate esférico tome conhecimento do seguinte:
O amortecedor encontra-se enfiado (imagem 2 / nr. 2) no parafuso de fixação nos modelos acima referidos. O amortecedor avança automaticamente. Para facilitar a montagem pode ser usado o perno de montagem Ø 10 que se encontra na embalagem.
Soltar e remover as porcas com freio dos parafusos de cabeça sextavada (imagem 2 / nr. 2 e 4).

Remover o parafuso de cabeça sextavada (imagem 2 / nr. 4).
Passar o parafuso de cabeça sextavada (imagem 2 / nr. 2) com ajuda do perno de montagem (imagem 2 / nr. 1) para fora do furo. Para centrar o amortecedor, deixar o perno inserido no tubo de tração.
Passar o acoplamento de engate esférico para cima da barra de reboque, deixando coincidir os furos de montagem. Posicionar o casquilho de distanciamento. Passar o perno de montagem com o parafuso de

cabeça sextavada M12x75/80 (imagem 2 / nr. 2) para fora do furo. O amortecedor fica enfiado no parafuso. Inserir o segundo parafuso de cabeça sextavada M12x75/80 (imagem 2 / nr. 4).

ATENÇÃO: Para verificar se o amortecedor está enfiado no parafuso, mover a barra de reboque para fora e para dentro. Se sentir resistência ao fazer isso, o amortecedor está enfiado no parafuso.

Atarraxar as porcas sextavadas com freio (utilizar porcas novas) nos parafusos e apertá-las com o torque de aperto indicado na tabela.

Aviso: No caso de aparafusar sobre cruz é necessário adicionar à porca vertical uma anilha perfilada (imagem 3 / nr. 1).

ATENÇÃO: Porcas com freio só podem ser utilizadas um única vez!

Conjunto de montagem AK 300:

| Modelo | Peso total admissível | Furos | Ligaçāo | Distância entre furos | Comprimento |
|--------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
| AK-300 | 3000 | Horizontal | 50 | 50 | |
| | | | 35 + 40 | 54 | 168 |
| | 2300 | Sobre cruz | 46 + 51 | 40 | |

Antes de iniciar a desmontagem do acoplamento de engate esférico tome por favor conhecimento do seguinte:

O amortecedor encontra-se enfiado (imagem 2 / nr. 2) no parafuso de fixação nos modelos acima referidos. O amortecedor avança automaticamente. Para facilitar a montagem pode ser usado o perno de montagem Ø 10 que se encontra na embalagem.

O acoplamento de engate esférico está dimensionado

para a montagem em barras de tracção de 50mm. Se o diâmetro da barra de reboque for inferior, é preciso montar os aumentos (a,b,c imagem 6).

| | |
|------|--|
| Ø 50 | Dispensa de aumento |
| Ø 40 | Aumento 5mm (a) |
| Ø 35 | Aumento 7,5mm (b) (1x5mm + 1x2,5mm) |
| Ø 45 | Aumento 2,5mm (c) |

Soltar e remover as porcas com freio dos parafusos de cabeça sextavada (imagem 2 / nr. 2 e 4).

Remover o parafuso de cabeça sextavada (imagem 2 / nr. 4).

Passar o parafuso de cabeça sextavada (imagem 2 / nr. 2) com ajuda do perno de montagem (imagem 2 / nr. 1) para fora do furo. Para centrar o amortecedor, deixar o perno inserido no tubo de tracção.

Puxar o acoplamento de engate esférico e, se necessário, o aumento (imagem 5 / nr. 4) para cima da barra de reboque, fazendo coincidir os furos de montagem. Posicionar o casquilho de distanciamento.

Passar o perno de montagem com o parafuso de cabeça sextavada M12x75/80 (imagem 2 / nr. 2) para fora do furo. (O amortecedor fica desenfiado).

Inserir o segundo parafuso de cabeça sextavada M12x75/80 (imagem 2 / nr. 4).

ATENÇÃO: Para verificar se o amortecedor está enfiado no parafuso, mover a barra de reboque para fora e para dentro. Se sentir resistência ao fazer isso, o amortecedor está enfiado no parafuso.

Atarraxar as porcas sextavadas com freio (utilizar porcas novas, juntamente fornecidas) nos parafusos e apertá-las com o torque de aperto indicado na tabela.

Aviso: No caso de aparafusar sobre cruz é necessário adicionar à porca vertical uma anilha perfilada (imagem 3 / nr. 1).

ATENÇÃO: Porcas com freio só podem ser utilizadas um única vez!

O amortecedor NÃO está enfiado no parafuso de fixação.

Soltar e remover as porcas com freio dos parafusos de cabeça sextavada. Puxar os parafusos de cabeça sextavada para fora e levantar o acoplamento de engate esférico velho. Passar o acoplamento de engate esférico para cima da barra de reboque, deixando coincidir os furos de montagem. Posicionar o casquilho de distanciamento (imagem 5).

Inserir os parafusos de cabeça sextavada M12x75/80 (imagem 4 / nr. 1 e 2) e enfiar ao mesmo tempo os casquinhos de distanciamento.

Atarraxar as porcas sextavadas com freio nos parafusos e apertá-las com o torque de aperto indicado na tabela.

ATENÇÃO: No caso de aparafusar sobre cruz é necessário adicionar à porca vertical uma anilha perfilada (imagem 3 / nr. 1).

ATENÇÃO: Porcas com freio só podem ser utilizadas uma única vez!

TORQUE DE APERTO:

| Tipo de EA ** | Torque de aperto * |
|------------------------|--------------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| todos os restantes EAs | 86 Nm |

* Qualidade dos parafusos: 8.8

** EA = Eixo de acoplamento

Utilização

Modelos AK 160 / AK 300 / AK 350:

Ângulo de rotação:

Respeitar o ângulo de rotação vertical de $\pm 25^\circ$ (imagem 1)

Respeitar o ângulo de rotação horizontal de $\pm 20^\circ$ (imagem 1)

ATENÇÃO: Em caso ultrapassar estes valores, as peças do atrelado ficam sujeitas a esforços excessivos. A sua função então já não está assegurada!

Acoplar:

Abrir o acoplamento de engate esférico. Para isso puxar a pega do acoplamento em sentido da seta para cima (imagem 7 / nr. 1). O mecanismo do acoplamento possui uma posição “aberto”, ou seja, enquanto o acoplamento de engate esférico não fica colocado na esfera, a pega do acoplamento permanece aberta.

Pousar o acoplamento de engate esférico na esfera do gancho do veículo de reboque.

Por causa da força de apoio, o acoplamento de engate esférico engata de forma audível.

Por motivos de segurança é necessário premir a pega ainda manualmente para baixo (imagem 7 / nr. 1). O acoplamento fecha e permanece engatado, de forma segura, automaticamente.

A esfera de reboque está correctamente acoplada quando o cilindro verde do indicador de engate é pressionado para fora pelo eixo de acoplamento e fica visível (imagem 7 / nr. 2).

O mecanismo de acoplamento está correctamente travado quando não é possível premir a pega do acoplamento mais para baixo com a mão.

ATENÇÃO: Se o acoplamento de engate esférico não fica correctamente acoplado à esfera de reboque, o atrelado pode separar-se do veículo de reboque.

Desacoplar:

Abrir a pega do acoplamento e levantar o acoplamento de engate esférico do gancho do veículo de reboque.

As operações de baixar e levantar podem resultar mais cónmodas usando uma roda de apoio, especialmente quando se trata de cargas de apoio mais elevadas.

Indicador de desgaste:

Um indicador de desgaste na pega do acoplamento (imagem 8) indica quando é ultrapassada a tolerância de desgaste da esfera de reboque do veículo de reboque ou do acoplamento do atrelado.

Para isso acoplar o acoplamento de engate esférico no veículo de reboque (ver secção "acoplar") e conduzir aproximadamente 500 m. O movimento da condução faz que o mecanismo de acoplamento efectue o seu ajuste máximo. Controlar à continuação o desgaste da seguinte maneira.

Se o indicador verde na pega do acoplamento é visível quando o atrelado está acoplado (ver imagem 8 / nr. 2), isto significa que o acoplamento de engate esférico está em estado novo ou que o desgaste do acoplamento está dentro da tolerância admissível. Se o indicador verde na pega do acoplamento ficar, em estado acoplado, completamente coberto, e se só for possível ver o indicador vermelho (imagem 8 / nr. 1), isto em geral tem as seguintes razões:

- Esfera de reboque no limite inferior de desgaste, Ø 49 ou inferior, acoplamento de engate esférico sem desgaste
- Acoplamento de engate esférico e esfera de reboque apresentam desgaste.
- Esfera de reboque em estado novo, Ø 50, mas acoplamento de engate esférico apresenta desgaste elevado

ATENÇÃO:

O acoplamento de engate esférico pode ficar desen-

gatado – o atrelado pode separar-se do veículo de reboque!

Deixar inspecionar o acoplamento de engate esférico e a esfera de reboque IMEDIATAMENTE!

Deixar substituir a peça desgastada IMEDIATAMENTE.

Quaisquer trabalhos de manutenção devem ser efectuados por oficinas especializadas, autorizadas pela AL-KO (pontos de serviço AL-KO)!

Utilização

Modelos AK 7 / AK 10/2

Ângulo de rotação:

Respeitar o ângulo de rotação vertical de ± 25° (imagem 1)

Respeitar o ângulo de rotação horizontal de ± 20° (imagem 1)

ATENÇÃO: Em caso ultrapassar estes valores, as peças do atrelado ficam sujeitas a esforços excessivos. A sua função então já não está assegurada!

Acoplar:

Premir a alavanca de retenção (imagem 9 / nr. 1) com o dedo indicador para cima e puxar a pega para frente e para cima (aberto).

Pousar o acoplamento aberto, com a pega levantada, na cabeça da esfera e pressioná-lo, ainda, com a mão para baixo.

O acoplamento fecha com suave pressão.

Pressionar a pega com a mão para baixo até o trinquette (imagem 9 / nr. 3) saltar para fora.

O acoplamento de engate esférico está correctamente acoplado quando se consegue ver a margem verde do indicador de engate. (imagem 9 / nr. 2)

ATENÇÃO: O assento correcto do acoplamento de engate esférico na esfera deve ser controlado sem-

pre, sem quaisquer excepções.

No caso do acoplamento do tipo AK 7 / AK10/2 sem indicador de engate:

Controlar, sem falta, o assento correcto do acoplamento de engate esférico manualmente!

Desacoplar:

Abrir a pega do acoplamento e levantar o acoplamento de engate esférico do gancho do veículo de reboque.

As operações de baixar e levantar podem resultar mais cónmodas usando uma roda de apoio, especialmente quando se trata de cargas de apoio mais elevadas.

Indicador de desgaste:

Se a pega encostar, na parte traseira, no recorte da carcaça quando o acoplamento de engate esférico estiver acoplado (imagem 10), então a esfera de engate vai ganhar folga no acoplamento de engate esférico!

Nesta situação o ajuste automático já não é possível. Deixe inspecionar o acoplamento!

ATENÇÃO:

O acoplamento de engate esférico pode ficar desengatado – o atrelado pode separar-se do veículo de reboque!

Deixar inspecionar o acoplamento de engate esférico e a esfera de reboque IMEDIATAMENTE!

Deixar substituir a peça desgastada IMEDIATAMENTE. Quaisquer trabalhos de manutenção devem ser efectuados por oficinas especializadas.

Manutenção e limpeza**Pontos de lubrificação (imagem 11)**

Limpar o acoplamento de engate esférico.

Aplicar massa consistente e/ou óleo no casco da esfera, em articulações e pontos de mancal.

Massa consistente universal segundo DIN 51825.

Manutenção e conservação das partes do atrelado galvanizadas a quente:

A formação de óxido branco é apenas um defeito estético. Contudo, para reduzir a sua incidência o máximo possível devem ser tomadas as seguintes medidas:

Durante a paragem e/ou o armazenamento das partes galvanizadas a quente assegurar uma ventilação de ar suficiente.

Depois de viagens no inverno lavar as superfícies galvanizadas a quente com água limpa (p. ex. jacto).

Peças sobressalentes:

Peças sobressalentes são peças relevantes para a segurança! Por esta razão recomendamos usar peças sobressalentes genuínas da AL-KO ou peças que foram autorizadas por nós para montagem nos nossos produtos. Para estas peças, de outros fabricantes, conseguimos comprovar, através de procedimentos de teste específicos, a fiabilidade, a segurança e a compatibilidade com os nossos produtos. No caso dos produtos não aprovados por nós, não somos capazes de avaliar e garantir a qualidade, apesar da permanente observação do mercado. Para reparações dispomos de uma rede ampla de oficinas AL-KO em toda a Europa. Se necessário, pode solicitar o envio da relação dos pontos de assistência técnica directamente a nós (ref. nr. 371.912).

Por favor, tenha presente que quaisquer reparações só devem ser efectuadas por oficinas especializadas, devidamente qualificadas. Para poder identificar as peças sobressalentes de forma inequívoca, os pontos de assistência técnica precisam do número ETI (= número de identificação da peça sobressalente).

| Procura de erros | | |
|--|--|--|
| Falha | Causa | Medidas de correcção |
| Acoplamento não engata depois de pousá-lo na esfera. | Diâmetro da esfera superior a Ø 50mm. Peças do interior do acoplamento sujas ou emperradas. Cuidado com neve e gelo. | Substituir esfera. Limpar e lubrificar acoplamento. Substituir se necessário. |
| Atrelado não se deixa desacoplar. | Esfera não redonda. | Colocar atrelado e automóvel na mesma direcção e desacoplar o atrelado. Aplicar massa consistente e/ou óleo no mecanismo do acoplamento. |
| Demasiada folga entre acoplamento e esfera, perigo de desacoplamento em andamento. | Acoplamento desgastado. Ângulo de rotação excedido. Rebite empenado. | Deixar substituir o acoplamento Deixar substituir a esfera. |



Οδηγίες Χρήσης για Ζεύη σφαιρικής κεφαλής

Περιεχόμενα

Αποδεικτικό στοιχείο κατασκευαστή
Περιοχή εφαρμογής
Υποδείξεις ασφαλείας
Τοποθέτηση στην εγκατάσταση επικάθησης
Χειρισμός
Συντήρηση και καθαρισμός
Ανταλλακτικά
Πλάνο αναζήτησης βλαβών

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ενεργήστε ανάλογα.



Οι οδηγίες χρήσης να φυλάσσονται για γενική χρήση.

Προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας, καθώς και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις πάνω στο μηχανισμό.



Κατασκευαστικό εξάρτημα σχετικό με την ασφάλεια
Τοποθέτηση μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο

Περιοχή εφαρμογής

Οι σφαιρικές κεφαλές ζεύης της AL-KO πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με σφαιρίδια συνδέσμου Ø 50 σύμφωνα με την κατεύθυντηρια οδηγία 94/20 EG.

Οι σφαιρικές κεφαλές ζεύης της AL-KO έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/20 EG.

Οι ελεύθεροι χώροι σύμφωνα με την DIN 74070, χώρος τοποθέτησης A και B τηρούνται.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Μετά από κάθε σύνδεση να ελέγχετε τη σωστή θέση του σφαιρικού συνδέσμου πάνω στη σφαιρική κεφαλή στο όχημα, που διενεργεί την έλξη. Εάν δεν γίνει αωστή σύνδεση, μπορεί η ρυμουλκά να αποκοπεί από το όχημα, που διενεργεί την έλξη και υπάρχει ο κίνδυνος απυχήματος!
- Να τηρείτε η περιοχή στρέψης, που είναι στο κάθετο ± 25° και στο οριζόντιο ± 20° (Εικόνα 1). Σε περίπτωση υπέρβασης καταπονούνται υπερβολικά τα κατασκευαστικά εξάρτημα. Η λειτουργία δεν διασφαλίζεται άλλο!

Τοποθέτηση στην εγκατάσταση επικάθησης Αμορτισέρ κρεμασμένο στη βίδα στερέωσης

Παρατήρηση: Στους τύπους 60S/2; 90S/3; 161S; 251S; 2,8VB/1; 150 V; 200V; 131R; 161R; 251R

Προτού ξεκινήσετε με την αποσυναρμολόγηση του σφαιρικού συνδέσμου ζεύξης να προσέξετε παρακαλώ τα παρακάτω:

Το αμορτισέρ έχει κρεμαστεί στους παραπάνω αναφερόμενους τύπους στη βίδα στερέωσης (Εικόνα 2/Θέσ.2). Το αμορτισέρ ανοίγει από μόνο του. Για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης θα βρείτε έναν πείρο τοποθέτησης Ø 10 στο χαρτόνι.

Λύστε τα αυτασφαλίζομενα παξιμάδια στις εξάγωνες βίδες (Εικόνα 2/Θέσ.2 και 4) και απομακρύνετε τα.

Τραβήγτε την εξάγωνη βίδα (Εικόνα 2/Θέσ.4) προς τα έξω. Χτυπήστε την εξάγωνη βίδα (Εικόνα 2/Θέσ.2) με τον πείρο τοποθέτησης (Εικόνα 2/Θέσ.1) μέχρι να διαπεράσει.

Αφήστε για το κεντράρισμα του αμορτισέρ τον πείρο μέσα στο σωλήνα οδηγού.

Σπρώχτε τη σφαιρική κεφαλή ζεύξης πάνω στη ράβδο έλξης, έτοις ώστε να συμπίπουν οι οπές στερέωσης.

Τοποθετήστε τον αυλό διάστασης.

Με την εξάγωνη βίδα M12x75/80 (Εικόνα 2/Θέσ.2) να διαπεράσετε τον πείρο τοποθέτησης (Αμορτισέρ

αρμαθιάζεται).

Διαπεράστε τη δεύτερη εξάγωνη βίδα M12x75/80 (Εικόνα 2/Θέσ.4).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διασφαλίσετε ότι το αμορτισέρ είναι αρμαθισμένο, σπρώχτε τη ράβδο μέσα-έξω.
Μόλις γίνει αισθητή μία αντίσταση το αμορτισέρ έχει κρεμαστεί.

Βιδώστε αυτασφαλίζομενα παξιμάδια εξάγωνα (να χρησιμοποιηθούν καινούρια παξιμάδια) πάνω στις βίδες και συσφίξτε με την κατάλληλη ροτήη σύσφιξης (σύμφωνα με τον πίνακα).

Παρατήρηση: Εάν γίνει σταυρωτό βίδωμα θα πρέπει να προστεθεί στην ορθογώνια βίδα μία ροδέλα προφίλ (Εικόνα 3/Θέσ.1).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αυτασφαλίζομενα παξιμάδια επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά!

Σετ κατασκευής AK 300:

| Τύπος | Επιτρ.με γ.βάρος | Οπές | Σύνδεση | Απόσταση οπής | Μήκος |
|--------|------------------|-----------|---------|---------------|-------|
| AK-300 | 3000 | Οριζόντια | 50 | 50 | 168 |
| | | | 35 + 40 | 54 | |
| | 2300 | Σταυρός | 46 + 51 | 40 | |

Προτού ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

Το αμορτισέρ στους παραπάνω αναφερόμενους τύπους βρίσκεται κρεμασμένο στη βίδα στερέωσης (Εικόνα 2/Θέσ.2). Το αμορτισέρ ανοίγει από μόνο του. Για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης θα βρείτε στο χαρτόνι έναν πείρο τοποθέτησης (Ø 10).

Η σφαιρική κεφαλή ζεύξης έχει μελετηθεί για μία σύνδεση ράβδου έλξης των 50mm. Για ράβδους έλξης με μικρότερη διάμετρο θα πρέπει να τοποθετηθούν αποστάτες (a,b,c)

στα κατάλληλα σημεία (Εικόνα 6).

| | |
|------|---|
| ø 50 | δεν είναι απαραίτητος αποστάτης |
| ø 40 | Αποστάτης 5mm (a) |
| ø 35 | Αποστάτης 7,5 mm (b) (1x5mm + 1x2,5mm) |
| ø 45 | Αποστάτης 2,5mm (c) |

Λύστε τα αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια στις εξάγωνες βίδες (Εικόνα 2/Θέσ.2 και 4) και απομακρύνετε τα.

Τραβήξτε την εξάγωνη βίδα (Εικόνα 2/Θέσ.4) προς τα έξω. Χτυπήστε την εξάγωνη βίδα (Εικόνα 2/Θέσ.2) με τον πέριο τοποθέτησης (Εικόνα 2/Θέσ.1) μέχρι να διαπεράσει. Αφήστε τον πέριο στο σωλήνα οδηγό για το κεντράρισμα του αμορτισέρ.

Σπρώξτε τη σφαιρική κεφαλή ζεύξης και εάν χρειάζεται, τον αποστάτη (Εικόνα 5/Θέσ.4) πάνω στη ράβδο έλξης, έτσι ώστε να συμπίπτουν οι οπές στερέωσης. Τοποθετήστε τον αυλός διάστασης.

Διαπεράστε με την εξάγωνη βίδα M12x75/80 (Εικόνα 2/ Θέσ.2) τον πέριο τοποθέτησης.

(Το αμορτισέρ αρμαθιάζεται).

Διαπεράστε τη δεύτερη εξάγωνη βίδα M12x75/80 (Εικόνα 2/ Θέσ.4).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διασφαλίσετε ότι το αμορτισέρ είναι αρμαθιασμένο, σπρώξτε τη ράβδο μέσα-έξω. Μόλις γίνει αισθητή μία αντίσταση το αμορτισέρ έχει κρεμαστεί.

Βιδώστε τα αυτασφαλιζόμενα εξάγωνα παξιμάδια (να χρησιμοποιούνται τα καινούρια παξιμάδια, που περιλαμβάνονται) πάνω στις βίδες και να συσφιχθούν με την κατάλληλη ροτή σύσφιξης (σύμφωνα με τον πίνακα)

Παρατήρηση: Εάν γίνει σταυρωτό βίδωμα θα πρέπει να προστεθεί στην ορθογώνια βίδα μία ροδέλα προφίλ (Εικόνα 3/Θέσ.1).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά.

Το αμορτισέρ ΔΕΝ είναι κρεμασμένο στη βίδα στερέωσης.

Λύστε τα αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια στα εξάγωνα παξιμάδια και απομακρύνετε τα. Τραβήξτε τις εξάγωνες βίδες προς τα έξω, σηκώστε την παλιά σφαιρική κεφαλή ζεύξης. Σπρώξτε το σύνδεσμο ζεύξης σφαιρικής κεφαλής πάνω στη ράβδο έλξης, έτσι ώστε να συμπίπτουν οι οπές στερέωσης. Τοποθετήστε το διάυλο διάστασης (Εικόνα 5).

Διαπεράστε τις εξάγωνες βίδες M12x75/80 (Εικόνα 4/Θέσ.1 και 2) και διαιώλους διάστασης μαζί.

Βιδώστε τα αυτασφαλιζόμενα εξάγωνα παξιμάδια πάνω στις βίδες και συσφίξτε με την κατάλληλη ροτή σύσφιξης (σύμφωνα με τον πίνακα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν γίνει σταυρωτό βίδωμα θα πρέπει να προστεθεί στην ορθογώνια βίδα μία ροδέλα προφίλ (Εικόνα 3/Θέσ.1).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φόρα.

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ:

| Τύπος ΑΕ ** | ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ * |
|----------------------|-----------------|
| AL-KO 60S/2 | 60 Nm |
| AL-KO 90S/3 | 70 Nm |
| AL-KO 2,8VB/1 | 210 Nm |
| όλα τα υπόλοιπα ΑΕ's | 86 Nm |

* Ποιότητα βίδας: 8.8

** ΑΕ = Εγκατάσταση μείωσης επιτάχυνσης

Χειρισμός

στον τύπο AK 160 / AK 300 / AK 350:

Περιοχή στρέψης:

Περιοχή στρέψης να τηρηθεί κάθετα ± 25° (Εικόνα 1)

Περιοχή στρέψης να τηρηθεί οριζόντια ± 20°(Εικόνα 1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά υπέρβαση της περιοχής στρέψης

υπερφορτώνονται τα κατασκευαστικά εξαρτήματα. Αυτή η λειτουργία δεν διασφαλίζεται άλλο!

Σύνδεση:

Ανοιξτε το άνοιγμα της ζεύξης σφαιρικής κεφαλής - τραβήξτε για αυτό τη λαβή συνδέσμου προς την κατεύθυνση του βέλους προς τα πάνω (Εικόνα 7/Θέσ.1). Ο μηχανισμός συνδέσμου διαθέτει μία "Ανοιχτή θέση", αυτό σημαίνει ότι για όσο δεν τοποθετείται μία ζεύξη πάνω στη σφαιρική κεφαλή, παραμένει η λαβή συνδέσμου ανοιχτή.

Τοποθετήστε τον ανοιχτό σύνδεσμο έλξης πάνω στη σφαιρική κεφαλή σύνδεσης του οχήματος, που θα διενεργήσει την έλξη.

Λόγω του φορτίου στήριξης "κουμπώνει" η ζεύξη σφαιρικής κεφαλής από μόνη της, με χαρακτηριστικό θύρυσο στην αρχική της θέση.

Για λόγους ασφαλείας πιέστε τη χειρολαβή πρόσθιτα με το χέρι προς τα κάτω (Εικόνα 7/Θέσ.1).

Το κλείσιμο και η ασφάλιση διενεργείται αυτομάτα.

Η σφαιρική κεφαλή συνδέσμου έχει συνδεθεί σωστά, όταν πλευρικά ο πράσινος κύλινδρος της ένδειξης "κουμπώματος" πιεστεί προς τα έξω από την εγκατάσταση ρυμούλκας και γίνει ορατή (Εικόνα 7/Θέσ.2). Ο μηχανισμός συνδέσμου έχει ασφαλίσει σωστά όταν η λαβή συνδέσμου δεν μπορεί άλλο να πιεστεί με το χέρι προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η ζεύξη σφαιρικής κεφαλής δεν συνδεθεί σωστά στη σφαιρική κεφαλή συνδέσμου, μπορεί να αποκοπεί η ρυμούλκα από το όχημα έλξης.

Αποσύνδεση:

Ανοιξτε τη λαβή συνδέσμου και ανασηκώστε τη σφαιρική κεφαλή ζεύξης από το σύνδεσμο ρυμούλκας στο όχημα έλξης.

Το σήκωμα ή το χαμήλωμα μεγαλύτερων φορτίων στήριξης μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση ενός τροχού στήριξης.

Ένδειξη φθοράς:

Μία ένδειξη φθοράς στη λαβή συνδέσμου (Εικόνα 8) δείχνει, εάν έχει επιτευχθεί ή όχι το όριο φθοράς της σφαιρικής κεφαλής συνδέσμου του οχήματος, που διενεργεί την έλξη, ή στο σύνδεσμο της ρυμούλκας. Για αυτό συνδέστε το σύνδεσμο έλξης στο όχημα έλξης (βλέπε σύνδεση) και οδηγήστε με το συρμό για περ. 500m. Μέσω της κίνησης οδήγησης θα ρυθμιστεί ο μηχανισμός σύνδεσης στο μέγιστο του όριο. Στη συνέχεια να διενεργηθεί ο έλεγχος φθοράς όπως παρακάτω. Εάν στη λαβή συνδέσμου σε κατάσταση σύνδεσης είναι ορατή η πράσινη ένδειξη (βλέπε Εικόνα 8/Θέσ.2) η σφαιρική κεφαλή ζεύξης είναι σε καινούρια κατάσταση ή η φθορά της σφαιρικής κεφαλής βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια. Εάν στη λαβή συνδέσμου σε κατάσταση σύνδεσης η πράσινη ένδειξη είναι καλυμμένη και έναι ορατή μόνο η κόκκινη ένδειξη (Εικόνα 8/Θέσ.1) αυτό οφείλεται κατά κανόνα στις εξής αιτίες:

- Η σφαιρική κεφαλή βρίσκεται στο κατώτατο όριο φθοράς Ø 49 ή σε μικρότερο – Ζεύξη σφαιρικής κεφαλής χωρίς φθορά
- Ζεύξη σφαιρικής κεφαλής και σφαιρική κεφαλή παρουσιάζουν φθορά.
- Η σφαιρική κεφαλή συνδέσμου σε καινούρια κατάσταση Ø 50 – Ζεύξη σφαιρικής κεφαλής παρουσιάζει αυξημένη φθορά

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η σφαιρική κεφαλή ζεύξης μπορεί να ξεκρεμάσει – η ρυμούλκα ενδέχεται να αποκολληθεί από το όχημα έλξης! Ζεύξη σφαιρικής κεφαλής και σφαιρική κεφαλή να υποβληθεί ΑΜΕΣΑ σε έλεγχο!
Το φθαρμένο εξάρτημα να αντικατασταθεί ΑΜΕΣΑ.
Όλες οι εργασίες συντήρησης, να διενεργούνται σε εξουσιοδοτημένα από την AL-KO συνεργει (Σημεία σέρβις της AL-KO)!

Χειρισμός

στον τύπο AK 7 / AK 10/2:

Περιοχή στρέψης:

Περιοχή στρέψης να τηρηθεί κάθετα ± 25° (Εικόνα 1)
Περιοχή στρέψης να τηρηθεί οριζόντια ± 20° (Εικόνα 1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπέρβασης της περιοχής στρέψης καταπονούνται υπερβολικά τα κατασκευαστικά εξαρτήματα. Η λειτουργία δεν διασφαλίζεται άλλο!

Σύνδεση:

Πατήστε το μοχλό ασφάλισης (Εικόνα 9/Θέσ.1) με το δείκτη της παλάμης σας προς τα πάνω και τραβήξτε τη χειρολαβή προς τα μπροστά προς τα πάνω (ανοιχτή). Τοποθετήστε τον ανοιχτό σύνδεσμο με ανασκημένη χειρολαβή πάνω στη σφαιρική κεφαλή και πιέστε επιπρόσθετα με το χέρι προς τα κάτω. Ο σύνδεσμος κλείνει με ελαφριά πίεση.

Πιέστε τη χειρολαβή με το χέρι, τόσο προς τα κάτω, μέχρι το χειρούλι (Εικόνα 9/Θέσ.3) να βγει προς τα έξω.

Η σφαιρική κεφαλή ζεύξης έχει "κουμπώσεις" σωστά, όταν γίνει ορατό το πράσινο άκρο της ένδειξης "κουμπώματος". (Εικόνα 9/Θέσ.2)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σωστή θέση του συνδέσμου ζεύξης πάνω στη σφαιρική κεφαλή θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση.

Σε σύνδεσμο κοτασδόρου τύπου AK7 / AK10/2 χωρίς ένδειξη κουμπώματος:

Να ελέγχετε σε κάθε περίπτωση με το χέρι το σωστό κούμπωμα του σφαιρικού συνδέσμου!

Αποσύνδεση:

Ανοιξτε τη λαβή συνδέσμου και ανασκηνώστε τη σφαιρική κεφαλή ζεύξης από τη σφαιρική κεφαλή, του οχήματος, που διενεργεί την έλξη.

Το σήκωμα ή χαμηλώμα πυροειδείς με μεγαλύτερα φορτία στήριξης να διευκολυνθεί με τη χρήση ενός τροχού στήριξης.

Ένδειξη φθοράς:

Εάν η χειρολαβή σε συνδεσμένη ζεύξη σφαιρικής κεφαλής βρίσκεται στο άνοιγμα περιβλήματος πίσω, (Εικόνα 10) η σφαιρική κεφαλή συνδέσμου αποκτά τζόγο στη ζεύξη σφαιρικής κεφαλής!

Δεν είναι πλέον δυνατή να γίνει αυτόματη ρύθμιση εκ των υστέρων.

Απαιτείται έλεγχος!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σφαιρική κεφαλή ζεύξης μπορεί να ξεκρεμάσει – η ρυμούλκα ενδέχεται να αποκολληθεί από το όχημα έλξης! Η ζεύξη σφαιρικής κεφαλής και η σφαιρική κεφαλή συνδέσμου να ελεγχθεί ΑΜΕΣΑ!

Το φθαρμένο εξάρτημα να αντικατασταθεί ΑΜΕΣΑ.

Όλες οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να διενεργούνται από συνεργεία με ικανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών.

Συντήρηση και καθαρισμός

Σημεία λίπανσης (Εικόνα 11)

Καθαρίστε το σφαιρικό σύνδεσμο.

Γρασάρετε ή λαδώστε το κέλυφος σφαιρικής κεφαλής, αρθρώσεις και σημεία έδρασης.

Γράσο πολλαπλών χρήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 51825.

Συντήρηση και περιποίηση των γαλβανισμένων

εξαρτημάτων οχήματος

Δημιουργία λευκής σκουριάς, είναι απλά μία οπτική ατέλεια. Για να αποτραπεί αυτή στο μεγαλύτερο της μέρος, είναι απαραίτητα τα παρακάτω μέτρα:

Κατά τη διάρκεια της στάθμευσης ή και αποθήκευσης των γαλβανισμένων εξαρτημάτων να δοθεί μέριμνα για την επαρκή κυκλοφορία αέρα.

Μετά από διαδρομές το χειμώνα θα πρέπει οι γαλβανισμένες επιφάνειες να πλυσθούν με καθαρό νερό (π. χ. καθαρισμός με ατμό).

Ανταλλακτικά:

Τα ανταλλακτικά είναι εξαρτήματα ασφαλείας! Για την τοποθέτηση ανταλλακτικών στα προϊόντα μας συνιστούμε για αυτό τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών της AL-KO ή τέτοιων εξαρτημάτων, τα οποία να έχουν χαρακτηρίσει από μας σαφώς ως κατάλληλα ή εγκεκριμένα. Για αυτά τα ανταλλακτικά έχει διαπιστωθεί σε ειδική διαδικασία η αξιοπιστία, ασφάλεια και καταλληλότητα, ειδικά για τα προϊόντα μας. Για άλλα προϊόντα δεν μπορούμε, παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς να εκφέρουμε γνώμη, ούτε να εγγυηθούμε για αυτά. Σε περίπτωση επισκευής διαθέτουμε ένα δίκτυο σέρβις της AL-KO σε όλοκληρη την Ευρώπη. Αυτός ο κατάλογος, που περιέχει τα σημεία σέρβις, μπορεί να παραγγελθεί απευθείας από μας (Αρ. παραγγελίας 371 912).

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας, ότι εργασίες επισκευής θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία. Για την ακριβή αναγνώριση των ανταλλακτικών απαιτείται πάντα το ETI = (Αριθμός αναγνώρισης ανταλλακτικού).

Πλάνο αναζήτησης βλαβών

| Βλάβη | Αιτία | Αντιμετώπιση |
|---|--|--|
| Ο σύνδεσμος δεν “κουμπώνει” μετά την τοποθέτηση πάνω στη σφαιρική κεφαλή. | Η διάμετρος της σφαιρικής κεφαλής μεγαλύτερη από Ø 50mm. ΤΑ εσωτερικά μέρη του συνδέσμου ζεύξης είναι βρώμικα ή δυσκίνητα. Προσοχή σε περίπτωση ύπαρξης πάγου - χιονιού. | Αντικατάσταση σφαιρικής κεφαλής. Καθαρισμός συνδέσμου, λίπανση και ενδεχομένως ντικατάσταση. |
| Η ρυμούλκα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί. | Μη σφαιρικότητα κεφαλής. | Φέρτε τη ρυμούλκα και το όχημα στην ίδια ευθεία και αποσυνδέστε. Να γίνει λίπανση του μηχανισμού συνδέσμου. |
| Υπάρχει υπερβολικός τζόγος μεταξύ συνδέσμου και σφαιρικής κεφαλής, κίνδυνος να ξεκρεμαστεί. | Σύνδεσμος φθαρμένος. Περιοχή στρέψης ξεπεράστηκε. Στραβωμένο άκρο. | Αντικαταστήστε το σύνδεσμο Αντικαταστήστε τη σφαιρική κεφαλή. |

